

**Форма ОС-4а(пр)**

Утверждено приказом ПАО "Россети Ленэнерго"

№ 797 от 30.12.2021

**Приложение к акту ОС-4а**

**АКТ №**  
**технического состояния транспортного средства**  
**(основных узлов и агрегатов)**  
**Филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Кабельная Сеть"**  
(филиал ПАО "Россети Ленэнерго")

Комиссия в составе:

Председателя

Главный инженер филиала

Н.Н. Соловьев

и членов комиссии

Главный бухгалтер-начальник ОБиНУиО

Р.А. Еграев

Заместитель директора

В.Б.Кузьмин

Начальник ПТО УТОиР

Д.П. Бабичев

Начальник СМиТ

А.О. Павлов

произвели осмотр

Ford Focus

(Полное наименование транспортного средства)

Год изготовления: 2010

Заводской номер: X9FHXEEEDHAB23206

Номер двигателя: AB23206

Номер шасси: Отсутствует

Рег. номер: B915AO178

Номер паспорта: 47МО383750

Инвентарный номер: 40550478

В результате осмотра установлено: Необходимость проведения восстановительных работ  
для удовлетворительного технического состояния

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	Кузов	-	-	Да	Сколы лакокрасочного покрытия по передней части капота, крыше в районе лобового стекла, переднему бамперу, общее выцветание ЛКП, корродированы места соединения деталей кузова.
2	Двигатель	-	-	Да	Требуется капитальный ремонт ДВС (разобран для дефектовки), вкладыши коленвала изношены, стенки цилиндров и поршней имеют задиры, шейки коленвала, распределала и направляющие клапанов изношены.
3	Коробка перемены передач	-	-	Да	Требуется замена сцепления и ремонт КПП, затрудненное включение передач, повышенный шум и вибрация при наборе скорости, на стыках корпуса присутствуют подтеки масла.
4	Передняя подвеска	-	-	Да	Требуется замена тормозной жидкости, ремонт суппортов, элементы подвески корродированы, нужна замена сайлентблоков, пружины стоек просажены.

5	Задняя подвеска	-	-	Да	Повышенный износ деталей заднего моста, люфт ступичных подшипников, надрывы сайлентблоков, проседание пружин и амортизаторов.
6	Механизм рулевого управления	-	-	Да	Клин рулевой рейки, предельный износ деталей рулевого механизма.
7	Электрооборудование	Да	-	-	-
8	Стартер	-	-	Да	Обгонная муфта сильно изношена.
9	Генератор	Да	-	-	-
10	Аккумулятор	-	-	Да	Не держит заряд, сульфатация пластин.
11	Автомобильные шины	-	-	Да	Сильный износ покрышек (~80%), колесные диски имеют множественные сколы.
12	Прочее оборудование	-	-	Да	Износ набивных элементов салонна, дефекты, протертности и иные следы длительной эксплуатации.

Ввиду неудовлетворительного технического состояния и нецелесообразности выполнения ремонта

Ford Focus

(полное наименование транспортного средства)

подлежит плановой замене и дальнейшему списанию в 2023 году.

Председатель комиссии:

Главный инженер филиала  
(Должность)

Н.Н. Соловьев  
(Расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Главный бухгалтер-  
начальник ОБиНУиО  
(Должность)

Р.А. Еграев  
(Расшифровка подписи)

Заместитель директора  
(Должность)

В.Б. Кузьмин  
(Расшифровка подписи)

Начальник ПТО УГОиР  
(Должность)

Д.П. Бабичев  
(Расшифровка подписи)

Начальник СМиТ  
(Должность)

А.О. Павлов  
(Расшифровка подписи)