

**АКТ № \_\_\_\_\_**  
**технического состояния транспортного средства**  
**(основных узлов и агрегатов)**  
**Филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Кабельная Сеть"**  
 (филиал ПАО "Россети Ленэнерго")

Комиссия в составе:

Председателя

Главный инженер филиала

Н.Н. Соловьев

и членов комиссии

Главный бухгалтер-начальник ОБиНУиО

Р.А. Еграев

Заместитель директора

В.Б. Кузьмин

Начальник ПТО УТОиР

Д.П. Бабичев

Начальник СМиТ

А.О. Павлов

произвели осмотр

Toyota Avensis

(Полное наименование транспортного средства)

Год изготовления: 2007

Заводской номер: SB1BR56LX0E212621

Номер двигателя: 1ZZ U963749

Номер шасси: Отсутствует

Рег. номер: P948XC178

Номер паспорта: 47OB047205

Инвентарный номер: 31050859

В результате осмотра установлено: **Необходимость проведения восстановительных работ для удовлетворительного технического состояния**

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	Кузов	-	-	Да	Опоры стоек амортизаторов (стаканы) имеют сквозную коррозию, подрамник сильно корродирован, частично разрушен, многочисленные сколы лакокрасочного покрытия, кузов местами корродирован.
2	Двигатель	-	-	Да	Повышенный расход масла, в выхлопных газах присутствуют следы несгоревшего моторного масла, течь масла по сальникам и из-под клапанной крышки, требуется капитальный ремонт.
3	Коробка перемены передач	Да	-	-	-
4	Передняя подвеска	-	-	Да	Требуется ремонт суппортов, замена сайлентблоков, стоек амортизаторов, и пружин, элементы передней подвески сильно корродированы.
5	Задняя подвеска	-	-	Да	Элементы подвески сильно корродированы, необходима переборка подвески с заменой ступичных подшипников, сайлентблоков, отбойников и пружин.
6	Механизм рулевого управления	-	-	Да	Износ деталей рулевого механизма, стук в рулевом валу, подтекание жидкости ГУР из рулевой рейки, механизм требует ремонта.

7	Электрооборудование	-	-	Да	Частые обрывы цепи из-за износа проводки, блок комфорта требует ремонта или замены.
8	Стартер	-	-	Да	Износ, периодическое подклинивание бендикса.
9	Генератор	-	-	Да	Износ щеток, не выходит на заявленную мощность.
10	Аккумулятор	Да	-	-	-
11	Автомобильные шины	-	-	Да	Возрастное растрескивание боковин покрышек, износ резины >80%.
12	Прочее оборудование	-	-	Да	Следы эксплуатации салонного оборудования, износ обивки сидений (сильная потёртость), некоторые элементы требуют ремонта.

Ввиду неудовлетворительного технического состояния и нецелесообразности выполнения ремонта

Toyota Avensis

(полное наименование транспортного средства)

подлежит плановой замене и дальнейшему списанию в 2023 году.

Председатель комиссии:

Главный инженер филиала  
(Должность)

  
(Подпись)

Н.Н. Соловьев  
(Расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Главный бухгалтер-начальник ОБиНУиО  
(Должность)

  
(Подпись)

Р.А. Еграев  
(Расшифровка подписи)

Заместитель директора  
(Должность)

  
(Подпись)

В.Б. Кузьмин  
(Расшифровка подписи)

Начальник ПТО УТОиР  
(Должность)

  
(Подпись)

Д.П. Бабичев  
(Расшифровка подписи)

Начальник СМиТ  
(Должность)

  
(Подпись)

А.О. Павлов  
(Расшифровка подписи)