

## Форма ОС-4а(пр)

Утверждено приказом ПАО "Россети Ленэнерго"

№ 797 от 30.12.2021

## Приложение к акту ОС-4а

АКТ №

## технического состояния транспортного средства

(основных узлов и агрегатов)

Филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Кабельная Сеть"

(филиал ПАО "Россети Ленэнерго")

Комиссия в составе:

Председателя

Главный инженер филиала

Н.Н. Соловьев

и членов комиссии

Главный бухгалтер-начальник ОБиНУиО

Р.А. Еграев

Заместитель директора

В.Б.Кузьмин

Начальник ПТО УТОиР

Д.П. Бабичев

Начальник СМиТ

А.О. Павлов

произвели осмотр

Toyota Avensis

(Полное наименование транспортного средства)

Год изготовления: 2007 Заводской номер: SBIBR56LX0E209878

Номер двигателя: U953675 Номер шасси: Отсутствует

Рег. номер: B882HX98 Номер паспорта: 78ТО434055

Инвентарный номер: 40550330

В результате осмотра установлено: Необходимость проведения восстановительных работ для удовлетворительного технического состояния

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	Кузов	-	-	Да	Сколы ЛКП и очаги коррозии по передней части капота, переднему бамперу, корродированы места сочленения деталей кузова, лонжероны, общее выцветание лакокрасочного покрытия.
2	Двигатель	-	-	Да	Повышенный расход масла, в выхлопных газах присутствуют следы несгоревшего моторного масла, течь масла по сальникам и из под клапанной крышки, требуется капитальный ремонт.
3	Коробка перемены передач	-	-	Да	Вылетает вторая передача, требуется замена первичного вала, повышенная вибрация при наборе скорости, подтеки масла по корпусу.
4	Передняя подвеска	-	-	Да	Развальные болты в сильной коррозии - заклиниены, сайлентблоки изношены, частичное отслоение, пружины и амортизаторы стоек просевшие, необходима замена.
5	Задняя подвеска	-	-	Да	Необходима полная переборка подвески с заменой ступичных подшипников, сайлентблоков, отбойников, пружин. Коррозия посадочных мест задней балки.

6	Механизм рулевого управления	-	-	Да	Износ деталей рулевого механизма, стук в рулевом валу, подтекание жидкости ГУР из рулевой рейки, механизм требует ремонта.
7	Электрооборудование	-	-	Да	Обрывы цепи, частые появление коротких замыканий, блок комфорта требует замены
8	Стартер	Да	-	-	-
9	Генератор	Да	-	-	-
10	Аккумулятор	-	-	Да	Не держит заряд, сульфатация пластин.
11	Автомобильные шины	-	-	Да	Износ покрышек (~75%), колесные диски имеют участки деформации.
12	Прочее оборудование	-	-	Да	Следы эксплуатации салонного оборудования, износ обивки сидений (сильная потёртость), некоторые элементы требуют ремонта.

Ввиду неудовлетворительного технического состояния и нецелесообразности выполнения ремонта

Toyota Avensis

(полное наименование транспортного средства)

подлежит плановой замене и дальнейшему списанию в 2023 году.

Председатель комиссии:

Главный инженер филиала  
(Должность)

(Подпись)

Н.Н. Соловьев  
(Расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Главный бухгалтер-  
начальник ОБиНУиО

(Должность)

(Подпись)

Р.А. Еграев

(Расшифровка подписи)

Заместитель директора

(Должность)

(Подпись)

В.Б.Кузьмин

(Расшифровка подписи)

Начальник ПТО УТОиР

(Должность)

(Подпись)

Д.П. Бабичев

(Расшифровка подписи)

Начальник СМиТ

(Должность)

(Подпись)

А.О. Павлов

(Расшифровка подписи)