

Форма ОС-4а(пр)

Утверждено приказом ПАО "Россети Ленэнерго"

№ 797 от 30.12.2021

Приложение к акту ОС-4а

АКТ № _____
технического состояния транспортного средства
(основных узлов и агрегатов)
Филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Кабельная Сеть"
(филиал ПАО "Россети Ленэнерго")

Комиссия в составе:

Председателя

Главный инженер филиала

Н.Н. Соловьев

и членов комиссии

Главный бухгалтер-начальник ОБиНУиО

Р.А. Еграев

Заместитель директора

В.Б. Кузьмин

Начальник ПТО УТОиР

Д.П. Бабичев

Начальник СМиТ

А.О. Павлов

произвели осмотр

Toyota Corolla

(Полное наименование транспортного средства)

Год изготовления: 2007

Заводской номер: JTNBV58E802035987

Номер двигателя:

Номер шасси: Отсутствует

Рег. номер: B872HX98

Номер паспорта: 78TO333398

Инвентарный номер: 40550328

В результате осмотра установлено: Необходимость проведения восстановительных работ
для удовлетворительного технического состояния

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	Кузов	-	-	Да	Отслоение и выцветание лакокрасочного покрытия, места соединения деталей кузова корродированы, сколы по капоту и переднему бамперу.
2	Двигатель	-	-	Да	Двигатель работает не устойчиво, "троит", обороты набирает слабо, следы течи сальников коленвала и распредвала (сзади), из-под клапанной крышки, необходима замена приводных ремней и роликов.
3	Коробка перемены передач	-	-	Да	Затрудненное переключение передач МКПП, необходима замена тросов переключения передач, повышенная вибрация в движении.
4	Передняя подвеска	-	-	Да	Элементы передней подвески сильно корродированы, требуется полная переборка, замена приводов, сайлентблоков и пружин.
5	Задняя подвеска	-	-	Да	Требуется замена задних ступиц в сборе с датчиками АВС, сильный износ деталей задней подвески, коррозия мест крепления, разрушение сайлентблоков.
6	Механизм рулевого управления	-	-	Да	Сильный износ деталей рулевого механизма, люфт элементов вала, стук и подтекание рулевой рейки

7	Электрооборудование	-	-	Да	Частое появление обрывов цепи, требуется замена блока управления стеклоподъемниками.
8	Стартер	-	-	Да	Пробой обмотки, требуется замена стартера.
9	Генератор	Да	-	-	-
10	Аккумулятор	Да	-	-	-
11	Автомобильные шины	-	-	Да	Износ передних покрышек 70%, задних 80% правый передний диск деформирован, требует ремонта.
12	Прочее оборудование	-	-	Да	Дефекты и следы эксплуатации салонного оборудования, на обивке сидений и других набивных элементах есть потертости и иные следы длительной эксплуатации.

Ввиду неудовлетворительного технического состояния и нецелесообразности выполнения ремонта

Toyota Corolla

(полное наименование транспортного средства)

подлежит плановой замене и дальнейшему списанию в 2023 году.

Председатель комиссии:

Главный инженер филиала
(Должность)

(Подпись)

Н.Н. Соловьев

(Расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Главный бухгалтер-
начальник ОБиНУиО

(Должность)

(Подпись)

Р.А. Еграев

(Расшифровка подписи)

Заместитель директора

(Должность)

(Подпись)

В.Б. Кузьмин

(Расшифровка подписи)

Начальник ПТО УТОиР

(Должность)

(Подпись)

Д.П. Бабичев

(Расшифровка подписи)

Начальник СМиТ

(Должность)

(Подпись)

А.О. Павлов

(Расшифровка подписи)