

## Форма ОС-4а(пр)

Утверждено приказом ПАО "Россети Ленэнерго"

№ 797 от 30.12.2021

## Приложение к акту ОС-4а

**АКТ №**  
**технического состояния транспортного средства**  
**(основных узлов и агрегатов)**  
**Филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Кабельная Сеть"**

(филиал ПАО "Россети Ленэнерго")

Комиссия в составе:

Председателя

Главный инженер филиала

Н.Н. Соловьев

и членов комиссии

Главный бухгалтер-начальник ОБиНУиО

Р.А. Еграев

Заместитель директора

В.Б.Кузьмин

Начальник ПТО УТОиР

Д.П. Бабичев

Начальник СМиТ

А.О. Павлов

произвели осмотр

Toyota Avensis

(Полное наименование транспортного средства)

Год изготовления: 2007

Заводской номер: SB18R56L40E211142

Номер двигателя: U958660

Номер шасси: Отсутствует

Рег. номер: В129ОМ98

Номер паспорта: 78ТО417312

Инвентарный номер: 40550334

В результате осмотра установлено: Необходимость проведения восстановительных работ для удовлетворительного технического состояния

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	Кузов	-	-	Да	Сколы ЛКП и очаги коррозии по передней части капота, переднему бамперу, корродированы места сочленения деталей кузова, лонжероны, общее выцветание лакокрасочного покрытия.
2	Двигатель	-	-	Да	ДВС издает посторонний шум на холостом ходу, повышенный расход масла, течь масла из-под сальников и клапанной крышки.
3	Коробка перемены передач	-	-	Да	Вылетает вторая передача, требуется замена первичного вала, повышенная вибрация при наборе скорости, подтеки масла по корпусу.
4	Передняя подвеска	-	-	Да	Элементы передней подвески сильно корродированы, требуется полная переборка, ремонт суппортов, замена сайлентблоков, амортизаторов и пружин.
5	Задняя подвеска	-	-	Да	Необходима полная переборка подвески с заменой ступичных подшипников, сайлентблоков, отбойников, пружин. Коррозия посадочных мест задней балки.
6	Механизм рулевого управления	-	-	Да	Рулевой механизм требует ремонта, стук в рулевом валу и рейке, подтекание жидкости ГУР.

7	Электрооборудование	-	-	Да	Диагностирование частых обрывов в цепи, блок управления кондиционером требует ремонта или замены
8	Стартер	Да	-	-	-
9	Генератор	-	-	Да	Не выдает заявленную мощность, ремонт/замена.
10	Аккумулятор	Да	-	-	-
11	Автомобильные шины	-	-	Да	Износ покрышек >70%, возрастное растрескивание резины, боковые ламели сильно изношены.
12	Прочее оборудование	-	-	Да	Следы активной эксплуатации, износ (истирание) обивки сидений и набивных элементов, некоторые требуют ремонта.

Ввиду неудовлетворительного технического состояния и нецелесообразности выполнения ремонта

Toyota Avensis

(полное наименование транспортного средства)

подлежит плановой замене и дальнейшему списанию в 2023 году.

Председатель комиссии:

Главный инженер филиала  
(Должность)

Н.Н. Соловьев  
(Расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Главный бухгалтер-  
начальник ОБиНУиО  
(Должность)

Р.А. Еграев  
(Расшифровка подписи)

Заместитель директора  
(Должность)

В.Б. Кузьмин  
(Расшифровка подписи)

Начальник ПТО УТОиР  
(Должность)

Д.П. Бабичев  
(Расшифровка подписи)

Начальник СМиТ  
(Должность)

А.О. Павлов  
(Расшифровка подписи)