

Форма ОС-4а(пр)

Утверждено приказом ПАО "Россети Ленэнерго"

№ 797 от 30.12.2021

Приложение к акту ОС-4а

АКТ № _____
технического состояния транспортного средства
(основных узлов и агрегатов)
Филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Кабельная Сеть"
(филиал ПАО "Россети Ленэнерго")

Комиссия в составе:

Председателя

Главный инженер филиала

Н.Н. Соловьев

и членов комиссии

Главный бухгалтер-начальник ОБиНУиО

Р.А. Еграев

Заместитель директора

В.Б.Кузьмин

Начальник ПТО УТОиР

Д.П. Бабичев

Начальник СМиТ

А.О. Павлов

произвели осмотр

Toyota Avensis

(Полное наименование транспортного средства)

Год изготовления: 2007

Заводской номер: SB1BR56L60E211742

Номер двигателя: U960142

Номер шасси: Отсутствует

Рег. номер: P947ХС 178

Номер паспорта: 78ГО 427153

Инвентарный номер: 35065723

В результате осмотра установлено: Необходимость проведения восстановительных работ
для удовлетворительного технического состояния

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	Кузов	-	-	Да	Сквозная коррозия лонжеронов, отслоение и выцветание лакокрасочного покрытия, места соединения деталей кузова подвержены воздействию реагентов, обильные сколы ввиду длительной эксплуатации
2	Двигатель	-	-	Да	Радиатор охлаждения ДВС требует замены , увеличенный расход масла, местами течь из-под сальников, гидрокомпенсаторы с толкателями требуют замены, в выхлопных газах следы сгорания масла, необходим капитальный ремонт.
3	Коробка перемены передач	-	-	Да	Вылетает четвертая передача, требуется замена первичного вала, повышенная вибрация при наборе скорости, подтеки масла по корпусу.
4	Передняя подвеска	-	-	Да	Развальные болты в сильной коррозии - заклиниены, сайлентблоки изношены, частичное отслоение, пружины и амортизаторы стоек просевшие, необходима замена.

5	Задняя подвеска	-	-	Да	Требуется замена задних ступиц в сборе с датчиками АВС, сильный износ деталей задней подвески, коррозия мест крепления, разрушение сайлентблоков.
6	Механизм рулевого управления	-	-	Да	Рулевой механизм требует ремонта, стук в рулевом валу и рейке, подтекание жидкости ГУР.
7	Электрооборудование	Да	-	-	-
8	Стартер	-	-	Да	Пробой обмотки, износ обгонной муфты.
9	Генератор	Да	-	-	-
10	Аккумулятор	-	-	Да	Не держит заряд, сульфатация пластин.
11	Автомобильные шины	-	-	Да	Износ покрышек (~85%), колесные диски имеют участки деформации.
12	Прочее оборудование	-	-	Да	Следы активной эксплуатации салонного оборудования, обивки сидений и элементов, салон требует химчистки, некоторые элементы ремонта.

Ввиду неудовлетворительного технического состояния и нецелесообразности

выполнения ремонта

Toyota Avensis

(полное наименование транспортного средства)

подлежит плановой замене и дальнейшему списанию в 2023 году.

Председатель комиссии:

Главный инженер филиала
(Должность)

Н.Н. Соловьев
(Расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Главный бухгалтер-
начальник ОБиНУиО
(Должность)

Р.А. Еграев
(Расшифровка подписи)

Заместитель директора
(Должность)

В.Б.Кузьмин
(Расшифровка подписи)

Начальник ПТО УТОиР
(Должность)

Д.П. Бабичев
(Расшифровка подписи)

Начальник СМиТ
(Должность)

А.О. Павлов
(Расшифровка подписи)