

**Форма ОС-4а(пр)**

Утверждено приказом ПАО "Россети Ленэнерго"

№ 797 от 30.12.2021

**Приложение к акту ОС-4а**

**АКТ № \_\_\_\_\_**  
**технического состояния транспортного средства**  
**(основных узлов и агрегатов)**  
**Филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Кабельная Сеть"**  
(филиал ПАО "Россети Ленэнерго")

Комиссия в составе:

Председателя

Главный инженер филиала

Н.Н. Соловьев

и членов комиссии

Главный бухгалтер-начальник ОБиНУиО

Р.А. Еграев

Заместитель директора

В.Б.Кузьмин

Начальник ПТО УТОиР

Д.П. Бабичев

Начальник СМиТ

А.О. Павлов

произвели осмотр Toyota Corolla

(Полное наименование транспортного средства)

Год изготовления: 2007 Заводской номер: JTNBV58E502050206

Номер двигателя: 138114 Номер шасси: Отсутствует

Рег. номер: В216ОТ98 Номер паспорта: 78ТО647736

Инвентарный номер: 40550340

В результате осмотра установлено: Необходимость проведения восстановительных работ  
для удовлетворительного технического состояния

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	Кузов	-	-	Да	Множественные сколы ЛКП и коррозия по передней части капота, крыше в районе лобового стекла, переднему бамперу, передней части передних крыльев, общее выцветание лакокрасочного покрытия, корродированы места соединения деталей кузова.
2	Двигатель	-	-	Да	Повышенный расход масла, течь масла по сальникам и из-под клапанной крышки, требуется замена гидрокомпенсаторов и толкателей, нестабильные обороты ДВС в режиме холостого хода.
3	Коробка перемены передач	-	-	Да	Требуется диагностика и ремонт, повышенный шум и вибрация при наборе скорости, на стыках корпуса присутствуют подтеки масла.
4	Передняя подвеска	-	-	Да	Тормозная система требует замены жидкости, ремонта суппортов, элементы передней подвески корродированы, требуется замена сайлентблоков, пружины стоек просажены.

5	Задняя подвеска	-	-	Да	Элементы подвески корродированы, требуется замена сайлентблоков, пружин и амортизаторов, требуется диагностика ступичных подшипников на наличие люфта.
6	Механизм рулевого управления	-	-	Да	Люфт рулевого вала, течь масла из рулевой рейки, повышенный износ деталей рулевого механизма.
7	Электрооборудование	-	-	Да	Ввиду восстановления ТС после серьезного ДТП, возникают обрывы цепи, необходима замена блока SRS.
8	Стартер	-	-	Да	Обгонная муфта сильно изношена.
9	Генератор	-	-	Да	Щетки генератора требуют замены
10	Аккумулятор	-	-	Да	Сульфация пластин
11	Автомобильные шины	-	-	Да	Сильный износ покрышек (~80%), колесные диски имеют множественные сколы.
12	Прочее оборудование	-	-	Да	Следы активной эксплуатации салонного оборудования, обивки сидений и элементов, салон требует химчистки, некоторые элементы ремонта.

Ввиду неудовлетворительного технического состояния и нецелесообразности выполнения ремонта

Toyota Corolla

(полное наименование транспортного средства)

подлежит плановой замене и дальнейшему списанию в 2023 году.

Председатель комиссии:

Главный инженер филиала

(Должность)

H.N. Соловьев

(Расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Главный бухгалтер-  
начальник ОБиНУиО

(Должность)

Р.А. Еграев

(Расшифровка подписи)

Заместитель директора

(Должность)

В.Б.Кузьмин

(Расшифровка подписи)

Начальник ПТО УТОиР

(Должность)

Д.П. Бабичев

(Расшифровка подписи)

Начальник СМиТ

(Должность)

А.О. Павлов

(Расшифровка подписи)