

Форма ОС-4а(пр)

Утверждено приказом ПАО "Россети Ленэнерго"

№ 797 от 30.12.2021

Приложение к акту ОС-4а

АКТ №

**технического состояния транспортного средства
(основных узлов и агрегатов)**

Филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Кабельная Сеть"

(филиал ПАО "Россети Ленэнерго")

Комиссия в составе:

Председателя

Главный инженер филиала

Н.Н. Соловьев

и членов комиссии

Главный бухгалтер-начальник ОБиНУиО

Р.А. Еграев

Заместитель директора

В.Б.Кузьмин

Начальник ПТО УТОиР

Д.П. Бабичев

Начальник СМиТ

А.О. Павлов

произвели осмотр

Ford Focus

(Полное наименование транспортного средства)

Год изготовления: 2010

Заводской номер: X9FHXXEEDHAP13959

Номер двигателя: AP13959

Номер шасси: Отсутствует

Рег. номер: В908АО178

Номер паспорта: 47MP 808364

Инвентарный номер: 40550471

В результате осмотра установлено: Необходимость проведения восстановительных работ для удовлетворительного технического состояния

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	Кузов	-	-	Да	Сквозная коррозия кузова по аркам, местам соединения кузова, сколы ЛКП по передней части капота, крыше в районе лобового стекла, переднему бамперу, передней части передних крыльев.
2	Двигатель	-	-	Да	Требуется капитальный ремонт ДВС (разобран для дефектовки), вкладыши коленвала изношены, стенки цилиндров и поршней имеют задиры, шейки коленвала, распределала и направляющие клапанов изношены.
3	Коробка перемены передач	-	-	Да	Требуется диагностика и ремонт, повышенный шум и вибрация при наборе скорости, на стыках корпуса присутствуют подтеки масла.
4	Передняя подвеска	-	-	Да	Необходим ремонт суппортов, элементы подвески корродированы, требуется замена сайлентблоков, пружин и стоек амортизаторов.
5	Задняя подвеска	-	-	Да	Гул ступичных подшипников, растрескивание наполнителя сайлентблоков, износ отбойников и деталей задней балки, требуется переборка задней подвески.

6	Механизм рулевого управления	-	-	Да	Клин рулевой рейки, предельный износ деталей рулевого механизма.
7	Электрооборудование	-	-	Да	Обрывы цепи, частые появление коротких замыканий, блок комфорта требует замены
8	Стартер	-	-	Да	Нарушение обмотки, периодическое подклинивание бендикса.
9	Генератор	Да	-	-	-
10	Аккумулятор	Да	-	-	-
11	Автомобильные шины	-	-	Да	Сильный износ покрышек (~85%), колесные диски имеют множественные сколы.
12	Прочее оборудование	-	-	Да	Следы активной эксплуатации салонного оборудования, обивки сидений и элементов, салон требует химчистки, некоторые элементы ремонта.

Ввиду неудовлетворительного технического состояния и нецелесообразности выполнения ремонта

Ford Focus

(полное наименование транспортного средства)

подлежит плановой замене и дальнейшему списанию в 2023 году.

Председатель комиссии:

Главный инженер филиала
(Должность)

Н.Н. Соловьев
(Расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Главный бухгалтер-
начальник ОБиНУиО
(Должность)

Р.А. Еграев
(Расшифровка подписи)

Заместитель директора
(Должность)

В.Б.Кузьмин
(Расшифровка подписи)

Начальник ПТО УТОиР
(Должность)

Д.П. Бабичев
(Расшифровка подписи)

Начальник СМиТ
(Должность)

А.О. Павлов
(Расшифровка подписи)