

Форма ОС-4а(пр)

Утверждено приказом ПАО "Россети Ленэнерго"

№ 797 от 30.12.2021

Приложение к акту ОС-4а

**АКТ № \_\_\_\_\_**  
**технического состояния транспортного средства**  
**(основных узлов и агрегатов)**  
**Филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Кабельная Сеть"**  
(филиал ПАО "Россети Ленэнерго")

Комиссия в составе:

Председателя

Главный инженер филиала

Н.Н. Соловьев

и членов комиссии

Главный бухгалтер-начальник ОБиНУиО

Р.А. Еграев

Заместитель директора

В.Б. Кузьмин

Начальник ПТО УТОиР

Д.П. Бабичев

Начальник СМиТ

А.О. Павлов

произвели осмотр

Toyota Corolla

(Полное наименование транспортного средства)

Год изготовления: 2008

Заводской номер: JTNBV58E20J046510

Номер двигателя: 319664

Номер шасси: Отсутствует

Рег. номер: В163ТЕ98

Номер паспорта: 78УВ527218

Инвентарный номер: 40550410

В результате осмотра установлено: Необходимость проведения восстановительных работ  
для удовлетворительного технического состояния

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	Кузов	-	-	Да	Сильная коррозия передней монтажной панели, мест соединения деталей кузова и лонжеронов, отслоение и выцветание ЛКП, большое количество сколов по передней части кузова.
2	Двигатель	-	-	Да	Требуется замена радиатора охлаждения ДВС, увеличенный расход масла, местами течь из-под сальников, гидрокомпенсаторы с толкателями требуют замены, в выхлопных газах следы сгорания масла, необходим капитальный ремонт.
3	Коробка перемены передач	-	-	Да	Затрудненное включение передач, местами потакания по корпусу, гул в движении, требует диагностики и ремонта.
4	Передняя подвеска	-	-	Да	Необходима замена тормозной жидкости с прокачкой системы, сильная коррозия элементов передней подвески, закисание развальных болтов, расслоение сайлентблоков.

5	Задняя подвеска	-	-	Да	Требуется замена задних ступиц в сборе с датчиками АВС, сильный износ деталей задней подвески, коррозия мест крепления, разрушение сайлентблоков.
6	Механизм рулевого управления	-	-	Да	Детали рулевого механизма сильно изношены, требует ремонта рулевая рейка, переборка рулевого вала.
7	Электрооборудование	-	-	Да	Частые обрывы цепи, появление коротких замыканий, блок комфорта требует замены.
8	Стартер	-	-	Да	Пробой обмотки, износ обгонной муфты.
9	Генератор	-	-	Да	Необходима замена щеток
10	Аккумулятор	-	-	Да	Низкая плотность электролита
11	Автомобильные шины	-	-	Да	Сильный износ покрышек, боковые ламели изношены на 75%, наличие трещин на боковых плоскостях.
12	Прочее оборудование	-	-	Да	Присутствуют дефекты и следы эксплуатации салонного оборудования, на обивке сидений и других набивных элементах есть потертости и иные следы длительной эксплуатации.

Ввиду неудовлетворительного технического состояния и нецелесообразности выполнения ремонта

Toyota Corolla

(полное наименование транспортного средства)

подлежит плановой замене и дальнейшему списанию в 2023 году.

Председатель комиссии:

Главный инженер филиала  
(Должность)

(Подпись)

Н.Н. Соловьев  
(Расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Главный бухгалтер-начальник ОБиНУиО  
(Должность)

(Подпись)

Р.А. Еграев  
(Расшифровка подписи)

Заместитель директора  
(Должность)

(Подпись)

В.Б. Кузьмин  
(Расшифровка подписи)

Начальник ПТО УТОиР  
(Должность)

(Подпись)

Д.П. Бабичев  
(Расшифровка подписи)

Начальник СМиТ  
(Должность)

(Подпись)

А.О. Павлов  
(Расшифровка подписи)