

АКТ № _____
технического состояния транспортного средства
(основных узлов и агрегатов)
Филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Кабельная Сеть"
 (филиал ПАО "Россети Ленэнерго")

Комиссия в составе:

Председателя

Главный инженер филиала

Н.Н. Соловьев

и членов комиссии

Главный бухгалтер-начальник ОБиНУиО

Р.А. Еграев

Заместитель директора

В.Б. Кузьмин

Начальник ПТО УТОиР

Д.П. Бабичев

Начальник СМиТ

А.О. Павлов

произвели осмотр

Audi A6

(Полное наименование транспортного средства)

Год изготовления: 2011

Заводской номер: WAUZZZ4GCN030577

Номер двигателя: CGW 020562

Номер шасси: Отсутствует

Рег. номер: B852BH178

Номер паспорта: 78УО369749

Инвентарный номер: 40550502

В результате осмотра установлено: Необходимость проведения восстановительных работ
 для удовлетворительного технического состояния

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	Кузов	-	-	Да	Частичное отслоение и выцветание лакокрасочного покрытия, множественные сколы и царапины по кузову.
2	Двигатель	-	-	Да	Некорректная работа системы зажигания, выхлоп сизого цвета, повышенный расход масла, гидрокомпенсаторы требуют замены, течь из-под клапанной крышки. Необходим капитальный ремонт ДВС.
3	Коробка перемены передач	-	-	Да	Неисправность АКПП, требуется замена мехатроника (mechatronic), электромеханическая часть требует ремонта, на стыках корпуса присутствуют подтеки масла.
4	Передняя подвеска	-	-	Да	Коррозия элементов передней подвески, необходима замена правого переднего привода, частичное разрушение сайлентблоков, проседание пружин.
5	Задняя подвеска	-	-	Да	Значительный износ посадочных мест задней балки, надрывы сайлентблоков, сильный износ отбойников, необходимо полное обслуживание подвески

6	Механизм рулевого управления	-	-	Да	Сильный износ деталей рулевого механизма, люфт элементов вала, стук и подтекание рулевой рейки
7	Электрооборудование	-	-	Да	Износ проводки, частое появление нарушений прохождения сигнала, блок комфорта требует замены.
8	Стартер	-	-	Да	Значительный износ бендикса.
9	Генератор	-	-	Да	Частичный, неравномерный износ щеток
10	Аккумулятор	-	-	Да	Деградация электролита, сульфация пластин.
11	Автомобильные шины	-	-	Да	Высыхание резины с появлением трещин, наружные ламели изношены на 80%.
12	Прочее оборудование	-	-	Да	Значительные следы эксплуатации салонного оборудования, истерание обивки сидений и иных набивных элементов салона.

Ввиду неудовлетворительного технического состояния и нецелесообразности выполнения ремонта

Audi A6

(полное наименование транспортного средства)

подлежит плановой замене и дальнейшему списанию в 2023 году.

Председатель комиссии:

Главный инженер филиала
(Должность)

(Подпись)

Н.Н. Соловьев

(Расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Главный бухгалтер-
начальник ОБиНУиО

(Должность)

(Подпись)

Р.А. Егряев

(Расшифровка подписи)

Заместитель директора

(Должность)

(Подпись)

В.Б. Кузьмин

(Расшифровка подписи)

Начальник ПТО УТОиР

(Должность)

(Подпись)

Д.П. Бабичев

(Расшифровка подписи)

Начальник СМиТ

(Должность)

(Подпись)

А.О. Павлов

(Расшифровка подписи)