



Приложение №2 к акту осмотра
транспортных средств, входящих в конкурсную массу
ИП Сивенковой Елены Витовасовны от 20.08.2020 г.
20.08.2020 г.

г. Иваново

Внешний осмотр кузова Renault Logan 2011 года выпуска, VIN:
X7LLSRB2HBN395886, ГРЗ: H524KK37

	Бампер передний:	Хорошее			
Фара: ✓			Фара: ✓		
ПТФ: ✓			ПТФ:		
Отсутствуют			Отсутствуют		
Зеркало: ✓			Зеркало: ✓		
Колесо: ✓			Колесо: ✓		
Диски: ✓			Диски: ✓		
Колодки: ✓			Колодки: ✓		
Колесо: ✓			Колесо: ✓		
Диски: ✓			Диски: ✓		
Колодки: ✓			Колодки: ✓		
Фонарь: ✓			Фонарь: ✓		
			Бампер задний	Хорошее	

акт осмотра транспортных средств, входящих в конкурсную массу
Индивидуального предпринимателя Сивенковой Елены Витовасовны
представитель АО «Крановик» Представитель финансового управляющего Сивенковой Е.В.



Состояние
 ЛКП: хорошее вмятин на крыше, не Галахтенко
 Пластиковые
 детали: хорошее
 Двигатель, навесное
 оборудование: визуально хорошее

Запустить двигатель, проверить работоспособность и техническую исправность не представляется возможным (указать причину)
нет ключей зажигания

Салон¹ Renault Logan 2011 года выпуска, VIN: X7LLSRB2HВH395886, ГРЗ: H524KK37

Сиденья
 передние: хорошие
 Сиденья
 задние: хорошие
 Руль,
 переключатели: хорошее
 Панель приборов,
 переключатели: хорошее
 Магнитола,
 климатическая установка: магнитола отсутствует к/у хорошее
 Двери,
 переключатели: хорошее
 Пол, педали,
 коврики: хорошее
 Потолок,
 переключатели: хорошее

Пробег: Renault Logan 2011 года выпуска, VIN: X7LLSRB2HВH395886, ГРЗ: H524KK37

Багажник Renault Logan 2011 года выпуска, VIN: X7LLSRB2HВH395886, ГРЗ: H524KK37

Пол, обивка,
 освещение: кром отсутствует
 Запасное
 колесо: кром отсутствует
 Инструменты,
 домкрат: кром отсутствует


Осмотр на подъемнике/яме Renault Logan 2011 года выпуска, VIN: X7LLSRB2HВH395886, ГРЗ: H524KK37

не производился, указать
 причину не производился, нет ключей зажигания
 Общее состояние
 АГ/АК покрытия: _____


¹ состояние и целостность сидений, обивки салона, руля, ручки КПГ

Передняя подвеска: визуально хорошее
 Задняя подвеска: визуально хорошее
 Шланги, проводка: хорошее
 Система выхлопа: не проверялась

Представитель АО «Кранбанк»
по доверенности

 Боратов В.Д.

Представитель финансового
управляющего ИП Сивенковой Е.В.
по доверенности

 Елена Сивенкова Е.В.