

**АКТ ОСМОТРА**  
**сушильных камер для древесины СМ3000 25 куб.м и СКФ-25ФА+СФУЗК 25 куб.м**  
**являющихся предметом залога ПАО КБ «Верхневолжский»**

Представители финансового управляющего ИП Быкова А.В. - Мальцева Т.Г. и Дмитриев В.А. произвели осмотр имущества, являющего предметом залога ПАО КБ «Верхневолжский» на основании договора залога № 9 от 04.04.2016 г., заключенного в обеспечение обязательств по кредитному договору №10 от 04.04.2016г.

Предметом осмотра является следующее имущество:

Сушильная камера для древесины СКФ-25ФА+СФУЗК 25 куб.м.

Сушильная камера для древесины СМ3000 25 куб.м.

Залоговым кредитором «Государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов конкурсный управляющий ПАО Банк «ВВБ» были предоставлены копии документов, подтверждающие право собственности на имущество должника при заключении договора залога, в том числе технические паспорта на оборудование. Следует отметить, что наименование приобретенной сушильной камеры для древесины СКФ-25ФА+СФУЗК 25 куб.м. не соответствует наименованию и модели, указанной в прилагаемом к договору паспорте «Камера для сушки пиломатериалов СКФ-25».

При осмотре выявлено, что идентификационные данные на камере, позволяющие определить модель (марку), а также указанные в документах изготовителя заводские номера отсутствуют. Кроме того, сушильные камеры полностью не соответствуют схеме и тем техническим характеристикам, которые указаны в технической документации (паспортах).

Фактически оборудование представляет собой одну камеру, не имеющую технического и технологического разделения на два отделения, с распашными воротами, открытие/закрытие которых производится вручную, а не при помощи механизма, указанного в «Паспорте лесосушильной камеры модель СМ3000». Также отсутствуют помещение визуального контроля (операторская) и смотровая дверь, наличие которых, указано в описании. Корпус камеры и ворота изготовлены из листовой стали, в отличие от спецификации, где заявленный материал - алюминий. Проверить наличие электродвигателей, вентиляторов, трубопроводов, электронных деталей не представляется возможным, так как данное оборудование находится на техническом этаже, закрытым навесным потолком. Обнаружены следы коррозии на металлических элементах обшивки корпуса камеры. Нижняя часть правой наружной стены камеры повреждена, в связи с чем нарушена теплоизоляция.

На основании выше изложенного, можно сделать вывод, что сушильная камера в не рабочем состоянии, разукомплектована, полностью не соответствует техническим характеристикам и описанию, которые указаны в паспорте модели СМ3000. Сравнить комплектность осматриваемой камеры с техническими характеристиками камеры марки СКФ-25, не представляется возможным, так как согласно п.3.1 «Паспорта СКФ-25 ПС» комплектность поставки камеры приводится в отгрузочной спецификации, которая отсутствует.

«04» февраля 2020г.

  
Мальцева Т.Г.  
  
Дмитриев В.А.