

АКТ № _____
технического состояния транспортного средства
(основных узлов и агрегатов)
Филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Кабельная Сеть"
 (филиал ПАО "Россети Ленэнерго")

Комиссия в составе:

Председателя

Главный инженер филиала

Н.Н. Соловьев

и членов комиссии

Главный бухгалтер-начальник ОБиНУиО

Р.А. Еграев

Заместитель директора

В.Б. Кузьмин

Начальник ПТО УТОиР

Д.П. Бабичев

Начальник СМиТ

А.О. Павлов

произвели осмотр

Toyota Corolla

(Полное наименование транспортного средства)

Год изготовления: 2007

Заводской номер: JTNBV58E702040583

Номер двигателя: 114497

Номер шасси: Отсутствует

Рег. номер: B128OM98

Номер паспорта: 78TO311096

Инвентарный номер: 40550333

В результате осмотра установлено: Необходимость проведения восстановительных работ
 для удовлетворительного технического состояния

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	Кузов	-	-	Да	Очаги сквозной коррозии кузова по аркам, частичное отслоение лакокрасочного покрытия, места соединения кузова корродированы, обильные сколы по капоту и переднему бамперу.
2	Двигатель	-	-	Да	Блок управления двигателем требует диагностики и ремонта/замены, нестабильные обороты на холостом ходу, повышенный расход масла, замена клапанной крышки (течь).
3	Коробка перемены передач	-	-	Да	Роботизированная КПП работает некорректно, требуется замена плат управления.
4	Передняя подвеска	-	-	Да	Развальные болты в сильной коррозии - заклинены, сайлентблоки изношены, частичное отслоение, пружины и амортизаторы стоек просевшие, необходима замена.
5	Задняя подвеска	-	-	Да	Требуется полная переборка, сильный износ деталей, в движении появляются стуки и гул ступичных подшипников, все сайлентблоки надорваны, пружины просевшие.
6	Механизм рулевого управления	-	-	Да	Сильный износ рулевого механизма, рулевая рейка требует ремонта, течь и хруст.

7	Электрооборудование	-	-	Да	Износ проводки, периодические разрывы цепи.
8	Стартер	-	-	Да	Износ бендикса
9	Генератор	-	-	Да	Нарушение обмотки статора
10	Аккумулятор	-	-	Да	Сульфация, не держит заряд.
11	Автомобильные шины	-	-	Да	Износ покрышек (~85%), колесные диски имеют участки деформации.
12	Прочее оборудование	-	-	Да	Отчетливые следы эксплуатации салонного оборудования, сильная потёртость обивки сидений и набивных элементов салона.

Ввиду неудовлетворительного технического состояния и нецелесообразности выполнения ремонта

Toyota Corolla

(полное наименование транспортного средства)

подлежит плановой замене и дальнейшему списанию в 2023 году.

Председатель комиссии:

Главный инженер филиала
(Должность)

(Подпись)

Н.Н. Соловьев
(Расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Главный бухгалтер-
начальник ОБиНУиО
(Должность)

(Подпись)

Р.А. Еграев
(Расшифровка подписи)

Заместитель директора
(Должность)

(Подпись)

В.Б. Кузьмин
(Расшифровка подписи)

Начальник ПТО УТОиР
(Должность)

(Подпись)

Д.П. Бабичев
(Расшифровка подписи)

Начальник СМиТ
(Должность)

(Подпись)

А.О. Павлов
(Расшифровка подписи)