

Форма ОС-4а(пр)

Утверждено приказом ПАО "Россети Ленэнерго"

№ 797 от 30.12.2021

Приложение к акту ОС-4а

АКТ №
технического состояния транспортного средства
(основных узлов и агрегатов)
Филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Кабельная Сеть"
(филиал ПАО "Россети Ленэнерго")

Комиссия в составе:

Председателя

Главный инженер филиала

Н.Н. Соловьев

и членов комиссии

Главный бухгалтер-начальник ОБиНУиО

Р.А. Еграев

Заместитель директора

В.Б.Кузьмин

Начальник ПТО УТОиР

Д.П. Бабичев

Начальник СМиТ

А.О. Павлов

произвели осмотр

Toyota Corolla

(Полное наименование транспортного средства)

Год изготовления: 2008

Заводской номер: JTNBV58E903517542

Номер двигателя: 0320105

Номер шасси: Отсутствует

Рег. номер: В160ТЕ98

Номер паспорта: 78ТО333398

Инвентарный номер: 40550407

В результате осмотра установлено: Необходимость проведения восстановительных работ

для удовлетворительного технического состояния

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	Кузов	-	-	Да	Отслоение и выцветание лакокрасочного покрытия, места соединения деталей кузова корродированы, сколы по капоту и переднему бамперу.
2	Двигатель	-	-	Да	Повышенный расход масла, течь масла по сальникам и из-под клапанной крышки, требуется замена гидрокомпенсаторов и толкателей, нестабильные обороты ДВС в режиме холостого хода.
3	Коробка перемены передач	-	-	Да	Затрудненное переключение передач МКПП, необходима замена тросов переключения передач, повышенная вибрация в движении.
4	Передняя подвеска	-	-	Да	Тормозная система требует замены жидкости, ремонта суппортов, элементы передней подвески корродированы, требуется замена сайлентблоков, пружины стоек просажены.
5	Задняя подвеска	-	-	Да	Требуется замена задних ступиц в сборе с датчиками АБС, сильный износ деталей задней подвески, коррозия мест крепления, разрушение сайлентблоков.

6	Механизм рулевого управления	-	-	Да	Люфт рулевого вала, течь масла из рулевой рейки, повышенный износ деталей рулевого механизма.
7	Электрооборудование	-	-	Да	Частое появление обрывов цепи, требуется замена блока управления стеклоподъемниками.
8	Стартер	-	-	Да	Обгонная муфта сильно изношена.
9	Генератор	Да	-	-	-
10	Аккумулятор	-	-	Да	Не держит заряд, сульфатация пластин.
11	Автомобильные шины	-	-	Да	Износ передних покрышек 70%, задних 80% колесные диски имеют множественные сколы.
12	Прочее оборудование	-	-	Да	Следы активной эксплуатации салонного оборудования, обивки сидений и элементов, салон требует химчистки, некоторые элементы ремонта.

Ввиду неудовлетворительного технического состояния и нецелесообразности

выполнения ремонта

Toyota Corolla

(полное наименование транспортного средства)

подлежит плановой замене и дальнейшему списанию в 2023 году.

Председатель комиссии:

Главный инженер филиала
(Должность)

Н.Н. Соловьев

(Расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Главный бухгалтер-
начальник ОБиНУиО
(Должность)

Р.А. Еграев

(Расшифровка подписи)

Заместитель директора
(Должность)

В.Б.Кузьмин

(Расшифровка подписи)

Начальник ПТО УТОиР
(Должность)

Д.П. Бабичев

(Расшифровка подписи)

Начальник СМиТ
(Должность)

А.О. Павлов

(Расшифровка подписи)