

Форма ОС-4а(пр)

Утверждено приказом ПАО "Россети Ленэнерго"

№ 797 от 30.12.2021

Приложение к акту ОС-4а

АКТ №
технического состояния транспортного средства
(основных узлов и агрегатов)
Филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Кабельная Сеть"
 (филиал ПАО "Россети Ленэнерго")

Комиссия в составе:

Председателя

Главный инженер филиала

Н.Н. Соловьев

и членов комиссии

Главный бухгалтер-начальник ОБиНУиО

Р.А. Еграев

Заместитель директора

В.Б.Кузьмин

Начальник ПТО УТОиР

Д.П. Бабичев

Начальник СМиТ

А.О. Павлов

произвели осмотр

Ford Focus

(Полное наименование транспортного средства)

Год изготовления: 2010

Заводской номер: X9FHXXEEDHAB14955

Номер двигателя: AB14955

Номер шасси: Отсутствует

Рег. номер: B910AO178

Номер паспорта: 47MP809507

Инвентарный номер: 40550473

В результате осмотра установлено: Необходимость проведения восстановительных работ для доведетворительного технического состояния

| № п/п | Наименование узлов и агрегатов | Годные для использования | Годные для восстановления | Негодные | Обнаруженные дефекты |
|-------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------|--|
| 1 | Кузов | - | - | Да | Кузов имеет обильные сколы, отслоение и выцветание, лакокрасочного покрытия, места соединения деталей подвержены коррозии. |
| 2 | Двигатель | - | - | Да | Требуется капитальный ремонт ДВС, не устойчивая работа, "треит", слабо набирает обороты, течь масла из-под сальников коленвала и распределителя, необходима замена приводных ремней и роликов. |
| 3 | Коробка перемены передач | - | - | Да | Требуется диагностика и ремонт, повышенный шум и вибрация при наборе скорости, на стыках корпуса присутствуют подтеки масла. |
| 4 | Передняя подвеска | - | - | Да | Коррозия, износ элементов подвески, сайлентблоки имеют расслоение, пружины и амортизаторы просевшие. |
| 5 | Задняя подвеска | - | - | Да | Гул ступичных подшипников, растрескивание наполнителя сайлентблоков, износ отбойников и деталей задней балки, требуется переборка задней подвески. |
| 6 | Механизм рулевого управления | - | - | Да | Люфт рулевого вала, течь масла из рулевой рейки, повышенный износ деталей рулевого механизма. |

| | | | | | |
|----|---------------------|----|---|----|--|
| 7 | Электрооборудование | - | - | Да | Износ проводки, частые обрывы цепи. |
| 8 | Стартер | - | - | Да | Нарушение обмотки, периодическое подклинивание бендикса. |
| 9 | Генератор | Да | - | - | - |
| 10 | Аккумулятор | - | - | Да | Не держит заряд, сульфатация |
| 11 | Автомобильные шины | - | - | Да | Растresкивание материала боковин, износ покрышек >80%. |
| 12 | Прочее оборудование | - | - | Да | Следы активной эксплуатации салонного оборудования, обивки сидений и элементов, салон требует химчистки, некоторые элементы ремонта. |

Ввиду неудовлетворительного технического состояния и нецелесообразности

выполнения ремонта

Ford Focus

(полное наименование транспортного средства)

подлежит плановой замене и дальнейшему списанию в 2023 году.

Председатель комиссии:

Главный инженер филиала
(Должность)

Н.Н. Соловьев
(Расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Главный бухгалтер-
начальник ОБиНУиО
(Должность)

Р.А. Еграев
(Расшифровка подписи)

Заместитель директора
(Должность)

Б.Б.Кузьмин
(Расшифровка подписи)

Начальник ПТО УТОиР
(Должность)

Д.П. Бабичев
(Расшифровка подписи)

Начальник СМиТ
(Должность)

А.О. Павлов
(Расшифровка подписи)