

Форма ОС-4а(пр)

Утверждено приказом ПАО "Россети Ленэнерго"

№ 797 от 30.12.2021

Приложение к акту ОС-4а

АКТ №
технического состояния транспортного средства
(основных узлов и агрегатов)
Филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Кабельная Сеть"
(филиал ПАО "Россети Ленэнерго")

Комиссия в составе:

Председателя _____ Главный инженер филиала

Н.Н. Соловьев

и членов комиссии

Главный бухгалтер-начальник ОБиНУиО

Р.А. Еграев

Заместитель директора

В.Б. Кузьмин

Начальник ПТО УТОиР

Д.П. Бабичев

Начальник СМиТ

А.О. Павлов

произвели осмотр Toyota Camry

(Полное наименование транспортного средства)

Год изготовления: 2006 Заводской номер: JTNBЕ40K103044845

Номер двигателя: 2341408 Номер шасси: Отсутствует

Рег. номер: B008HM47 Номер паспорта: 78ТТ397947

Инвентарный номер: 32065534

В результате осмотра установлено: Необходимость проведения восстановительных работ для удовлетворительного технического состояния

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	Кузов	-	-	Да	Лонжероны имеют сквозную коррозию, ввиду длительной эксплуатации лакокрасочное покрытие выцвело, присутствуют места отслоения и сколы.
2	Двигатель	-	-	Да	Требуют замены толкатели и гидркомпенсаторы, увеличенный расход масла, сальники и клапанная крышка не держат масло (течь), посторонние шумы при работе ДВС.
3	Коробка перемены передач	-	-	Да	Вибрация коробки при наборе скорости, сильный износ пакетов, требует дефектовки и ремонта.
4	Передняя подвеска	-	-	Да	Элементы передней подвески сильно кородированы, требуется полная переборка, замена приводов, сайлентблоков и пружин.
5	Задняя подвеска	-	-	Да	Заднее правое колесо заклинено, необходима замена ступичного подшипника, сильная коррозия посадочных мест задней балки, надрыв сайлентблоков, износ отбойников, необходима полная переборка.
6	Механизм рулевого управления	-	-	Да	Детали рулевого механизма требуют ремонта, люфт и стук в рулевом валу, течь рейки.

7	Электрооборудование	-	-	Да	Механический износ проводки провоцирует частые обрывы цепи, появление коротких замыканий.
8	Стартер	-	-	Да	Сильный износ обгонной муфты.
9	Генератор	-	-	Да	Частичный износ щеток.
10	Аккумулятор	-	-	Да	Требует замены из-за короткого замыкания во втором отсеке.
11	Автомобильные шины	-	-	Да	Износ передних покрышек 80%, задних 75% левый задний диск деформирован, требует ремонта.
12	Прочее оборудование	-	-	Да	Множественные следы активной эксплуатации салонного оборудования, износ (истирание) обивки сидений и иных элементов салона.

Ввиду неудовлетворительного технического состояния и нецелесообразности

выполнения ремонта

Toyota Camry

(полное наименование транспортного средства)

подлежит плановой замене и дальнейшему списанию в 2023 году.

Председатель комиссии:

Главный инженер филиала
(Должность)

Н.Н. Соловьев

(Расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Главный бухгалтер-
начальник ОБиНУиО
(Должность)

Р.А. Еграев

(Расшифровка подписи)

Заместитель директора
(Должность)

В.Б.Кузьмин

(Расшифровка подписи)

Начальник ПТО УТОиР
(Должность)

Д.П. Бабичев

(Расшифровка подписи)

Начальник СМиТ
(Должность)

А.О. Павлов

(Расшифровка подписи)