

Государственное унитарное предприятие
Оренбургской области
"Областной центр инвентаризации и оценки недвижимости"
(ГУП Оренбургской области "Облтехинвентаризация")
Майский пр., д. 11, г. Оренбург, 460021, тел/факс (3532) 68 58 31
E-mail: oren-bti@mail.ru http://www

Технический паспорт

На здание *производственные*

(назначение нежилого строения)

район

гор. (село)

Оренбург

улица (пер.)

Станочный №7

квартал №

инвентарный №

56:44:С-167/2017

Государственное унитарное
предприятие
Оренбургской области
«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
И ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ»
460021, г. Оренбург
пр. Майский, 11

V. Описание конструктивных элементов и определение износа

Литера А8

г.п. 1962 г.

| № по порядку | Наименование кон- структивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов (хорошее, удовлетворительное, деформации, осадки, трещины, гниль и пр.) | Удельные веса по таблице | Ценностные коэффиц. | Уд. веса после применения ценностного коэффициента | Процент износа элемента | Процент износа к строению (гр.7хгр.9)/100 | Текущие изменения | | |
|--------------|---|--|---|-------------------------------------|---------------------|---|-------------------------|--|----------------------|------------|--|
| | | | | | | | | | 20.....г. | | |
| | | | | | | | | | % износа элемента | к строению | |
| 1 | Фундамент | бетонный | осадочные трещины | 5 | 1 | 5 | 50 | 2,50 | | | |
| 2 | Наружные и внутренние капит. стены | кирпичные | трещины в кладке | 27 | 1 | 27 | 50 | 13,50 | | | |
| 3 | Перегородки | деревянные | | | | | | | | | |
| 4 | Перекрытия | чердачное | бетонные плиты | мелкие трещины | 12 | 1 | 12 | 40 | 4,80 | | |
| | | междуэтажные | | | | | | | | | |
| | | подвальные | | | | | | | | | |
| 5 | Крыша | шифер | отколы в местах сопр. листов | 6 | 1 | 6 | 60 | 3,60 | | | |
| 6 | Полы | 1-го этажа | дсп окрашено | потемнен. окрас. слоя | 8 | 1 | 8 | 40 | 3,20 | | |
| | | последующ. этажей | | | | | | | | | |
| 7 | Проемы | окна | двойные створные | переплеты рассохлись | 10 | 1 | 10 | 40 | 4,00 | | |
| | | двери | простые | полотна осели | | | | | | | |
| 8 | Отделка | внутренняя | оштукатурено, окрашено | трещины, отпадение штукатурки | 5 | 1 | 5 | 60 | 3,00 | | |
| | | наружная | | | | | | | | | |
| 9 | отопление | | | | | | | | | | |
| | лестницы | | | | | | | | | | |
| | электротехнич. устройства | | | | 24 | 1 | 12,0 | 60 | 7,20 | | |
| | Разные работы (крыльца, отмостки, лестницы и пр.) | | | | 3 | 1 | 3 | 60 | 1,80 | | |
| Итого..... | | | | 100 | | 88 | | 43,6 | | | |

удельный к 100 по формуле

$$\frac{\% \text{ износа (гр.9)} \times 100}{\text{удельный вес (гр.7)}} = \frac{44 \times 100}{88} = 50 \%$$

