



Mercedes-Benz

ЗАКАЗ-НАРЯД №МБ207608 от 26.06.2020

Собственник	Автомобиль	СТОА
ООО "Современные буровые технологии"	Модель: MERCEDES BENZ S500 4MATIC длинная база	Выдал: Шаймухаметов Рамиль Халилович
Телефон и адрес: +7 (917) 4420946, 450022, РБ, г.Уфа, ул.Радищева, 117, sbt@sbt.ufanet.ru	VIN: WDD2211941A482260	
Доверенное лицо	№ двигателя: 27893230043353	СК или СС отсутствует
	№ кузова:	ТО регулярно: Да
	Пробег: 152 393	Дата и время приёмки: 26.06.2020 11:19
	Гос. номер: С537КС 102	Дата и время начала ремонта: 26.06.2020 11:41
Плательщик	Цвет: Чёрный	Дата и время окончания ремонта: 26.06.2020 14:57
ООО "Современные буровые технологии"	Дата 1-ой регистрации 19.05.2012	Дата и время информирования клиента о готовности: 26.06.2020 14:57
Телефон и адрес: +7 (917) 4420946, 450022, РБ, г.Уфа, ул.Радищева, 117, sbt@sbt.ufanet.ru		Дата и время выдачи: 26.06.2020 14:57

1. Причина обращения (заполняется со слов клиента):

Заклучение (рекомендация) СТОА:			Стоимость н.ч	н.ч.	Стоимость	Скидка	Стоимость со скидкой	
Тип	№	Код	Работы		Наименование			
	1	00-0000-99			Мойка чистовая №1 (А,В,СLА,GLА,С,Е, GLC)	-	0,9	
ИТОГО:								

Стоимость работ и материалов:

2. Причина обращения (заполняется со слов клиента): Комплексный осмотр автомобиля

Заклучение СТОА: Актуальная ошибка по циркуляционному насосу системы отопления к задним пассажирам - требуется доп.диагностика с возможной заменой насоса.
Сломан запорный механизм закрытия заднего подлокотника - требуется заменить подлокотник
Порван карман на спинке переднего правого сиденья - заменить заднюю облицовку сиденья.
Порвана обивка спинки переднего левого сиденья - заменить обивку.
Уровень масла ДВС ниже отметки МИН - требуется корректировка уровня масла ДВС.
Откорректировать уровень масла ГУР - требуется корректировка уровня масла ГУР.
Течь масла через датчики клапанов муфт распредвалов - заменить уплотнения.
Заменить тормозную жидкость (темная)
Износ передних тормозных дисков - заменить передние тормозные диски (Остаток колодок передних 12мм, задних 11мм)
Порван пыльник шаровой опоры переднего левого верхнего поперечного рычага - заменить рычаг в сборе.
Сильное загрязнение между радиаторами охлаждения двигателя и системы кондиционирования - требуется мойка радиаторов.
Мех.повреждения подкрылков задних колес слева и справа - заменить передний правый
Люфт (сильный) в нижней шаровой опоре переднего правого амортизатора (уже делался ремонт) - заменить передний правый амортизатор в сборе (отдельно опора не поставляется)
Люфт во втулках переднего стабилизатора - заменить передний стабилизатор (отдельно втулки не поставляются)
Небольшой люфт в шаровой опоре переднего правого продольного рычага - заменить продольный рычаг
Течь масла через уплотнения масляных трубок охлаждения/смазки турбины слева и справа - заменить уплотнения.
Люфт в подшипнике промежуточного вала в поддоне ДВС - заменить подшипник пром.вала
Мех.повреждения на задних крыльях слева и справа и переднем бампере - требуется ремонт крыльев и переднего бампера.
Трещины на лобовом стекле - заменить лобовое стекло.

Рекомендация**Срок исполнения**

Ремонт по рекомендациям выполнить

Не срочно

Работы			Стоимость н.ч	н.ч.	Стоимость	Скидка	Стоимость со скидкой
Тип	№	Код	Наименование				
К	1	33-1020-01	Передний мост на износ: проверить, оценить состояние		2 100,00	0,3	630,00
К	2	35-1050-01	Задний мост на наличие повреждений: проверить		2 100,00	0,2	420,00
К	3	61-1069-01	Нижняя облицовка моторного отсека в сборе: снять и установить		2 100,00	0,4	840,00
К	4	00-0000-99	Подкапотное пространство - проверить		2 100,00	0,2	420,00
К	5	54-1011-01	Короткий тест выполнить		2 100,00	0,1	210,00
К	6	54-0650-01	Напряжение бортовой сети поддерживать		2 100,00	0,4	840,00
К	7	54-1010-01	Электрооборудование проверить, заключение		2 100,00	0,2	420,00
К	8	68-0000-99	Салон а\м осмотреть		2 100,00	0,4	840,00
К	9	98-0000-99	ЛКП осмотр		2 100,00	0,4	840,00
ИТОГО:					2,4		5 040,00

Стоимость работ и материалов: 5 040,00

Подпись клиента:

Страница 1 из 2

Банковские реквизиты
ИНН: 0278103155
КПП: 027401061

Банковский отдел
Расчётный счёт: 40702010800000000752
Корреспондентский счёт: 30101810600000000770

БИК: 048073770
Код по ОКПО: 02040667

ООО «АРТ-МОТОРС МБ»
450018, Башкортостан Респ, Уфа г.
Рубежная ул, дом №170/1
Тел./факс: +7 (347) 2224444
e-mail: info@art-motors.ru
web-страница: www.mercedes-art-motors.ru



Mercedes-Benz – Зарегистрированная торговая марка концерна «Даймлер АГ», Штутгарт. ФРГ



Mercedes-Benz

Общая стоимость работ, запасных частей и материалов:	
Стоимость работ:	5 040,00
Стоимость запасных частей и материалов:	5 040,00
Вид оплаты: наличный <input type="checkbox"/> безналичным <input type="checkbox"/>	
Время обслуживания (вкл. мойку автомобиля)	

Тип - Тип плательщика: К=клиент, Г=гарантия, СС=Сервисный Сертификат, В=внутренний, С=страховая компания, КЛ=КУЛАНЦ ("добрая воля" производителя), СМ=Сервисное Мероприятие

Возможна онлайн запись на сервисное обслуживание через приложение My Mercedes.

Уважаемый клиент! Вы можете оценить качество сервисного обслуживания Mercedes-Benz, для этого перейдите по ссылке с любого устройства - www.mercedes-benz.gfk.ru

Гарантийные обязательства на работы и запасные части выполняются только при предъявлении акта приёма работ, техпаспорта автомобиля и документа, дающего право на управление данным автомобилем. Гарантия на выполненные работы и запасные части согласно «Положению о предоставлении и пользовании услугами СТОА ООО «АРТ-МОТОРС МБ»»:

- на слесарные работы - 6 месяцев,
- на электрические - 3 месяца,
- регулировка развал-схождения - гарантия отсутствует,
- на оригинальные запасные части, приобретённые и установленные на СТОА, - 24 месяцев,
- на работы, связанные с нанесением на кузов автомобиля антигравийной или любой другой плёнки, тонировку стёкол автомобиля, обработку лакокрасочного покрытия защитным составом - 12 месяцев,
- на запасные части, связанные с системой покрытия защитным составом - гарантии нет.

Гарантийный срок на запасные части и агрегаты, заменённые в рамках исполнения обязательств по гарантии на автомобиль, истекает одновременно с гарантийным сроком на автомобиль.
С объемом выполненных работ и итоговой стоимостью согласен.
С рекомендациями ознакомлен.

Подпись клиента

или уполномоченного лица

Подпись сервисного

консультанта



Подпись клиента: _____

Страница 2 из 2

Банковские реквизиты
ИНН: 0276103155
КПП: 027401001

Банковский отдел
Расчётный счёт: 40702810800000000752
Корреспондентский счёт: 30101810600000000770

БИК: 048073770
Код по ОКПО: 82040667

ООО «АРТ-МОТОРС МБ»
450018, Башкортостан Респ, Уфа г,
Рубежная ул, дом №170/1
Тел/факс: +7 (347) 2224444
e-mail: info@art-motors.ru
web-страница: www.mercedes-art-motors.ru



Mercedes-Benz

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №МБ207608 от 26.06.2020 К РЕМОНТНОМУ ЗАКАЗ-НАРЯДУ №МБ207608 от 26.06.2020

Собственник	Автомобиль	СТОА
ООО "Современные буровые технологии"	Модель: MERCEDES BENZ S500 4MATIC длинная база	Принял: Шаймухаметов Рамиль Халилович
Телефон и адрес: +7 (917) 4420946, 450022, РБ, г.Уфа, ул.Радищева, 117, sbt@sbt.ufanet.ru	VIN: WDD2211941A482260	
Доверенное лицо	№ двигателя: 27893230043353	СК или СС отсутствует
	Инф. кузовопроизводителя	ТО регулярно: Да
	Пробег: 152 393	Дата и время приёмки: 26.06.2020 11:19
Плательщик	Гос. номер: С537КС 102	Дата и время начала ремонта: 26.06.2020 11:41
ООО "Современные буровые технологии"	Цвет: Чёрный	Дата и время окончания ремонта: 26.06.2020 14:57
Телефон и адрес: +7 (917) 4420946, 450022, РБ, г.Уфа, ул.Радищева, 117, sbt@sbt.ufanet.ru	Дата 1-ой регистрации 19.05.2012	Дата и время информирования клиента о готовности: 26.06.2020 14:57
	Ориентировочная остаточная стоимость автомобиля по согласованию: 500 000 руб.	Дата и время выдачи: 26.06.2020 14:57

Исполнителем были выполнены работы согласно ремонтного заказ-наряда к предварительному заказ-наряду №МБ207608 надлежащего качества и в согласованные сроки.
Запасные части и расходные материалы израсходованы для выполнения вышеуказанных работ согласно ремонтного заказ-наряда к предварительному заказ-наряду №МБ207608.

Общая стоимость выполненных работ, оказанных услуг, израсходованных запасных частей и расходных материалов составляет 5 040,00 рублей (Пять тысяч сорок рублей 00 копеек).

Клиентом работы приняты.
Претензий по результатам и срокам исполнения нет.

Работу сдал _____



Шаймухаметов Р.Х.

Работу принял _____

Подпись клиента _____

Страница 1 из 1

Банковские реквизиты
ИНН: 0276103155
КПП: 027401001

Банковский отдел
Расчётный счёт: 407028108000000000752
Корреспондентский счёт: 301018108000000000752

СБЛ ПРИБОРЫ
Почтовый адрес: 450016

ООО «АРТ-МОТОРС МБ»
450016, Башкортостан Респ, Уфа г,
Рубежная ул, дом №170/1
Тел./факс: +7 (347) 2224444
e-mail: info@art-motors.ru
web-страница: www.mercedes-art-motors.ru



Mercedes-Benz – Зарегистрированная торговая марка концерна «Даймлер АГ», Штутгарт, ФРГ