

АКТ № _____
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
от «31» мая 2022 г.

г. Реутов

Сотрудники

Начальник Серегин А.М.
Главный механик Хромочкин А.И.
Начальник автоколонны Куликов В.В.
Старший мастер РММ Родионов Д.Н.
Материально ответственное лицо,
начальник автоколонны Пузанов В.Н.

Произвели осмотр контейнеров хранящихся на открытой площадке базы 702, находящейся по адресу: Московская область, г. Реутов, ул. Транспортная, д. 3 и установили следующее:

Техническое состояние движимого имущества

№ п/п	Наименование движимого имущества	Инвентарный номер	Ед. изм.	Кол-во	Техническое состояние	Заключение комиссии
1.	Контейнер 16м3	A55000660	шт.	1	Отсутствует захват для крюка, погнуты борта, неисправны запорные механизмы заднего борта.	После проведения ремонта, пригоден для дальнейшей эксплуатации. Вес контейнера составляет 2,1 т.
2.	Контейнер 16м3 (крюковой)	A55000661	шт.	1	Отсутствует захват для крюка, погнуты борта, неисправны запорные механизмы заднего борта.	После проведения ремонта, пригоден для дальнейшей эксплуатации. Вес контейнера составляет 2,1 т.
3.	Контейнер 16м3 (крюковой)	A55000662	шт.	1	Сквозная коррозия бортов и пола, неисправны запорные механизмы заднего борта.	После проведения ремонта, пригоден для дальнейшей эксплуатации. Вес контейнера составляет 2,1 т.
4.	Контейнер 27м3 (крюковой)	A55000641	шт.	1	Необходима покраска	Пригоден для дальнейшей эксплуатации. Вес контейнера составляет 2,4 т.

5.	Контейнер V-23.5 м3 для МЛ	Э0007353	шт.	1	Разрыв металла правого борта, необходим покраска	После проведения ремонта, пригоден для дальнейшей эксплуатации. Вес контейнера составляет 2,3 т.
6.	Контейнер V-23,5м3 для МЛ	Э0007356	шт.	1	Необходим покраска.	Пригоден для дальнейшей эксплуатации. Вес контейнера составляет 2,3 т.
7.	Контейнер металлический емк. 20м3	A55000651	шт.	1	Сквозная коррозия бортов и пола, неисправны запорные механизмы заднего борта, требуется покраска	После проведения ремонта, пригоден для дальнейшей эксплуатации. Вес контейнера составляет 2,2 т.
8.	Контейнер металлический емк. 20м3	A55000654	шт.	1	Требуется ремонт бортов (погнуты), неисправен запорный механизм заднего борта, необходима покраска.	После проведения ремонта, пригоден для дальнейшей эксплуатации. Вес контейнера составляет 2,2 т.
9.	Контейнер металлический емк. 20м3	A55000655	шт.	1	Требуется ремонт бортов (погнуты), неисправен запорный механизм заднего борта, необходима покраска.	После проведения ремонта, пригоден для дальнейшей эксплуатации. Вес контейнера составляет 2,2 т.
10.	Контейнер металлический емк. 20м3	A55000656	шт.	1	Требуется ремонт бортов (погнуты), неисправен запорный механизм заднего борта, необходима покраска	После проведения ремонта, пригоден для дальнейшей эксплуатации. Вес контейнера составляет 2,2 т.

Начальник

Главный механик

Начальник автоколонны

Старший мастер РММ

Материально ответственное лицо,
начальник автоколонны

Серегин А.М.

Хромочкин А.И.

Куликов В.В.

Родионов Д.Н.

Пузанов В.Н.