


«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала
ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»

И.М. Мещеряков
«___» _____ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Реализация техники отработавшей свой нормативный срок филиала ПАО
«Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети»

1. Предмет - проведения аукциона по реализации/продаже транспортных средств, не пригодных к дальнейшей эксплуатации, принадлежащих на праве собственности ПАО «Россети Ленэнерго».

2. Основание – реализация/продажа техники отработавшей свой нормативный срок филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети» согласно

3. Транспортные средства расположены по адресу г. Санкт-Петербург, п. Белоостров, Новое ш., д. 53, контактное лицо начальник службы МиТ т. +7 921 788 48 62

№ п/ п	Марка, модель	Год выпуск а	VIN / заводской номер машины	Гос./рег. №	Инв. №	Техническое состояние	Обнаруженные дефекты
1	BA3- 21074 легковой седан	2004	ХТА2107 40419460 32	В757ТХ 98	44290	неудовлетво рительно	требуется ремонт двигателя и МКПП, ремонт рулевой рейки, заднего моста. Ремонт кузова, очаги коррозии по кузову.
2	CHEVR OLET NIVA 212300- 55	2010	X9L21230 0A031490 7	В348АЕ 178	372002 99	неудовлетво рительно	требуется ремонт ДВС, коробки передач, раздатки и кузова, очаги коррозии по кузову
3	FORD FOCUS	2008	WF0HXX WPDH8B 54627	В781РХ 98	э0002- 021	неудовлетво рительно	требуется ремонт ДВС, коробки передач, приводов, рулевой рейки. Ремонт кузова, очаги коррозии по кузову.
4	ГАЗ- 33023	2010	X9633023 0В070050 7	В592АУ 178	44288	неудовлетво рительно	требуется ремонт ДВС, Ремонт кузова, очаги коррозии по кузову, требуется ремонт передней и задней подвески.

5	ГАЗ-330232г _р узовой бортовой	2011	X9633023 2C246293 9	B306МУ 178	44282	неудовлетво рительно	требуется ремонт ДВС, Ремонт кабины и кузова, очаги коррозии по кузову требуется ремонт передней и задней подвески.
6	ГАЗ 33023	2009	X9633023 09236837 6	B809УО 98	405504 37	неудовлетво рительно	требуется ремонт ДВС, коробки передач. Ремонт кабины и кузова, очаги коррозии по кузову требуется ремонт передней и задней подвески.
7	ГАЗ 33023	2009	X9633023 09236786 6	B694УО 98	405504 39	неудовлетво рительно	требуется ремонт ДВС, Ремонт кабины и кузова, очаги коррозии по кузову требуется ремонт передней и задней подвески.
8	Грузовой с бортовой платформой	2011	X9627050 0B070675 8	B357КН 178	372003 19	неудовлетво рительно	требуется ремонт ДВС, Ремонт кузова, очаги коррозии по кузову
9	ГАЗ-32213 легковой прочее	2010	X9632213 0A067481 6	B589ХУ 98	44287	неудовлетво рительно	требуется ремонт ДВС, коробки передач, переднего моста. Ремонт кузова с заменой всех дверей, большие очаги коррозии по кузову
10	ГАЗ-33027 ПСС-131.12сп ециализи рованны й	2012	X6729460 7C000022	B994НК 178	44301	неудовлетво рительно	требуется ремонт ДВС, Ремонт кабины несущей конструкции, очаги коррозии по кузову. Требуется ремонт установки с заменой всех руковов гидравлики. Замена всей проводки установки, ремонт или замена приборов безопасности. Течь всех гидроцилиндров.

							Разрешенный срок эксплуатации установки истек.
11	АП-18-09 ГАЗ-3309	2010	Y69AP18 09AOM11 267	B148AM 178	44274	неудовлетворительно	требуется ремонт ДВС, Ремонт кабины несущей конструкции, очаги коррозии по кузову. Требуется ремонт установки с заменой всех руков гидравлики. Замена всей проводки установки, ремонт или замена приборов безопасности. Течь гидроцилиндров. Разрешенный срок эксплуатации установки истек.
12	АПТЛ-17 ГАЗ-3307 специализированный	2007	X6729461 97000015 7	B941HT 98	44294	неудовлетворительно	требуется ремонт ДВС, Ремонт кабины несущей конструкции, очаги коррозии по кузову. Требуется ремонт установки с заменой всех руков гидравлики. Замена всей проводки установки, ремонт или замена приборов безопасности. Течь всех гидроцилиндров. Разрешенный срок эксплуатации установки истек.

13	ПМС-212-02 ГАЗ-33023 специализированный	2013	Y39PMC2 12D20083 62	B751CY 178	44289	неудовлетворительно	требуется ремонт ДВС, Ремонт кабины несущей конструкции, очаги коррозии по кузову. Требуется ремонт установки с заменой всех руков гидравлики. Замена всей проводки установки, ремонт или замена приборов безопасности. Течь всех гидроцилиндров. Разрешенный срок эксплуатации установки истек.
14	ГАЗ-3307 АПТЛ-17 специализированный	2005	X6729461 95000014 2	B324EE9 8	44284	неудовлетворительно	требуется ремонт ДВС, Ремонт кабины несущей конструкции, очаги коррозии по кузову. Требуется ремонт установки с заменой всех руков гидравлики. Замена всей проводки установки, ремонт или замена приборов безопасности. Течь всех гидроцилиндров. Разрешенный срок эксплуатации ПС истек.
15	ГАЗ-3307 АПТЛ-17 автоподъемник	2005	X6729461 95000014 1	B325EE9 8	44285	неудовлетворительно	требуется ремонт ДВС, Ремонт кабины несущей конструкции, очаги коррозии по кузову. Требуется ремонт установки с заменой всех руков гидравлики. Замена всей проводки установки, ремонт или замена приборов безопасности. Течь всех

							гидроцилиндров. Разрешенный срок эксплуатации установки истек.
16	ПСС-131-18Э НА ШАССИ МАЗ 437043	2010	X8648124 2A0AC80 10	B802XA 98	51101	неудовлетво рительно	Двигатель не запускается, отсутствует компрессия в 3 и 4 цилиндрах, следы течи с сальников коленвала спереди и сзади, с сальников распредвала, из под клапанной крышки, сцепление требует замены, требуется ремонт системы охлаждения
17	АП-18-10	2012	Y69AP18 10C0M11 206	B319HT 178	90002-495	неудовлетво рительно	требуется ремонт двигателя (повышенный расход масла), навесного оборудования, рулевой рейки, сколы/ царапины, очаги коррозии по кузову. Требуется замена руковов гидравлики, приборов безопасности.
18	ГАЗ-3308 ЛВИ-3МГспециализированный	2006	X8937894 660AM81 17	B792MC 98	44291	неудовлетво рительно	Двигатель не запускается, отсутствует компрессия цилиндрах, следы течи с сальников коленвала спереди и сзади, с сальников распредвала, из под клапанной крышки, сцепление требует замены, требуется ремонт системы охлаждения. Фургон

							имеет сильную деформацию (сгнил).
19	САРЗ 3280	2003	XV93946 3C300000 28	B852УР 78	э0002- 288	неудовлетво рительно	Двигатель не запускается, отсутствует компрессия цилиндрах, следы течи с сальников коленвала спереди и сзади, с сальников распредвала, из под клапанной крышки, сцепление требует замены, требуется ремонт системы охлаждения
20	ГАЗ 3897- 0000010- 15	2009	X8938971 590B2722 0	B086УХ 98	405504 44	неудовлетво рительно	требуется ремонт ДВС, тормозной системы. Ремонт кузова, очаги коррозии по кузову. Требуется замена жгутов электропроводки.
21	ГАЗ- 3309	2011	X9633090 0B101032 3	B536KM 178	372003 10	неудовлетво рительно	требуется ремонт двигателя, ремонт тормозной системы, замена жгутов электропроводки, рулевого управления, КПП и сцепления, очаги коррозии по кузову
22	(БКМ- 317)4810 1A(4810 1- 0000010- 01)	2004	X0848101 A4000091 3	B674OE 98	371602 72	неудовлетво рительно	требуется ремонт двигателя, обслуживание подвески, рулевого управления, КПП и сцепления, очаги коррозии по кузову. Разрушена раздатка БКМ. Шток БКМ и коронка требуют замены.

23	ГАЗ-САЗ-35071	2011	X3E35071 0B000927 5	B454BM 178	500454 000	неудовлетворительно	требуется ремонт двигателя, обслуживание подвески, рулевого управления, КПП и сцепления, очаги коррозии по кузову. Повышенная коррозия кузова, ослаблены силовые элементы кузова.
24	ПСА-2 7Т 3013 711521	2013	X8971152 1D0EF933 0	BK89667 8	372003 58	неудовлетворительно	требуется ремонт рамы, обслуживание тормозной системы, очаги коррозии по раме
25	ПСА-2 7Т 3013 711521	2013	X8971152 1D0EF933 1	BK89677 8	372003 59	неудовлетворительно	требуется ремонт рамы, обслуживание тормозной системы, очаги коррозии по раме
26	ПСА-2. 7Т 3513 711521	2014	X8971152 1E0EF952 2	BM3609 78	51112	неудовлетворительно	требуется ремонт рамы, обслуживание тормозной системы, очаги коррозии по раме
27	Снегоболотоход "Viking"	2012	659	78CA129 1	44272	неудовлетворительно	двигатель не выходит на заявленную мощность, сколы/царапины, очаги коррозии по кузову, ремонт КПП, тормозной системы, замена механизмов привода, изношены натяжители гусецеп. Нарушена герметичность кузова. Кенгурятник и лебедка повреждены. Требуется замена всех сидений (сгнили).

Начальник службы

МиТ


 В.Б. Абрамов