

Приложение к акту ОС-4а
 Утверждаю
 Первый заместитель директора
 -Главный инженер
 филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "ЮЭС"

 Э.В. Краев
 2021г.

АКТ № 48
технического состояния транспортного средства
(основных узлов и агрегатов)

филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Южные электрические сети"

(филиал ОАО "Ленэнерго")

Комиссия в составе:

Председателя Начальник ОФИКИРП Аронов В.И.
(Должность, Фамилия, И.О.)

и членов комиссии

Начальник ПТС Иванов Е.Н.
(Должность, Фамилия, И.О.)Начальник СМиТ Копчиков М.А.
(Должность, Фамилия, И.О.)

(Должность, Фамилия, И.О.)

составили настоящий акт о том, что

FORD ФОРД "ФОКУС"

(Полное наименование транспортного средства)

д изготавления: 2008

Заводской номер:

WF0PXXWPDP8L39749

омер двигателя: SIDA8L39749

Номер шасси:

отсутствует

Рег. номер: В 226 ТМ 98

Номер техпаспорта:

78 УВ 528912

Инвентарный номер: Э0002-069

Пришла в негодность и ремонту не подлежит, при осмотре выявлено следующие:

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановл- ения	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	РАМА	нет	нет	да	коррозия,
2	КУЗОВ	нет	нет	да	коррозия
3	ДВИГАТЕЛЬ (силовой агрегат)	нет	нет	да	износ
4	КОРОБКА перемены передач	нет	нет	да	износ
5	РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА				
6	МОСТЫ:				
	Передний	нет	нет	да	износ
	Задний	нет	нет	да	износ
7	МЕХАНИЗМЫ:				
	Рулевого управления	нет	нет	да	износ

Оборотная сторона формы ОС-4а(пр)

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановл.	Негодные	Обнаруженные дефекты
	ГУР				
8	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИ				
	Стартер	нет	нет	да	износ
	Генератор	нет	нет	да	износ
	Аккумулятор	нет	нет	да	сульфация пластиин
9	АВТОШИНЫ	нет	нет	да	70% износ протектора.
10	Прочее оборудование	нет	нет	да	

Ввиду неудовлетворительного технического состояния и дорогостоящего

выполнения ремонта: FORD ФОРД "ФОКУС" гос. В 226 ТМ 98

(полное наименование транспортного средства)

подлежит списанию в 2022 г.

Председатель комиссии:

Начальник ОФИКИРП
(Должность)

Аронов В.И.

(Расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Начальник ПТС
(Должность)

Иванов Е.Н.

(Расшифровка подписи)

Начальник СМиТ
(Должность)


Копчиков М.А.

(Расшифровка подписи)

Зам. директора по борьбе с мошенничеством
(Должность)

Правдченко М.Т.

(Расшифровка подписи)

Приложение к акту ОС-4а
Утверждаю
Первый заместитель директора
-Главный инженер
филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "ЮЭС"

Э.В. Краев
2021г.

АКТ № 65
технического состояния транспортного средства
(основных узлов и агрегатов)

филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Южные электрические сети"
(филиал ОАО "Ленэнерго")

Комиссия в составе:

Председателя Начальник ОФИКИРП Аронов В.И.
(Должность, Фамилия, И.О.)

и членов комиссии

Начальник ПТС Иванов Е.Н.
(Должность, Фамилия, И.О.)

Начальник СМиТ Копчиков М.А.
(Должность, Фамилия, И.О.)

(Должность, Фамилия, И.О.)

составили настоящий акт о том, что ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК VENIERI VF6.23B
(Полное наименование транспортного средства)

д изготавления: 2009 Заводской номер: 25127
омер двигателя: 35248J011732S Номер шасси:
Рег. номер: 8147 PP 78 Номер техпаспорта: RU CB 538210
Инвентарный номер: 51099

Пришла в негодность и ремонту не подлежит, при осмотре выявлено следующие:

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановл ения	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	РАМА	нет	нет	да	коррозия
2	КУЗОВ	нет	нет	да	коррозия
3	ДВИГАТЕЛЬ (силовой агрегат)	нет	нет	да	износ
4	КОРОБКА перемены передач	нет	нет	да	износ
5	РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА	нет	нет	да	износ
6	МОСТЫ:				
	Передний	нет	нет	да	износ
	Задний	нет	нет	да	износ
7	МЕХАНИЗМЫ:				
	Рулевого управления	нет	нет	да	износ

Оборотная сторона формы ОС-4а(пр)

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановл.	Негодные	Обнаруженные дефекты
	ГУР				
8	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИ				
	Стартер	нет	нет	да	износ
	Генератор	нет	нет	да	износ
	Аккумулятор	нет	нет	да	сульфация пластины
9	АВТОШИНЫ	нет	нет	да	90% износ протектора.
10	Прочее оборудование	нет	нет	да	

Ввиду неудовлетворительного технического состояния и дорогостоящего

выполнения ремонта: ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК VENIERI VF6.23B гос.номер 8147 РР 78
(полное наименование транспортного средства)

подлежит списанию в 2021 г.

Председатель комиссии:

Начальник ОФиКИРП
(Должность)

(Подпись)

Аронов В.И.

(Расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Начальник ПТС
(Должность)

(Подпись)

Иванов Е.Н.

(Расшифровка подписи)

Начальник СМиТ
(Должность)

(Подпись)

Копчиков М.А.

(Расшифровка подписи)

Зам.директора по бухгалтерии
(Должность)

(Подпись)

Тsvетков А.Т.

(Расшифровка подписи)

Приложение к акту ОС-4а
 Утверждаю
 Первый заместитель директора
 -Главный инженер
 филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "ЮЭС"

 Э.В. Краев
 2021г.

АКТ № 67

**технического состояния транспортного средства
(основных узлов и агрегатов)**

филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Южные электрические сети"

(филиал ОАО "Ленэнерго")

Комиссия в составе:

Председателя _____ Начальник ОФиКИРП Аронов В.И.
(Должность, Фамилия, И.О.)

и членов комиссии

Начальник ПТС Иванов Е.Н.
(Должность, Фамилия, И.О.)Начальник СМиТ Копчиков М.А.
(Должность, Фамилия, И.О.)

(Должность, Фамилия, И.О.)

составили настоящий акт о том, что ПСС-131.18-02Э на шасси МАЗ-437043

(Полное наименование транспортного средства)

д. изготовления: 2010

Заводской номер:

X89481242A0AC8009

омер двигателя: Д-245.30Е3 514948

Номер шасси:

Y3M437043A0001166

Рег. номер: В 801 ХА 98

Номер техпаспорта:

69 МТ 593121

Инвентарный номер: 51100

Пришла в негодность и ремонту не подлежит, при осмотре выявлено следующие:

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановл- ения	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	РАМА	нет	нет	да	коррозия, излом
2	КУЗОВ	нет	нет	да	коррозия
3	ДВИГАТЕЛЬ (силовой агрегат)	нет	нет	да	износ
4	КОРОБКА перемены передач	нет	нет	да	износ
5	КОРОБКА отбора мощности	нет	нет	да	износ
6	МОСТЫ:				
	Передний	нет	нет	да	износ
	Задний	нет	нет	да	износ
7	МЕХАНИЗМЫ: Рулевого управления	нет	нет	да	износ

Оборотная сторона формы ОС-4а(пр)

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановл.	Негодные	Обнаруженные дефекты
	ГУР				
8	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИ				
	Стартер	нет	нет	да	износ
	Генератор	нет	нет	да	износ
	Аккумулятор	нет	нет	да	сульфация пластин
9	АВТОШИНЫ	нет	нет	да	90% износ протектора.
10	Прочее оборудование	нет	нет	да	

Ввиду неудовлетворительного технического состояния и дорогостоящего

выполнения ремонта: ПСС-131.18-02Э на шасси МАЗ-437043 гос. номер В 801 ХА 98
(полное наименование транспортного средства)

подлежит списанию в 2021 г.

Председатель комиссии:

Начальник ОФИКИРП
(Должность)

(Подпись)

Аронов В.И.

(Расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Начальник ПТС
(Должность)

(Подпись)

Иванов Е.Н.

(Расшифровка подписи)

Начальник СМиТ
(Должность)

(Подпись)

Копчиков М.А.

(Расшифровка подписи)

Заместитель по бережливому
(Должность)

(Подпись)

(Подпись)

Грандаков Е.Г.

(Расшифровка подписи)

№ 764 от _____

Приложение к акту ОС-4а
 Утверждаю
 Первый заместитель директора
 -Главный инженер
 филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "ЮЭС"

 Э.В. Краев
 2021г.

АКТ № 69

**технического состояния транспортного средства
 (основных узлов и агрегатов)**

филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Южные электрические сети"
 (филиал ОАО "Ленэнерго")

Комиссия в составе:

Председателя Начальник ОФиКИРП Аронов В.И.
 (Должность, Фамилия, И.О.)

и членов комиссии

Начальник ПТС Иванов Е.Н.
 (Должность, Фамилия, И.О.)

Начальник СМиТ Копчиков М.А.
 (Должность, Фамилия, И.О.)

(Должность, Фамилия, И.О.)

составили настоящий акт о том, что SAURER 10 DM GOTTWALD

(Полное наименование транспортного средства)

д. изготвления: 1990 Заводской номер: _____ ОТСУТСТВУЕТомер двигателя: НЕ УСТ. 117126 Номер шасси: 215126Рег. номер: В 655 СР 98 Номер техпаспорта: 78 ТУ 660199Инвентарный номер: 417884900

Пришла в негодность и ремонту не подлежит, при осмотре выявлено следующие:

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановл- ения	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	PAMA	нет	нет	да	коррозия, излом
2	КУЗОВ	нет	нет	да	коррозия
3	ДВИГАТЕЛЬ (силовой агрегат)	нет	нет	да	износ
4	КОРОБКА перемены передач	нет	нет	да	износ
5	РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА	нет	нет	да	износ
6	МОСТЫ: Передний	нет	нет	да	износ
	Задний	нет	нет	да	износ
7	МЕХАНИЗМЫ: Рулевого управления	нет	нет	да	износ

Оборотная сторона формы ОС-4а(пр)

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановл.	Негодные	Обнаруженные дефекты
	ГУР				
8	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				
	Стартер	нет	нет	да	износ
	Генератор	нет	нет	да	износ
	Аккумулятор	нет	нет	да	сульфация пластины
9	АВТОШИНЫ	нет	нет	да	90% износ протектора.
10	Прочее оборудование	нет	нет	да	

Ввиду неудовлетворительного технического состояния и дорогостоящего

выполнения ремонта: SAURER 10 DM GOTTWALD гос.номер В 655 СР 98

(полное наименование транспортного средства)

подлежит списанию в 2021 г.

Председатель комиссии:

Начальник ОФиКИРП

(Должность)

(Подпись)

Аронов В.И.

(Расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Начальник ПТС

(Должность)

(Подпись)

Иванов Е.Н.

(Расшифровка подписи)

Начальник СМиТ

(Должность)

(Подпись)

Копчиков М.А.

(Расшифровка подписи)

Зам. начальника по бухгалтерии

(Должность)

(Подпись)

Драгунова И.Г.

(Расшифровка подписи)