

Форма ОС-4а(пр)

Утверждено приказом ПАО "Россети Ленэнерго"

№ 797 от 30.12.2021

Приложение к акту ОС-4а

АКТ №
технического состояния транспортного средства
(основных узлов и агрегатов)
Филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Кабельная Сеть"
 (филиал ПАО "Россети Ленэнерго")

Комиссия в составе:

Председателя

Главный инженер филиала

Н.Н. Соловьев

и членов комиссии

Главный бухгалтер-начальник ОБиНУиО

Р.А. Еграев

Заместитель директора

В.Б.Кузьмин

Начальник ПТО УТОиР

Д.П. Бабичев

Начальник СМиТ

А.О. Павлов

произвели осмотр

Renault Kangoo

(Полное наименование транспортного средства)

Год изготовления: 2008

Заводской номер: VF1KCEBCF39635962

Номер двигателя:

Номер шасси: Отсутствует

Рег. номер: B236UX98

Номер паспорта: 77TX353916

Инвентарный номер: 40550456

В результате осмотра установлено: Необходимость проведения восстановительных работ
для удовлетворительного технического состояния

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	Кузов	-	-	Да	Кузов имеет обильные сколы, отслоение и выцветание, лакокрасочного покрытия, места соединения деталей подвержены коррозии.
2	Двигатель	-	-	Да	Двигатель разобран для дефектовки. Шейки коленвала имеют предельный износ, вкладыши коленвала изношены, провернуты, требуется шлифовка коленвала, ЦПГ имеет повышенный износ, требуется замена поршней и расточка стенок цилиндров, ГБЦ имеет следы прорыва антифриза в цилиндры, требуется опрессовка и шлифовка привалочной плоскости, масляный насос имеет предельный износ.
3	Коробка перемены передач	-	-	Да	Гул и повышенная вибрация в движении.
4	Передняя подвеска	-	-	Да	Элементы подвески сильно корродированы, требуется переборка с заменой приводов, сайлентблоков, амортизаторов и пружин.
5	Задняя подвеска	-	-	Да	Подвеска корродирована, имеется повышенный износ, требуется замена сайлентблоков, пружин, амортизаторов, диагностика ступичных подшипников.

6	Механизм рулевого управления	-	-	Да	Значительный износ деталей рулевого механизма люфт рулевого вала, течь масла из рулевой рейки.
7	Электрооборудование	-	-	Да	Износ проводки, частые обрывы цепи.
8	Стартер	Да	-	-	-
9	Генератор	Да	-	-	-
10	Аккумулятор	-	-	Да	Не держит заряд, сульфатация
11	Автомобильные шины	-	-	Да	Растескивание резины, износ покрышек >80%.
12	Прочее оборудование	-	-	Да	Очевидные следы эксплуатации, сильная потёртость обивки сидений и набивных элементов, салон требует химчистки, некоторые элементы ремонта.

Ввиду неудовлетворительного технического состояния и нецелесообразности

выполнения ремонта

Renault Kangoo

(полное наименование транспортного средства)

подлежит плановой замене и дальнейшему списанию в 2023 году.

Председатель комиссии:

Главный инженер филиала
(Должность)

(Подпись)

Н.Н. Соловьев

(Расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Главный бухгалтер-
начальник ОБиНУиО
(Должность)

(Подпись)

Р.А. Еграев

(Расшифровка подписи)

Заместитель директора
(Должность)

(Подпись)

В.Б.Кузьмин

(Расшифровка подписи)

Начальник ПТО УТОиР
(Должность)

(Подпись)

Д.П. Бабичев

(Расшифровка подписи)

Начальник СМиТ
(Должность)

(Подпись)

А.О. Павлов

(Расшифровка подписи)