

Форма ОС-4а(пр)

Утверждено приказом ПАО "Россети Ленэнерго"

№ 797 от 30.12.2021

Приложение к акту ОС-4а

АКТ №
технического состояния транспортного средства
(основных узлов и агрегатов)
Филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Кабельная Сеть"
(филиал ПАО "Россети Ленэнерго")

Комиссия в составе:

Председателя

Главный инженер филиала

Н.Н. Соловьев

и членов комиссии

Главный бухгалтер-начальник ОБиНУиО

Р.А. Еграев

Заместитель директора

В.Б.Кузьмин

Начальник ПТО УТОиР

Д.П. Бабичев

Начальник СМиТ

А.О. Павлов

произвели осмотр **Renault Kangoo**

(Полное наименование транспортного средства)

Год изготовления: 2008

Заводской номер: VF1KCEBCF39635960

Номер двигателя:

Номер шасси: Отсутствует

Рег. номер: B226UX98

Номер паспорта: 77TX539292

Инвентарный номер: 40550451

В результате осмотра установлено: Необходимость проведения восстановительных работ
для удовлетворительного технического состояния

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	Кузов	-	-	Да	Обильная коррозия лонжеронов, задней двери, мест соединения элементов кузова, общее выгорание краски, царапины и сколы лакокрасочного покрытия по передней части капота, крыше, переднему бамперу.
2	Двигатель	-	-	Да	Ошибки системы по работе ДВС, повышенный расход масла, подтекание сальников, толкатели клапанов требуют замены, посторонний шум ДВС на холостых оборотах.
3	Коробка перемены передач	-	-	Да	Требуется диагностика и ремонт, повышенный шум и вибрация при наборе скорости, на стыках корпуса присутствуют подтеки масла.
4	Передняя подвеска	-	-	Да	Элементы передней подвески сильно корродированы, требуется полная переборка, ремонт суппортов, замена сайлентблоков, амортизаторов и пружин.
5	Задняя подвеска	-	-	Да	Подвеска корродирована, имеется повышенный износ, требуется замена сайлентблоков, пружин, амортизаторов, диагностика ступичных подшипников.

6	Механизм рулевого управления	Да	-	-	-
7	Электрооборудование	-	-	Да	Износ проводки, частые обрывы цепи.
8	Стартер	-	-	Да	Нарушение обмотки, подклинивание бендикса.
9	Генератор	-	-	Да	Нарушение обмотки, износ щеток
10	Аккумулятор	-	-	Да	Не держит заряд, сульфатация пластин
11	Автомобильные шины	-	-	Да	Растresкивание резины, износ покрышек >80%.
12	Прочее оборудование	-	-	Да	Множественные следы активной эксплуатации салонного оборудования, износ (истирание) обивки сидений и иных элементов салона.

Ввиду неудовлетворительного технического состояния и нецелесообразности

выполнения ремонта

Renault Kangoo

(полное наименование транспортного средства)

подлежит плановой замене и дальнейшему списанию в 2023 году.

Председатель комиссии:

Главный инженер филиала

(Должность)

Н.Н. Соловьев

(Расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Главный бухгалтер-
начальник ОБиНУиО

(Должность)

Р.А. Еграев

(Расшифровка подписи)

Заместитель директора

(Должность)

В.Б.Кузьмин

(Расшифровка подписи)

Начальник ПТО УТОиР

(Должность)

Д.П. Бабичев

(Расшифровка подписи)

Начальник СМИТ

(Должность)

А.О. Павлов

(Расшифровка подписи)