

Форма ОС-4а(пр)

Утверждено приказом ПАО "Россети Ленэнерго"

№ 797 от 30.12.2021

Приложение к акту ОС-4а

АКТ №

технического состояния транспортного средства

(основных узлов и агрегатов)

Филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Кабельная Сеть"

(филиал ПАО "Россети Ленэнерго")

Комиссия в составе:

Председателя

Главный инженер филиала

Н.Н. Соловьев

и членов комиссии

Главный бухгалтер-начальник ОБиНУиО

Р.А. Еграев

Заместитель директора

В.Б.Кузьмин

Начальник ПТО УТОиР

Д.П. Бабичев

Начальник СМиТ

А.О. Павлов

произвели осмотр

Renault Logan

(Полное наименование транспортного средства)

Год изготовления: 2008

Заводской номер: X7LLSRABH8H133866

Номер двигателя: UC86575

Номер шасси: Отсутствует

Рег. номер: B254UX98

Номер паспорта: 77МО957305

Инвентарный номер: 40550457

В результате осмотра установлено: Необходимость проведения восстановительных работ для удовлетворительного технического состояния

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	Кузов	-	-	Да	Сколы ЛКП и коррозия по передней части капота, крыше в районе лобового стекла, переднему бамперу, передней части передних крыльев, общее выцветание лакокрасочного покрытия, корродированы места соединения деталей кузова.
2	Двигатель	-	-	Да	Ошибки системы по работе ДВС, повышенный расход масла, подтекание сальников, толкатели клапанов требуют замены, посторонний шум ДВС на холостых оборотах.
3	Коробка перемены передач	-	-	Да	Требуется диагностика и ремонт, повышенный шум и вибрация при наборе скорости, на стыках корпуса присутствуют подтеки масла.
4	Передняя подвеска	-	-	Да	Закисания развалочных болтов, деформация правого привода, расслоение сайлентблоков, проседание пружин передних стоек амортизаторов.
5	Задняя подвеска	-	-	Да	Необходима полная переборка подвески с заменой ступичных подшипников, сайлентблоков, обойников, пружин. Коррозия посадочных мест задней балки.

6	Механизм рулевого управления	-	-	Да	Стук в рулевом валу и рейке, подтекание, значительный износ элементов рулевого механизма.
7	Электрооборудование	-	-	Да	Механический износ проводки провоцирует частые обрывы цепи, появление коротких замыканий.
8	Стартер	Да	-	-	-
9	Генератор	-	-	Да	Не выдает заявленную мощность, ремонт/замена.
10	Аккумулятор	-	-	Да	Сульфация, не держит заряд.
11	Автомобильные шины	-	-	Да	Износ покрышек >70%, возрастное растрескивание резины, боковые ламели сильно изношены.
12	Прочее оборудование	-	-	Да	Отчетливые следы эксплуатации салонного оборудования, сильная потёртость обивки сидений и набивных элементов салона.

Ввиду неудовлетворительного технического состояния и нецелесообразности

выполнения ремонта

Renault Logan

(полное наименование транспортного средства)

подлежит плановой замене и дальнейшему списанию в 2023 году.

Председатель комиссии:

Главный инженер филиала
(Должность)

Н.Н. Соловьев
(Расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Главный бухгалтер-
начальник ОБиНУиО
(Должность)

Р.А. Еграев
(Расшифровка подписи)

Заместитель директора
(Должность)

В.Б.Кузьмин
(Расшифровка подписи)

Начальник ПТО УТОиР
(Должность)

Д.П. Бабичев
(Расшифровка подписи)

Начальник СМиТ
(Должность)

А.О. Павлов
(Расшифровка подписи)