

№ 797 ОТ 30.12.2021

AKT №

(филиал ПАО "Ленэнерго")

Председателя

Главный инженер

Диденко И.В.

должность, фамилия и.о.

Главный бухгалтер-начальник ОБиНУиО

Николаева Н.А.

должность, фамилия и.о.

Помощник директора

Стефанович Н.Г.

должность, фамилия и.о.

Заместитель директора по безопасности

Петров С.А.

должность, фамилия и.о.

Начальник СМиТ

Пеньков А.П.

должность, фамилия и.о.

прицел ПСА 2.71 3013 711521

(Полное наименование транспортного средства)

Год изготовления: 2014

Заводской номер: X89711521EOEF9522

Номер двигателя:

Номер шасси: X89711521EOEF9522

Рег. номер: BM 3609 78

Номер техпаспорта: 77 НХ 577713

Инвентарный номер: 51112

В результате внешнего осмотра установлено: Автомобиль к дальнейшей эксплуатации не пригоден

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	Рама	-	-	ДА	Трещина в раме
2	Кабина	-	-		отсутствует
3	Двигатель	-	-		отсутствует
4	Коробка перемены передач	-	-		отсутствует
5	Раздаточная коробка	-	-		отсутствует
6	Передний мост	-	-		отсутствует
7	Задний мост	-	-		отсутствует
8	Механизм рулевого управления	-	-		отсутствует
9	Электрооборудование	-	-	ДА	не работает
10	Стартер	-	-		отсутствует
11	Генератор	-	-		отсутствует

выполнения ремонта

подлежит списанию.

Председатель комиссии:

Главный инженер

(Должность)

«Главный бухгалтер-начальник ОБНУЮ»

Помощник директора

заместитель директора по

(ПОЛНОТНОСТЬ)

Начальник СМНТ

(POTENTIAL)

(ПОДПИС)

(110715)

(ПОДПИС)

(ПОДПИСЬ)

Диденко И.В.

Николaева Н.А.

Стефанович Н.Г.
(Расшифровка подписи)

Петров С.А.
сшифровка подписи)

ПЕНЬКОВ А.П.