

Акт осмотра ТС, спецтехники, оборудования

г. Благовещенск

15 октября 2024 года.

Комиссия в составе:

1. ИП Мурланов Игорь Викторович (ИНН 280117211465)
2. мастер Сохорев Константин Васильевич
- 3.

В присутствии:

1. Представитель собственника (ООО Лизинговая компания Дельта) Климов Евгений Вячеславович, по доверенности № 50 от 01.08.2024г.

15 октября 2024 года произвели осмотр следующего объекта:

Марка ТС – самосвал SHACMAN 8x4000 SX33186V366,
VIN: LZGJX4V62PX032530,
Гос. ном. – С781НО/138
Цвет – Оранжевый
Год выпуска – 2023г.

Объект находится по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, Новотроицкое шоссе, д. 34Б.

В результате осмотра установлено следующее:

- пробег ТС – 69595 км.
- лакокрасочное покрытие по всему периметру рамы, кузова, кабины ТС имеет повреждения в виде коррозий, ржавчины, вмятин, царапин.
- обшивка дверей и потолка кабины, обшивка сидений (пассажи́рское и водительское) имеют потёртости, загрязнения и повреждения в виде разрывом ткани.
- лобовое стекло имеет многочисленные повреждения в виде сколов и трещин (необходима замена лобового стекла).
- не исправен электропривод обоих (левого и правого) зеркал.
- не исправны задние фонари (необходима замена лампочек в задних фонарях).
- имеется люфт правого и левого рулевых наконечников (необходима замена рулевых наконечников).
- правый и левый боковые отбойники деформированы, имеют повреждения (необходима замена обоих боковых и заднего отбойников).
- задний отбойник деформирован, повреждён (необходима замена заднего отбойника).
- имеется люфт 2 крестовин заднего кардана (необходима замена крестовин).
- не соответствует рисунок протектора на передних колёсах (необходима замена одной шины на переднем колесе)
- запасное колесо отсутствует (необходима замена запасного колеса (диск + шина)).
- задние брызговики (правый и левый) повреждены. Имеются разрывы. (Необходима замена брызговиков).
- не исправна турбина двигателя. Наблюдается густой чёрный дым из выхлопной трубы, а так же идет дым синего оттенка, когда машина сильно разгоняется (необходима замена турбины)
- оборван провод АБС на левое колесо средней оси (на панели приборов имеется соответствующая ошибка)
- имеется люфт в 6 реактивных задних тягах (необходима замена реактивных тяг).
- имеются масляные подтёки гидравлического цилиндра подъёма кузова (необходима замена сальникового уплотнения гидравлического цилиндра).
- АКБ неисправны (необходима замена АКБ).
- отсутствует домкрат, ЗИП.

Исполнитель : ИП Мурланов И.В.
ИНН 280117211465
675000, г. Благовещенск
Новотроицкое шоссе 23,
тел. 89143915380

ЗАКАЗ – НАРЯД № 96

Дата и время приема заказа		
Дата и время начала работ		
Дата и время окончания работ		

Заказчик: ООО «Лизинговая Компания Дельта» ИНН 2463057784	Адрес, телефон
Марка: самосвал SHACMAN 8x4000 SX33186V366	Двигатель №:
Год выпуска: 2023 Пробег: 69 595 км	Шасси №:
Гос. рег. номер: С781НО/138	VIN: LZGJX4V62PX032530
Кузов №:	

Работы, материалы:

№ п/п	Наименование работ, запасные части, материалы	Кол-во	Норма времени н/ч	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
1	Замена лобового стекла	1			17000
2	Ремонт электропривода левого и правого боковых зеркал	2			8500
3	Замена лампочек задних фонарей	2			1000
4	Замена правого и левого рулевых наконечников	2			6000
5	Замена боковых отбойников (правый и левый)	2			21800
6	Замена заднего отбойника	1			11000
7	Замена крестовин заднего кардана	2			7200
8	Замена шины на переднем колесе (315/80R22,5)	1			26200
9	Замена запасного колеса (диск + шина 315/80R22,5)	1			34 800
10	Замена задних брызговиков	2			5900
11	Замена турбины двигателя	1			43000
12	Ремонт провода АБС на левом колесе средней оси	1			4000
13	Замена задних реактивных тяг	6			34500
14	Замена сальникового уплотнения гидравлического цилиндра подъёма кузова				16000
15	Замена АКБ	2			24200

