

ФГУП «ГВСУ №14» ОП СК Орел
АКТ № 4

технического состояния

(Л) ПОГРУЗЧИК HITACHI ZW220 (9297 ТУ 09)

наименование вооружения техники

Инвентарный номер	Регистрационный номер	Основание (цель) операции	Служба	Воинская часть (подразделение, склад)	Дата документа
1	2	3	4	5	6
МСК000461	9297 ТУ 09	Реализация	ОМиАТ	ОП СК Орел ФГУП «ГВСУ №14»	11.11.2025

При ознакомлении с документами, осмотре (проверке) установлено:

I. СОСТАВ И КАЧЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

№ № п/п	Наименование материальных ценностей)	Единица измерения	Количество	Категория	Заводской номер	Завод изготовитель	Номер паспорта формуляра
1	2	3	4	6	7	8	9
	(Л) ПОГРУЗЧИК HITACHI ZW220 (9297 ТУ 09)	шт.	1	IV	RYU4GF00P00010281	HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD	отсутствует
1	Двигатель	шт.	0	-	6HK1 556940		
2	Рама (шасси)	шт.	1	II	отсутствует		
3	Кабина (Кузов)	шт.	1	IV	отсутствует		
4	КПП	шт.	1	III	2172723		
5	Рулевой механизм	шт.	1	III	б/н		
6	Тормозная система	шт.	1	III	б/н		
7	Гидросистема	шт.	1	III	б/н		
8	Ходовая часть	шт.	1	II	б/н		
9	Электрооборудование	шт.	1	IV	б/н		
10	Рабочее оборудование	шт.	1	IV	б/н		

II. ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Введено в эксплуатацию (дата)	Находится в эксплуатации (лет, месяцев)	Имеет наработку с начала эксплуатации (мото/ч, км пробега)	Установлены				Произведен ремонт (какой, дата)	Находится в эксплуатации после последнего ремонта (лет, месяцев)	Нарботка после последнего ремонта (циклов, ч, км пробега)	Имеет недоработку (переработку)			
			ресурс (мото/ч, км пробега)	срок эксплуатации (лет, месяцев)	гарантийная наработка (циклов, ч, км пробега)	гарантийный срок (лет, месяцев)				по назначенному ресурсу (циклов, ч, км пробега)	по сроку эксплуатации (лет, месяцев)	по гарантийной наработке (циклов, ч, км пробега)	по сроку годности (лет, месяцев)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.05.2015	10 лет 5 мес	не определена		13 лет 2 мес	нет	нет	нет				2 года 8 мес		

III. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Документы:			
ПТС	№ ТС 726244	Свидетельство о регистрации ТС	09 СА 014490
Страховой полис:	отсутствует	Руководство по эксплуатации	отсутствует
Диагностическая карта (талон ГТО)	отсутствует	Паспорт установки (на спецтехнику)	отсутствует
ЗИП			
КЛЮЧИ ЗАЖИГАНИЯ	1 шт.	Сигнализация	отсутствует
Аптечка	отсутствует	Знак аварийной остановки	отсутствует
Огнетушитель	отсутствует	Баллонный ключ	отсутствует
Домкрат	отсутствует	Набор инструмента	отсутствует
Прочее (компрессор, шприц для смазки и т.д.)	отсутствует		
Оборудование ГЛОНАСС	отсутствует	Вид и кол-во остатков в баках топлива	ДТ, 0 л

АВТОПОКРЫШКИ

№, размерность, марка, вид (зима, лето, всесезонные).	Процент износа	№, размерность	Процент износа
1 23.5-25	100%	6	
2 23.5-25	100%	7	
3 23.5-25	100%	8	
4 23.5-25	100%	9	
5		10	
Запасное колесо не предусмотрено конструкцией			

IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

1. Двигатель: отсутствует
2. Рама: имеются очаги коррозии

3. Кабина (Кузов): салон разукomплектован, отсутствует сидение. Износ ЛКП. Имеются очаги коррозии. Отсутствует правое стекло, отсутствуют зеркала
4. Гидравлическая система: имеются потеки гидравлического масла, некоторые РВД требуют замены
5. Ходовая часть: в комплекте
6. Электрооборудование: фонари отсутствуют, отсутствуют некоторые блоки управления в кабине.
7. Рабочее оборудование: в комплекте, имеется износ втулок, ковш изношен
8. Аккумуляторная батарея: отсутствует
9. Требуется замена всех технических жидкостей

V. ПРИЧИНЫ ДОСРОЧНОГО ИЗНОСА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ

Причин досрочного износа или повреждения нет

VI. ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ ДОРАБОТОК (НОМЕРА БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДОРАБОТОК)

Доработка не производилась

VII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ

(Л) ПОГРУЗЧИК HITACHI ZW220 (9297 TY 09) имеет остаточную стоимость, технически неисправен, техническое состояние неудовлетворительное/плохое, требует проведения ТО, диагностики и ремонта, после чего подлежит дальнейшей эксплуатации, хранится на открытой площадке в г.Воронеж, аэр.Балтимор.