454100, Челябинская обл, Челябинск г, а/я 9561, тел: 79320149084, эл. почта: dmshelestov@mail.ru

### РЕШЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ

Решением Арбитражного суда Курганской области от 12.10.2022 по делу № А34-14867/2022 Садвокасова Марина Николаевна (Есина Марина Николаевна) (24.04.1984г.р., место рожд: пос. Пинюг Подосиновского р-на Кировской обл., адрес рег: 641530, Курганская обл, Мокроусовский р-н, Карпунино с, Заречная ул, дом № 13, СНИЛС04115020379, ИНН 451200514424) (далее по тексту - должник) признан(а) несостоятельным(ой) (банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден Шелестов Дмитрий Юрьевич (ИНН 745215858804, СНИЛС 16125415433, рег.номер 21408) - член Ассоциация СОАУ "Меркурий" (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, адрес: 125047, г. Москва, ул. Тверская-Ямская 4-Я, д. 2/11, стр. 2).

# Финансовый управляющий произвел самостоятельно оценку нижеследующего имущества должника:

№ лота	Наименование	Стоимость единицы,
	(идентификационные характеристики)	руб.
1	Автомобиль легковой, марка: ТОЙОТА, модель: КОРОЛЛА, VIN: отсутствует, год	547 941,00
	изготовления: 2008	

Оценка стоимости вышеуказанного имущества произведена финансовым управляющим, основываясь на анализе информации о ценовых предложениях аналогичных объектов, размещенных в сети Интернет (расчеты и копии использованной при расчете информации представлены в приложениях).

Оценка стоимости имущества должника произведена с целью установления начальной продажной цены в условиях процедуры реализации имущества гражданина.

#### Приложение:

1. Расчеты и информация, использованная при расчетах.

Финансовый управляющий

Марины

Садвокасовой Николаевны Шелестов Дмитрий Юрьевич

## Приложение. Расчетная таблица.

			Колесное транспортное	средство		
Описание объекта оценки	Колесное транспортн	ое средство: марка, модель: То	yota Corolla, идентификационн	ый номер (VIN): JTNBV58E803	3529150, год выпуска: 01.01.200	8
Параметры и корректировки	Объект оценки	Объект аналог №1	Объект аналог №2	Объект аналог №3	Объект аналог №4	Объект аналог №5
		Ин	формация о предложениях об	ъектов-аналогов		
Дата предложения	Дата оценки: 17.04.2024 г.	Актуально на дату оценки	Актуально на дату оценки	Актуально на дату оценки	Актуально на дату оценки	Актуально на дату оценки
Источник информации: www.drom.ru v			www.drom.ru	www.drom.ru	www.drom.ru	www.drom.ru
Цена предложения, руб.:		890 000,00	850 000,00	900 000,00	920 000,00	950 000,00
	Параметры, используемые в описании объекта оценки					
Параметр: марка, модель	Toyota Corolla	Toyota Corolla	Toyota Corolla	Toyota Corolla	Toyota Corolla	Toyota Corolla
			Корректировки			
Корректировка на утор	оговывание:	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Средняя стоимость удельной единицы, руб.:				856 900,00		
Корректировка на дефекты:			-308 959			
Итоговая денежная корректировка результата:				-308 959		
Результат расчетов после денежной корректировки, руб./уд.ед.:				547 941,00		
			Результаты оценки, пол	ученные с использованием ср	равнительного подхода, руб.:	547 941,00

В связи с тем, что транспортное средство имеет повреждения, подтвержденные документами и (или) фотографиями, введена дополнительная корректировка на стоимость восстановительного ремонта дефектов. Расчет представлен в таблицах далее.

# Приложение. Ремонтная калькуляция.

Для определения стоимостей использованы данные www.autopiter.ru, www.emex.ru, AZT.

Maj	Марка, модель: Toyota Corolla , идентификационный номер (VIN): JTNBV58E803529150, год выпуска: 01.01.2008					
	Запасные части					
№п/п	Код детали	Наименование детали, узла	Кол-во	Ед. Изм.	Стоимость	
1	1640022250	Радиатор с/о	1,00	ШТ.	38 098,50	
2	5211912950	Бампер п	1,00	ШТ.	47 296,50	
3	8148212060	Решетка ниж л	1,00	ШТ.	2 159,50	
4	8148112080	Решетка нижн пр	1,00	ШТ.	4 371,00	
5	5311212131	Решетка рад-ра нижн	1,00	ШТ.	6 000,00	
6	5261112190	Абсорбер бампер п	1,00	ШТ.	4 417,50	
7	5202112240	Усилитель бампера п	1,00	ШТ.	16 386,50	
8	5321812901	Поперечина нижняя рамки радиатора	1,00	ШТ.	13 958,00	
9	5381112A10	Крыло переднее пр	1,00	ШТ.	34 283,50	
10	5311412100	Решетка радиатора	1,00	ШТ.	16 328,00	
11	5215912934	Бампер з	1,00	ШТ.	43 412,50	
12	8113012A60	Блок-фара пр	1,00	ШТ.	41 621,00	
13	отсутствует	Мелкие детали и крепежи (2%)	1,00	компл.	5 366,00	
ИТОГО, стоимость запасных частей составит:				273 699		

Ma	рка, модель: То	oyota Corolla , идентификационный номер (VIN): JTNB 01.01.2008	SV58E803529150, год	ц выпуска:
		Ремонтные и окрасочные работы		
		СЛЕСАРНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РАБОТЬ	Ы	
№п/п	Код операции	Наименование операции	Количество н/ч	Стоимость работ
1	БН	Мойка общая	0,20	150,00
2	1217	Усилитель передний лонжерона переднего л - отремонтировать	2,00	1 500,00
3	M020)	Радиатор - заменить (радиатор снят	0,30	225,00
4	M020	Радиатор - с/у	0,60	450,00
5	642101	Уплотнитель крышки багажника - с/у	0,20	150,00
6	B407	Фонарь з л - с/у	0,10	75,00
7	БН	Подкрылок з л - с/у	0,20	150,00
8	B420)	Бампер з - зам (снят)	0,10	75,00
9	B410	Бампер з - с/у	0,40	300,00
10	B200	Дверь з пр - с/у	0,60	450,00
11	B200	Дверь п пр - с/у	0,60	450,00
12	743271	Окантовка двери з пр - с/у	0,10	75,00
13	743271	Окантовка двери з л - с/у	0,10	75,00
14	743261	Окантовку двери п пр с/у	0,10	75,00
15	B040)	Фара замен	0,10	75,00
16	B040)	Фара пр с/у	0,10	75,00
17	B020)	Бампер п - заменить (снят)	0,90	675,00
18	B010	Бампер п - с/у	0,50	375,00
19	B135	Поперечина нижняя рамки радиатора - заменить	1,10	825,00
20	B125	Замковая панель п - с/у	0,30	225,00
21	B010)	Усилитель бампера п с/у	0,20	150,00
22	B110)	Крыло п пр - заменить (снято)	0,20	150,00
23	B100	Крыло п пр - с/у	0,40	300,00
24	B040)	Фары - отрегулировать	0,30	225,00
Итог	о, количество н	еобходимых нормо-часов составит:	9,70	
Итог	о, стоимость по	виду работ составит:		7 275
		МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ		
№п/п	Код операции	Наименование операции	Количество н/ч	Стоимость работ
1	БН	Подготовка к окраске этап 1	0,80	600,00

2	БН	Подготовка к окраске этап 2	1,70	1 275,00
3	L 121	Усилитель передний лонжерона переднего л - окраска	0,40	300,00
4	3010	Крыло заднее л - окраска	1,50	1 125,00
5	2480	Порог боковины пр - окраска	1,00	750,00
6	1350	Поперечина п ниж - окраска	0,40	300,00
7	1410	Крыло п пр - окраска	1,00	750,00
8	LE 034	Балка бампера - окраска	0,40	300,00
9	3860	Бампер з - окраска	1,50	1 125,00
10	1010	Бампер п - окраска	1,40	1 050,00
Итог	о, количество н	еобходимых нормо-часов составит:	10,10	
Итого, стоимость по виду работ составит:			7 575	
ИТОГО, стоимость по всем видам работ:			14 850	

Марка, модель: Toyota Corolla , идентификационный номер (VIN): JTNBV58E803529150, год выпуска: 01.01.2008					
	Расходные материалы				
№п/п	Наименование расходных материалов	Кол-во	Ед. изм.	Стоимость	
1	1       Эмаль и расходные материалы       1,00       компл.       20 410,				
ИТОГО, стоимость расходных материалов составит:			20 410		

Марка, модель: Toyota Corolla , идентификационный номер (VIN): 01.01.2008	JTNBV58E803529150, год выпуска:		
Результаты расчета			
Стоимость запасных частей:	273 699		
Стоимость расходных материалов:	20 410		
Стоимость ремонтно-восстановительных работ:	14 850		
Итого, стоимость восстановительного ремонта составляет:	308 959		

# 72 HH 129332



обые отметки

13.2013 ДУБЛИКАТ ИДАН БЗАМЕН ПТС 78 188527 ОТ 20.02.0 АТ МОСКВА



<ol> <li>Идентификационный помер (V</li> </ol>	IN)	The state of the s
JTNRV58E803529450		
2. Марка, модель ТС	TONOTA COROLLA	
3. Наименование (тип ТС)	легковой	
4. Kareropus TC (A, B, C, D, np	ицеп)	
5. Год изготовления ТС	2008	
<ol> <li>Модель. № двигателя</li> </ol>	1ZR-0371928	
7. Illacen (pama) No	<b>OTCYTCTBYE</b>	T
8. Кузов (кабина, прицеп) №	JTNBV58E8035	29150
9. Цвет кузова (кабины, прицепа	CEPEBPIC	гый —
10. Мощность двигателя, л. с. (к	Br) 124	91.1
11. Рабочий объем двигателя, куб	, CM	1598
12. Тип двигателя	<b>BEH3NHOBE</b>	— Nie
13. Экологический класс		YETBEPTHIA
14. Разрешенная максимальная м	acca, Kr	1760
15. Масса без нагрузки, кг	1295	
16. Организация - изготовитель ТС	(страна)	
тойота мотор ко		(RN)
17. Одобрение типа ТС №		
	WHICH PRODUCED ASSESSED ON THE PRODUCED AND THE PRODUCED	
18. Страна вывоза ТС ФИН		
(9. Серия, № ТД, ТПО		00209.0001131
20. Таможенные ограничения		

21. Наименование (ф. н. о.) собственника ТС

КАКШИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

22. Адрес\_

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

Г. ПОМЕНЬ ОМСКАЯ 27 наим пование организации, выдавшей паспорт


Г. ТЮМЕНЬ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 63 КОРП 2

Дата выдачи паспорта


MEH Porces M. II.

Подпись

15.03.2013

























### <u>Электронные каталоги</u> ► ТОУОТА

# ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ

МОДЕЛЬ COROLLA SED (JPP) ADE150,NDE150,NRE150,ZRE151,Z

КОД МОДЕЛИ ZRE151L-AEMDKW

ДАТА ВЫПУСКА 10.2008

ПЕРИОД ВЫПУСКА 11.2006-12.2008

ДВИГАТЕЛЬ 1ZRFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI

ТИП КПП MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT ТРАНСМИССИЯ MANUAL TRANSMISSION

РЕГИОН EUROPE KOMПЛЕКТАЦИЯ D TYPE

ПОДАЧА ТОПЛИВА HIGH EFFICIENCY TWIN CAM PACПОЛОЖЕНИЕ РУЛЯ LEFT-HAND DRIVE VEHICLES

ОТДЕЛКА **FE12** ЦВЕТ **1F7** 

### ГРУППА ЗАПЧАСТЕЙ

- **⊞**-ДВИГАТЕЛЬ
- <u>і</u> инструменты
- **⊞**-ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
- <u> ТРАНСМИССИЯ, ПОДВЕСКА, ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА</u>

#### СВЕДЕНИЯ О СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ НОРМО-ЧАСА РАБОТ

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ


#### СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ НОРМО-ЧАСА РАБОТ


СРЕДНЯЯ СТІ МАТЕРИЛ

новый запрос

СОХРАНЁННЫЙ ЗАПРОС

Для запроса сведений о средней стоимости нормо-часа работ необходимо ввести значения следующих обязательных параметров:







Бесплатный возврет всех товаров

# Ваша корзина

Вы выбрали выгодные предложения, оформите заказ, пока они есть в наличии и не изменилась стоимость





#### Аналог №2 https://auto.drom.ru/tyumen/toyota/corolla/268622719.html

