






Описание имущества вопедшего в оценку

8 . Склад запчастей металлический					
Сведения об имущественных правах - Право собственности		Наличие обременений - Не установлены			
Год ввода в эксплуатацию	30680	Площадь, кв. м.	540,0		
Балансовая стоимость, руб.	0	Строительный объем, кв. м.	2 160,0		
Технические характеристики и техсостояние					
Наименование элемента	Материал	Описание техсостояния			
Фундаменты	железные столбы	Общее техническое состояние объекта оценивается как - Удовлетворительное. Состояние несменяемых конструкций зданий - Повреждений и дефектов, в том числе и искривлений, нет. Имеются места следы различных ремонтов, в том числе небольших трещин в простенках и перемычках. Состояние внутренних конструктивных элементов - Полы и потолки ровные, на потолках возможные волосяные трещины. На ступенях лестниц небольшое число повреждений. Окна и двери открываются с некоторым усилием. Величина физического износа согласно экспертной шкалы для объекта оценки составляет - 35%.			
Стены и перегородки	стены - металлические, перегородки - нет				
Перекрытия и покрытия	досчатые				
Кровля	шифер				
Полы	асфальтовые				
Проемы	вмет ворота				
Внутренняя отделка	нет				
Коммуникации (наличие+;отсутствие-) в т.ч.:					
отопление	-				
водопровод	-				
канализация	-				
электроснабжение	+				
Текущее использование объекта оценки - используется согласно назначению					
Фото объекта оценки					
					
					

Описание имущества вошедшего в оценку

9. Склад машинного двора			
Сведения об имущественных правах - Право собственности		Наличие обременений - Не установлена	
Год ввода в эксплуатацию	28124	Площадь, кв.м	72,0
Балансовая стоимость, руб.	6 924	Строительный объем, кв.м	216,0
Технические характеристики и техсостояние			
Наименование элемента	Материал	Описание техсостояния	
Фундаменты	деревянные столбы	Общее техническое состояние объекта оценивается как - Условно-удовлетворительное. Состояние несменяемых конструкций зданий - Имеется много следов ремонта трещин и участков наружной отделки. Имеются места искривления горизонтальных линий и следы их ликвидации. Износ кладки стен характеризуется трещинами между блоками. Состояние внутренних конструктивных элементов - Полы в отдельных местах зыбкие и с отклонениями от горизонтали. В потолках много трещин, ранее заделанных и появившихся вновь. Отдельные отставания покрытия пола (паркета, плиток). Большое число поврежденных ступеней. Величина физического износа согласно экспертной шкалы для объекта оценки составляет - 45%.	
Стены и перегородки	стены - брус, перегородки - нет		
Перекрытия и покрытия	досчатые		
Кровля	шифер		
Полы	деревянные		
Проемы	простые		
Внутренняя отделка	нет		
Коммуникации (наличие+,отсутствие-) в т.ч.:			
отопление	-		
водопровод	-		
канализация	-		
электрообеспечение	-		
Текущее использование объекта оценки - используется согласно назначению			
Фото объекта оценки			
			


Описание имущества вошедшего в оценку

10 . Коровник			
Сведения об имущественных правах - Право собственности		Наличие обременений - Не установлены	
Год ввода в эксплуатацию	32141	Площадь, кв.м	3 264,4
Балансовая стоимость, руб.	1 398 341	Строительный объем, кв.м	9 793,2
Технические характеристики и техсостояние			
Наименование элемента	Материал	Описание техсостояния	
Фундаменты	ж/б блоки	Общее техническое состояние объекта оценивается как - Хорошее. Состояние несменяемых конструкций зданий - Повреждений и деформаций нет. Нет также следов устранения дефектов. Состояние внутренних конструктивных элементов - Полы и потолки ровные, горизонтальные, трещины в покрытиях и отделке отсутствуют. Величина физического износа согласно экспертной шкалы для объекта оценки составляет - 20%.	
Стены и перегородки	стены - панельные+кирпич, перегородки - кирпичные		
Перекрытия и покрытия	плиты		
Кровля	мет.профиль		
Полы	бетонные		
Проемы	пластиковые		
Внутренняя отделка	побелка		
Коммуникации (наличие+;отсутствие-) в т.ч.:			
отопление	-		
водопровод	+		
канализация	+		
электропитание	+		
Текущее использование объекта оценки - используется согласно назначению			
Фото объекта оценки			
			
			

Описание имущества вошедшего в оценку

II . Откормочник КРС			
Сведения об имущественных правах - Право собственности		Наличие обременений - Не установлены	
Год ввода в эксплуатацию	30680	Площадь, кв.м	1 255,0
Балансовая стоимость, руб.	49 588	Строительный объем, кв.м	5 757,0
Технические характеристики и техсостояние			
Наименование элемента	Материал	Описание техсостояния	
Фундаменты	бутовый ленточный	Общее техническое состояние объекта оценивается как - Удовлетворительное. Состояние несменяемых конструкций зданий - Повреждений и дефектов, в том числе и искривлений, нет. Имеются места следы различных ремонтов, в том числе небольших трещин в простенках и перемычках. Состояние внутренних конструктивных элементов - Полы и потолки ровные, на потолках возможные волосяные трещины. На ступенях лестниц небольшое число повреждений. Окна и двери открываются с некоторым усилием. Величина физического износа согласно экспертной шкалы для объекта оценки составляет - 35%.	
Стены и перегородки	стены - кирпичные, перегородки - нет		
Перекрытия и покрытия	досчатые		
Кровля	шифер		
Полы	земляные		
Проемы	ворота		
Внутренняя отделка	нет		
Коммуникации (наличие+;отсутствие-) в т.ч.:			
отопление	-		
водопровод	-		
канализация	-		
электрообеспечение	+		
Текущее использование объекта оценки - используется согласно назначению			
Фото объекта оценки			
			



Описание имущества вошедшего в оценку

12. <u>Телятник</u>			
Сведения об имущественных правах - Право собственности		Наличие обременений - Не установлены	
Год ввода в эксплуатацию	27028	Площадь, кв. м	1 317,7
Балансовая стоимость, руб.	184 244	Строительный объем, кв. м	4 992,0
Технические характеристики и техсостояние			
Наименование элемента	Материал	Описание техсостояния	
Фундаменты	бутовый ленточный	Общее техническое состояние объекта оценивается как - Удовлетворительное. Состояние несменяемых конструкций зданий - Повреждений и дефектов, в том числе и искривлений, нет. Имеются места следы различных ремонтов, в том числе небольших трещин в простенках и перемычках. Состояние внутренних конструктивных элементов - Полы и потолки ровные, на потолках возможные волосяные трещины. На ступенях лестниц небольшое число повреждений. Окна и двери открываются с некоторым усилием. Величина физического износа согласно экспертной шкалы для объекта оценки составляет - 40%.	
Стены и перегородки	стены - кирпичные, перегородки - кирпичные		
Перекрытия и покрытия	деревянные		
Кровля	штфер		
Полы	досчатые		
Проемы	простые		
Внутренняя отделка	побелка		
Коммуникации (наличие+;отсутствие-) в т.ч.:			
отопление	0		
водопровод	+		
канализация	+		
электроснабжение	+		
Текущее использование объекта оценки - используется согласно назначению			
Фото объекта оценки			
			
			

Описание имущества вошедшего в оценку

13 . Склад семенной бетонный (мехток)			
Сведения об имущественных правах - Право собственности		Наличие обременений - Не установлены	
Год ввода в эксплуатацию	36890	Площадь, кв.м	2 340,0
Балансовая стоимость, руб.	153 638	Строительный объем, кв.м	7 020,0
Технические характеристики и техсостояние			
Наименование элемента	Материал	Описание техсостояния	
Фундаменты	бетонный	Общее техническое состояние объекта оценивается как - Удовлетворительное. Состояние несменяемых конструкций зданий - Повреждений и дефектов, в том числе и искривлений, нет. Имеются места следы различных ремонтов, в том числе небольших трещин в простенках и перемычках. Состояние внутренних конструктивных элементов - Полы и потолки ровные, на потолках возможные волосяные трещины. На ступенях лестниц небольшое число повреждений. Окна и двери открываются с некоторым усилием. Величина физического износа согласно экспертной шкалы для объекта оценки составляет - 30%.	
Стены и перегородки	стены - ж/б панели, перегородки - нет		
Перекрытия и покрытия	плиты		
Кровля	мет черепица		
Полы	асфальтовые		
Проемы	мет ворота		
Внутренняя отделка	побелка		
Коммуникации (наличие+;отсутствие-) в т.ч.:			
отопление	-		
водопровод	-		
канализация	-		
электрообеспечение	+		
Текущее использование объекта оценки - используется согласно назначению			
Фото объекта оценки			
			

Описание имущества вошедшего в оценку

14 . Крытый ток №1			
Сведения об имущественных правах - Право собственности		Наличие обременений - Не установлены	
Год ввода в эксплуатацию	30680	Площадь, кв.м.	3 193,1
Балансовая стоимость, руб.	260 758	Строительный объем, кв.м.	9 579,3
Технические характеристики и техсостояние			
Наименование элемента	Материал	Описание техсостояния	
Фундаменты	железные столбы	Общее техническое состояние объекта оценивается как - Удовлетворительное. Состояние несменяемых конструкций зданий - Повреждений и дефектов, в том числе и искривлений, нет. Имеются места следы различных ремонтов, в том числе небольших трещин в простенках и перемычках. Состояние внутренних конструктивных элементов - Полы и потолки ровные, на потолках возможные волосящие трещины. На ступенях лестниц небольшое число повреждений. Окна и двери открываются с некоторым усилием. Величина физического износа согласно экспертной шкалы для объекта оценки составляет - 35%.	
Стены и перегородки	стены - металлические, перегородки - нет		
Перекрытия и покрытия	досчатые		
Кровля	шифер		
Полы	асфальтовые		
Проемы	вмест в ворота		
Внутренняя отделка	нет		
Коммуникации (наличие+;отсутствие-) в т.ч.:			
отопление	-		
водопровод	-		
канализация	-		
электроснабжение	+		
Текущее использование объекта оценки - используется согласно назначению			
Фото объекта оценки			
			

Описание имущества вошедшего в оценку

15. Крытый ток №2			
Сведения об имущественных правах - Право собственности		Наличие обременений - Не установлены	
Год ввода в эксплуатацию	30680	Площадь, кв. м	2 304,0
Балансовая стоимость, руб.	260 755	Строительный объем, кв. м	6 912,0
Технические характеристики и техсостояние			
Наименование элемента	Материал	Описание техсостояния	
Фундаменты	железные столбы	Общее техническое состояние объекта оценивается как - Удовлетворительное. Состояние несменяемых конструкций зданий - Повреждений и дефектов, в том числе и искривлений, нет. Имеются места следы различных ремонтов, в том числе небольших трещин в простенках и перемычках. Состояние внутренних конструктивных элементов - Полы и потолки ровные, на потолках возможные волосяные трещины. На ступенях лестниц небольшое число повреждений. Окна и двери открываются с некоторым усилием. Величина физического износа согласно экспертной шкалы для объекта оценки составляет - 35%.	
Стены и перегородки	стены - металлические, перегородки - нет		
Перекрытия и покрытия	досчатые		
Кровля	шифер		
Полы	асфальтовые		
Проемы	вмест ворот		
Внутренняя отделка	нет		
Коммуникации (наличие+,отсутствие-) в т.ч.:			
отопление	-		
водопровод	-		
канализация	-		
электрообеспечение	+		
Текущее использование объекта оценки - используется согласно назначению			
Фото объекта оценки			
			

Описание имущества вошедшего в оценку

16 . Склад кирпичный (мехток)			
Сведения об имущественных правах - Право собственности		Наличие обременений - Не установлены	
Год ввода в эксплуатацию	33968	Площадь, кв.м.	336,0
Балансовая стоимость, руб.	15 696	Строительный объем, кв.м.	1 008,0
Технические характеристики и техсостояние			
Наименование элемента	Материал	Описание техсостояния	
Фундаменты	бутобетонный	Общее техническое состояние объекта оценивается как - Удовлетворительное. Состояние несменяемых конструкций зданий - Повреждений и дефектов, в том числе и искривлений, нет. Имеются места следы различных ремонтов, в том числе небольших трещин в простенках и перемычках. Состояние внутренних конструктивных элементов - Полы и потолки ровные, на потолках возможные волосяные трещины. На ступенях лестниц небольшое число повреждений. Окна и двери открываются с некоторым усилием. Величина физического износа согласно экспертной шкалы для объекта оценки составляет - 35%.	
Стены и перегородки	стены - кирпичные, перегородки - кирпичные		
Перекрытия и покрытия	деревянные		
Кровля	шифер		
Полы	бетонные		
Проемы	простые		
Внутренняя отделка	побелка		
Коммуникации (наличие+;отсутствие-) в т.ч.:			
отопление	-		
водопровод	-		
канализация	-		
электроснабжение	+		
Текущее использование объекта оценки - используется согласно назначению			
Фото объекта оценки			
			

Описание имущества вопедшего в оценку

17. Склад металлический (мехток)			
Сведения об имущественных правах - Право собственности		Наличие обременений - Не установлены	
Год ввода в эксплуатацию	37255	Площадь, кв.м	468,0
Балансовая стоимость, руб.	33 210	Строительный объем, кв.м	1 872,0
Технические характеристики и техсостояние			
Наименование элемента	Материал	Описание техсостояния	
Фундаменты	железные столбы	Общее техническое состояние объекта оценивается как - Удовлетворительное. Состояние несменяемых конструкций зданий - Повреждений и дефектов, в том числе и искривлений, нет. Имеются места следы различных ремонтов, в том числе небольших трещин в простенках и перемычках. Состояние внутренних конструктивных элементов - Полы и потолки ровные, на потолках возможные волосяные трещины. На ступенях лестниц небольшое число повреждений. Окна и двери открываются с некоторым усилием. Величина физического износа согласно экспертной шкалы для объекта оценки составляет - 35%.	
Стены и перегородки	стены - металлические, перегородки - нет		
Перекрытия и кровля	досчатые		
Кровля	шифер		
Полы	асфальтовые		
Проемы	вмет.ворота		
Внутренняя отделка	нет		
Коммуникации (наличие+,отсутствие-) в т.ч.:			
отопление	-		
водопровод	-		
канализация	-		
электроснабжение	+		
Текущее использование объекта оценки - используется согласно назначению			
Фото объекта оценки			
			

Описание имущества вошедшего в оценку

18 . Склад для фуража железный			
Сведения об имущественных правах - Право собственности		Наличие обременений - Не установлены	
Год ввода в эксплуатацию	36524	Площадь, кв.м.	540,0
Балансовая стоимость, руб	13 750	Строительный объем, кв.м	2 700,0
Технические характеристики и техсостояние			
Наименование элемента	Материал	Описание техсостояния	
Фундаменты	железные столбы	Общее техническое состояние объекта оценивается как - Удовлетворительное Состояние несменяемых конструкций зданий - Повреждений и дефектов, в том числе и искривлений, нет. Имеются местами следы различных ремонтов, в том числе небольших трещин в простенках и перемычках. Состояние внутренних конструктивных элементов - Полы и потолки ровные, на потолках возможные волосяные трещины. На ступенях лестниц небольшое число повреждений. Окна и двери открываются с некоторым усилием. Величина физического износа согласно экспертной шкалы для объекта оценки составляет - 35%.	
Стены и перегородки	стены - металлические, перегородки - нет		
Перекрытия и покрытия	досчатые		
Кровля	шифер		
Полы	асфальтовые		
Проемы	вмест ворот		
Внутренняя отделка	нет		
Коммуникации (наличие+,отсутствие-) в т.ч.:			
отопление	-		
водопровод	-		
канализация	-		
электроснабжение	+		
Текущее использование объекта оценки - используется согласно назначению			
Фото объекта оценки			
			
			

Описание имущества вошедшего в оценку

19. Склад минеральных удобрений			
Сведения об имущественных правах - Право собственности		Наличие обременений - Не установлены	
Год ввода в эксплуатацию	30315	Площадь, кв.м	652,8
Балансовая стоимость, руб.	106 805	Строительный объем, кв.м	3 525,0
Технические характеристики и техсостояние			
Наименование элемента	Материал	Описание техсостояния	
Фундаменты	бутобетонный	Общее техническое состояние объекта оценивается как - Удовлетворительное. Состояние несменяемых конструкций зданий - Повреждений и дефектов, в том числе и искривлений, нет. Имеются места следы различных ремонтов, в том числе небольших трещин в простенках и перемычках. Состояние внутренних конструктивных элементов - Полы и потолки ровные, на потолках возможные волосяные трещины. На ступенях лестниц небольшое число повреждений. Окна и двери открываются с некоторым усилием. Величина физического износа согласно экспертной шкалы для объекта оценки составляет - 35%.	
Стены и перегородки	стены - кирпичные, перегородки - кирпичные		
Перекрытия и кровля	деревянные		
Кровля	шифер		
Полы	бетонные		
Проемы	простые		
Внутренняя отделка	побелка		
Коммуникации (наличие+;отсутствие-) в т.ч.:			
отопление	0		
водопровод	0		
канализация	0		
электрообеспечение	0		
Текущее использование объекта оценки - используется согласно назначению			
Фото объекта оценки			
			



Описание имущества вошедшего в оценку

20 . Склад семенной кирпичный			
Сведения об имущественных правах - Право собственности		Наличие обременений - Не установлены	
Год ввода в эксплуатацию	24471	Площадь, кв.м	1 318,4
Балансовая стоимость, руб.	100 390	Строительный объем, кв.м	6 328,0
Технические характеристики и техсостояние			
Наименование элемента	Материал	Описание техсостояния	
Фундаменты	бетонный ленточный	Общее техническое состояние объекта оценивается как - Удовлетворительное. Состояние несменяемых конструкций зданий - Повреждений и дефектов, в том числе и искривлений, нет. Имеются места следы различных ремонтов, в том числе небольших трещин в простенках и перемычках. Состояние внутренних конструктивных элементов - Полы и потолки ровные, на потолках возможные волосяные трещины. На ступенях лестниц небольшое число повреждений. Окна и двери открываются с некоторым усилием. Величина физического износа согласно экспертной шкалы для объекта оценки составляет - 30%.	
Стены и перегородки	стены - кирпичные, перегородки - лент		
Перекрытия и покрытия	плиты		
Кровля	штфер		
Полы	асфальтированные		
Проемы	ворота		
Внутренняя отделка	штукатурка+побелка		
Коммуникации (наличие+,отсутствие-) в т.ч.:			
отопление	-		
водопровод	-		
канализация	-		
электроснабжение	-		
Текущее использование объекта оценки - используется согласно назначению			
Фото объекта оценки			
			

Описание имущества вошедшего в оценку

21 . <u>Зернохранилище деревянное</u>			
Сведения об имущественных правах - Право собственности		Наприте обременений - Не установлены	
Год ввода в эксплуатацию	24106	Площадь, кв.м.	216,0
Балачсовая стоимость, руб.	0	Строительный объем, кв.м	648,0
Технические характеристики и техсостояние			
Наименование элемента	Материал	Описание техсостояния	
Фундаменты	деревянные стулья	Общее техническое состояние объекта оценивается как - Условно-удовлетворительное. Состояние несменяемых конструкций зданий - Имеется много следов ремонта трещин и участков наружной отделки. Имеются места искривления горизонтальных линий и следы их ликвидации. Износ кладки стен характеризуется трещинами между блоками. Состояние внутренних конструктивных элементов - Полы в отдельных местах зыбкие и с отклонениями от горизонтали. В потолках много трещин, ранее заделанных и появившихся вновь. Отдельные отставания покрытия пола (паркета, плиток). Большое число поврежденных ступеней. Величина физического износа согласно экспертной шкалы для объекта оценки составляет - 45%.	
Стены и перегородки	стены - брус, перегородки - нет		
Перекрытия и покрытия	досчатые		
Кровля	шифер		
Полы	деревянные		
Проемы	простые		
Внутренняя отделка	нет		
Коммуникации (наличие+,отсутствие-) в т.ч.:			
отопление	-		
водопровод	-		
канализация	-		
электроснабжение	-		
Текущее использование объекта оценки - используется согласно назначению			
Фото объекта оценки			
			
			

Описание имущества вошедшего в оценку

22 . Склад ядохимикатов кирпичный			
Сведения об имущественных правах - Право собственности		Наличие обременений - Не установлены	
Год ввода в эксплуатацию	27758	Площадь, кв.м.	432,0
Балансовая стоимость, руб.	45 392	Строительный объем, кв.м.	1 728,0
Технические характеристики и техсостояние			
Наименование элемента	Материал	Описание техсостояния	
Фундаменты	бутобетонный	Общее техническое состояние объекта оценивается как - Удовлетворительное. Состояние несменяемых конструкций зданий - Повреждений и дефектов, в том числе и искривлений, нет. Имеются местами следы различных ремонтов, в том числе небольших трещин в простенках и перемычках. Состояние внутренних конструктивных элементов - Полы и потолки ровные, на потолках возможные волосяные трещины. На ступенях лестниц небольшое число повреждений. Окна и двери открываются с некоторым усилием. Величина физического износа согласно экспертной шкалы для объекта оценки составляет - 35%.	
Стены и перегородки	стены - кирпичные, перегородки - кирпичные		
Перекрытия и покрытия	деревянные		
Кровля	шифер		
Полы	бетонные		
Проемы	простые		
Внутренняя отделка	побелка		
Коммуникации (наличие+;отсутствие-) в т.ч.:			
отопление	0		
водопровод	0		
канализация	0		
электроснабжение	0		
Текущее использование объекта оценки - используется согласно назначению			
Фото объекта оценки			
			

Описание имущества вошедшего в оценку


	<p>1. Механизированный ток ЗАВ-40</p> <p>Год ввода в эксплуатацию 27389</p> <p>Балансовая стоимость, руб. 0</p> <p>Количество, шт. 1</p> <p>Исполнение (материал, глубина, и т.д.) сооружение на металлических столбах, пол деревянный по металлическим балкам, кровля - шифер.</p> <p>Текущее использование объекта оценки Текущее использование объекта оценки - используется согласно назначению</p> <p>Техническое состояние Общее техническое состояние объекта оценивается как - Условно-удовлетворительное. Состояние несущих, несменяемых конструкций - Имеется много следов ремонта трещин и участков наружной отделки или покрытия. Имеются места искривления горизонтальных линий и следы их ликвидации. Износ основного конструктива характеризуется трещинами. Величина физического износа согласно экспертной шкалы для объекта оценки составляет - 50%.</p>
---	---

Таблица 31

Описание имущества вошедшего в оценку

	<p>2. Механизированный ток ЗАВ-40</p> <p>Год ввода в эксплуатацию 31042</p> <p>Балансовая стоимость, руб. 0</p> <p>Количество, шт. 1</p> <p>Исполнение (материал, глубина, и т.д.) сооружение на металлических столбах, пол деревянный по металлическим балкам, кровля - шифер.</p> <p>Текущее использование объекта оценки Текущее использование объекта оценки - используется согласно назначению</p> <p>Техническое состояние Общее техническое состояние объекта оценивается как - Условно-удовлетворительное. Состояние несущих, несменяемых конструкций - Имеется много следов ремонта трещин и участков наружной отделки или покрытия. Имеются места искривления горизонтальных линий и следы их ликвидации. Износ основного конструктива характеризуется трещинами. Величина физического износа согласно экспертной шкалы для объекта оценки составляет - 50%.</p>
--	---

Описание имущества вошедшего в оценку

	3. Весовая на 30 и 15 тн. (мехток)					
	<table border="1"> <tr><td>Год ввода в эксплуатацию</td><td>25932</td></tr> <tr><td>Балансовая стоимость, руб.</td><td>0</td></tr> <tr><td>Количество, шт.</td><td>1</td></tr> </table>	Год ввода в эксплуатацию	25932	Балансовая стоимость, руб.	0	Количество, шт.
Год ввода в эксплуатацию	25932					
Балансовая стоимость, руб.	0					
Количество, шт.	1					
	Исполнение (материал, глубина, и т.д.)					
	весовая на два проезда 30 и 15 тн.					
	Текущее использование объекта оценки					
	Текущее использование объекта оценки - используется согласно назначению					
	Техническое состояние					
	Общее техническое состояние объекта оценивается как - Удовлетворительное. Состояние несущих, несменяемых конструкций - Повреждений и дефектов, в том числе и искривлений, нет. Имеются местами следы различных ремонтов, в том числе небольших трещин. Величина физического износа согласно экспертной шкалы для объекта оценки составляет - 35%.					

Таблица 33

Описание имущества вошедшего в оценку


	4. Башня БР-15					
	<table border="1"> <tr><td>Год ввода в эксплуатацию</td><td>30905</td></tr> <tr><td>Балансовая стоимость, руб.</td><td>0</td></tr> <tr><td>Количество, шт.</td><td>1</td></tr> </table>	Год ввода в эксплуатацию	30905	Балансовая стоимость, руб.	0	Количество, шт.
Год ввода в эксплуатацию	30905					
Балансовая стоимость, руб.	0					
Количество, шт.	1					
	Исполнение (материал, глубина, и т.д.)					
	Фундаменты бетонные; смотровой колодезь бетонный круглый; башня металлическая; баки металлические; трубопроводы металлические; емкость бака 15 куб м., высота 6 м.					
	Текущее использование объекта оценки					
	Текущее использование объекта оценки - используется согласно назначению					
	Техническое состояние					
	Общее техническое состояние объекта оценивается как - Удовлетворительное. Состояние несущих, несменяемых конструкций - Повреждений и дефектов, в том числе и искривлений, нет. Имеются местами следы различных ремонтов, в том числе небольших трещин. Величина физического износа согласно экспертной шкалы для объекта оценки составляет - 40%.					

Таблица 34

Описание имущества вошедшего в оценку

	5. Скважина					
	<table border="1"> <tr><td>Год ввода в эксплуатацию</td><td>31042</td></tr> <tr><td>Балансовая стоимость, руб.</td><td>0</td></tr> <tr><td>Количество, шт.</td><td>1</td></tr> </table>	Год ввода в эксплуатацию	31042	Балансовая стоимость, руб.	0	Количество, шт.
Год ввода в эксплуатацию	31042					
Балансовая стоимость, руб.	0					
Количество, шт.	1					
	Исполнение (материал, глубина, и т.д.)					
	скважина артезианская 60 метров глубиной трубы стальные начальный диаметр 250 мм, конечный 150 мм.					
	Текущее использование объекта оценки					
	Текущее использование объекта оценки - используется согласно назначению					
	Техническое состояние					
	Общее техническое состояние объекта оценивается как - Удовлетворительное. Состояние несущих, несменяемых конструкций - Повреждений и дефектов, в том числе и искривлений, нет. Имеются местами следы различных ремонтов, в том числе небольших трещин. Величина физического износа согласно экспертной шкалы для объекта оценки составляет - 40%.					

III. Движимое имущество
(Основные средства предприятия)

Таблица 35

Описание имущества вошедшего в оценку

	1. Автобус ТС-3966	
	Год выпуска	1994
	Балансовая стоимость, руб.	34 551,00
	Гос. рег. знак	В 135 ЕН 22
	Идентификационный номер	XTH330700R1596187
	Номер двигателя	41015857
	Номер кузова	1596187
	Цвет	зеленый
	ПСМ	22 BC 945816
	Текущее использование объекта оценки	
	используется по назначению	
	Техническое состояние	
	Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)	

Таблица 36

Описание имущества вошедшего в оценку

	2. Трактор МТЗ-80	
	Год выпуска	1993
	Балансовая стоимость, руб.	34 214,00
	Гос. рег. знак	22 АК 4225
	Заводской номер машины (рамы)	899880
	Номер двигателя	119783
	Основной ведущий мост (мосты)	50165
	Цвет	синий
	ПСМ	ВА 302784
	Текущее использование объекта оценки	
	используется по назначению	
	Техническое состояние	
	Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)	

Таблица 37

Описание имущества вошедшего в оценку

	3. Трактор МТЗ-80	
	Год выпуска	1990
	Балансовая стоимость, руб.	33 034,00
	Гос. рег. знак	22 АК 4220
	Заводской номер машины (рамы)	710098
	Номер двигателя	001394
	Основной ведущий мост (мосты)	432730
	Цвет	синий
	ПСМ	ВА 302779
	Текущее использование объекта оценки	
	используется по назначению	
	Техническое состояние	
	Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)	

Описание имущества вошедшего в оценку

	4. Трактор МТЗ-80	
	Год выпуска	1980
	Балансовая стоимость, руб.	29 575,00
	Гос. рег. знак	22 АК 4227
	Заводской номер машины (рамы)	161014
	Номер двигателя	485581
	Основной ведущий мост (мосты)	н/д
	Цвет	синий
	ПСМ	ВА 302786
	Текущее использование объекта оценки	
	используется по назначению	
	Техническое состояние	
	Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)	


Таблица 39

Описание имущества вошедшего в оценку

	5. Трактор МТЗ-80	
	Год выпуска	1990
	Балансовая стоимость, руб.	33 034,00
	Гос. рег. знак	22 АК 4213
	Заводской номер машины (рамы)	716654
	Номер двигателя	658874
	Основной ведущий мост (мосты)	н/д
	Цвет	синий
	ПСМ	ВА 302772
	Текущее использование объекта оценки	
	используется по назначению	
	Техническое состояние	
	Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)	

Таблица 40

Описание имущества вошедшего в оценку

	6. Трактор МТЗ-80	
	Год выпуска	1983
	Балансовая стоимость, руб.	30 696,00
	Гос. рег. знак	22 АК 4215
	Заводской номер машины (рамы)	329497
	Номер двигателя	2227161
	Основной ведущий мост (мосты)	499409
	Цвет	синий
	ПСМ	ВА 302774
	Текущее использование объекта оценки	
	используется по назначению	
	Техническое состояние	
	Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)	


Описание имущества вошедшего в оценку

	7. Трактор МТЗ-80															
	<table border="1"> <tr><td>Год выпуска</td><td>1986</td></tr> <tr><td>Балансовая стоимость, руб.</td><td>31 583,00</td></tr> <tr><td>Гос. рег. знак</td><td>22 АК 4216</td></tr> <tr><td>Заводской номер машины (рамы)</td><td>475508</td></tr> <tr><td>Номер двигателя</td><td>041706</td></tr> <tr><td>Основной ведущий мост (мосты)</td><td>742366</td></tr> <tr><td>Цвет</td><td>синий</td></tr> <tr><td>ПСМ</td><td>ВА 302775</td></tr> </table>	Год выпуска	1986	Балансовая стоимость, руб.	31 583,00	Гос. рег. знак	22 АК 4216	Заводской номер машины (рамы)	475508	Номер двигателя	041706	Основной ведущий мост (мосты)	742366	Цвет	синий	ПСМ
Год выпуска	1986															
Балансовая стоимость, руб.	31 583,00															
Гос. рег. знак	22 АК 4216															
Заводской номер машины (рамы)	475508															
Номер двигателя	041706															
Основной ведущий мост (мосты)	742366															
Цвет	синий															
ПСМ	ВА 302775															
Текущее использование объекта оценки																
используется по назначению																
Техническое состояние																
Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)																

Описание имущества вошедшего в оценку

	8. Трактор МТЗ-80															
	<table border="1"> <tr><td>Год выпуска</td><td>1986</td></tr> <tr><td>Балансовая стоимость, руб.</td><td>31 820,00</td></tr> <tr><td>Гос. рег. знак</td><td>22 АК 4218</td></tr> <tr><td>Заводской номер машины (рамы)</td><td>509106</td></tr> <tr><td>Номер двигателя</td><td>144519</td></tr> <tr><td>Основной ведущий мост (мосты)</td><td>801928</td></tr> <tr><td>Цвет</td><td>синий</td></tr> <tr><td>ПСМ</td><td>ВА 302777</td></tr> </table>	Год выпуска	1986	Балансовая стоимость, руб.	31 820,00	Гос. рег. знак	22 АК 4218	Заводской номер машины (рамы)	509106	Номер двигателя	144519	Основной ведущий мост (мосты)	801928	Цвет	синий	ПСМ
Год выпуска	1986															
Балансовая стоимость, руб.	31 820,00															
Гос. рег. знак	22 АК 4218															
Заводской номер машины (рамы)	509106															
Номер двигателя	144519															
Основной ведущий мост (мосты)	801928															
Цвет	синий															
ПСМ	ВА 302777															
Текущее использование объекта оценки																
используется по назначению																
Техническое состояние																
Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)																

Описание имущества вошедшего в оценку

	9. Трактор МТЗ-80															
	<table border="1"> <tr><td>Год выпуска</td><td>1980</td></tr> <tr><td>Балансовая стоимость, руб.</td><td>39 750,00</td></tr> <tr><td>Гос. рег. знак</td><td>22 АК 4219</td></tr> <tr><td>Заводской номер машины (рамы)</td><td>159538</td></tr> <tr><td>Номер двигателя</td><td>н.д</td></tr> <tr><td>Основной ведущий мост (мосты)</td><td>218819</td></tr> <tr><td>Цвет</td><td>синий</td></tr> <tr><td>ПСМ</td><td>ВА 302778</td></tr> </table>	Год выпуска	1980	Балансовая стоимость, руб.	39 750,00	Гос. рег. знак	22 АК 4219	Заводской номер машины (рамы)	159538	Номер двигателя	н.д	Основной ведущий мост (мосты)	218819	Цвет	синий	ПСМ
Год выпуска	1980															
Балансовая стоимость, руб.	39 750,00															
Гос. рег. знак	22 АК 4219															
Заводской номер машины (рамы)	159538															
Номер двигателя	н.д															
Основной ведущий мост (мосты)	218819															
Цвет	синий															
ПСМ	ВА 302778															
Текущее использование объекта оценки																
используется по назначению																
Техническое состояние																
Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)																

Описание имущества вошедшего в оценку

	10. Трактор МТЗ-80	
	Год выпуска	1986
	Балансовая стоимость, руб.	31 764,00
	Гос. рег. знак	22 АК 4223
	Заводской номер машины (рамы)	498988
	Номер двигателя	343956
	Основной ведущий мост (мосты)	783573
	Цвет	синий
	ПСМ	ВА 302782
	Текущее использование объекта оценки	
	используется по назначению	
	Техническое состояние	
	Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)	

Таблица 45

Описание имущества вошедшего в оценку

	11. Трактор МТЗ-80	
	Год выпуска	1993
	Балансовая стоимость, руб.	34 223,00
	Гос. рег. знак	22 АК 4224
	Заводской номер машины (рамы)	901476
	Номер двигателя	128939
	Основной ведущий мост (мосты)	52683
	Цвет	синий
	ПСМ	ВА 302783
	Текущее использование объекта оценки	
	используется по назначению	
	Техническое состояние	
	Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)	

Таблица 46

Описание имущества вошедшего в оценку

	12. Трактор МТЗ-82	
	Год выпуска	1993
	Балансовая стоимость, руб.	34 253,00
	Гос. рег. знак	22 АК 4226
	Заводской номер машины (рамы)	387895
	Номер двигателя	н/д
	Основной ведущий мост (мосты)	755187/61020
	Цвет	синий
	ПСМ	ВА 302785
	Текущее использование объекта оценки	
	используется по назначению	
	Техническое состояние	
	Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)	

Описание имущества вошедшего в оценку

	13. Трактор Т-150К	
	Год выпуска	1991
	Балансовая стоимость, руб.	33 317,00
	Гос. рег. знак	22 АК 4235
	Заводской номер машины (рамы)	530314
	Номер двигателя	971654
	Основной ведущий мост (мосты)	и.д.
	Цвет	красный
	ПСМ	ВА 302799
	Текущее использование объекта оценки	
	используется по назначению	
	Техническое состояние	
	Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)	

Таблица 48

Описание имущества вошедшего в оценку

	14. Трактор ЮМЗ-6	
	Год выпуска	1990
	Балансовая стоимость, руб.	33 074,00
	Гос. рег. знак	22 АК 4211
	Заводской номер машины (рамы)	695223
	Номер двигателя	0Д4109
	Основной ведущий мост (мосты)	087904
	Цвет	зеленый
	ПСМ	ВА 302769
	Текущее использование объекта оценки	
	используется по назначению	
	Техническое состояние	
	Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)	

Таблица 49

Описание имущества вошедшего в оценку

	15. Комбайн зерноуборочный Енисей-1200	
	Год выпуска	1989
	Балансовая стоимость, руб.	32 998,00
	Гос. рег. знак	22 АК 4539
	Заводской номер машины (рамы)	135195
	Номер двигателя	987608
	Основной ведущий мост (мосты)	и.д.
	Цвет	зеленый
	ПСМ	ВА 303100
	Текущее использование объекта оценки	
	используется по назначению	
	Техническое состояние	
	Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество, требующее капитального ремонта, такого как замена рабочих органов основных агрегатов.)	

Описание имущества вошедшего в оценку

	16. Прицеп тракторный 1 ПТС-9	
	Год выпуска	1980
	Балансовая стоимость, руб.	29 576,00
	Гос. рег. знак	22 АА 4629
	Заводской номер машины (рамы)	227147
	Цвет	серый
	ПСМ	ВА 806720
	Текущее использование объекта оценки	
	используется по назначению	
	Техническое состояние	
Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)		

Таблица 51

Описание имущества вошедшего в оценку

	17. Прицеп тракторный 2 ПТС-4	
	Год выпуска	1974
	Балансовая стоимость, руб.	27 384,00
	Гос. рег. знак	22 АА 4617
	Заводской номер машины (рамы)	95222
	Цвет	черный
	ПСМ	ВА 806708
	Текущее использование объекта оценки	
	используется по назначению	
	Техническое состояние	
Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)		

Таблица 52

Описание имущества вошедшего в оценку

	18. Прицеп тракторный 2 ПТС-4	
	Год выпуска	1972
	Балансовая стоимость, руб.	26 654,00
	Гос. рег. знак	22 АА 4623
	Заводской номер машины (рамы)	2227144
	Цвет	черный
	ПСМ	ВА 806714
	Текущее использование объекта оценки	
	используется по назначению	
	Техническое состояние	
Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)		

Таблица 53

Описание имущества вошедшего в оценку

	19. Прицеп тракторный 2 ПТС-4	
	Год выпуска	1972
	Балансовая стоимость, руб.	26 654,00
	Гос. рег. знак	22 АА 4624
	Заводской номер машины (рамы)	733100
	Цвет	зеленый
	ПСМ	ВА 806715
	Текущее использование объекта оценки	
	используется по назначению	
	Техническое состояние	
Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)		

Описание имущества вошедшего в оценку

	20. Прицеп тракторный 2 ПТС-4	
	Год выпуска	1977
	Балансовая стоимость, руб.	28 480,00
	Гос. рег. знак	22 АА 4625
	Заводской номер машины (рамы)	172839
	Цвет	черный
	ПСМ	ВА 806716
	Текущее использование объекта оценки	
	используется по назначению	
	Техническое состояние	
Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)		

Таблица 55

Описание имущества вошедшего в оценку

	21. Прицеп тракторный 2 ПТС-4	
	Год выпуска	1973
	Балансовая стоимость, руб.	27 019,00
	Гос. рег. знак	22 АА 4628
	Заводской номер машины (рамы)	73596
	Цвет	зеленый
	ПСМ	ВА 806719
	Текущее использование объекта оценки	
	используется по назначению	
	Техническое состояние	
Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)		

Таблица 56

Описание имущества вошедшего в оценку

	22. Прицеп тракторный 2 ПТС-4	
	Год выпуска	1980
	Балансовая стоимость, руб.	29 576,00
	Гос. рег. знак	22 АА 4636
	Заводской номер машины (рамы)	2227151
	Цвет	синий
	ПСМ	ВА 806727
	Текущее использование объекта оценки	
	используется по назначению	
	Техническое состояние	
Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)		

Таблица 57

Описание имущества вошедшего в оценку

	23. Прицеп тракторный 2 ПТС-6	
	Год выпуска	1984
	Балансовая стоимость, руб.	31 037,00
	Гос. рег. знак	22 АА 4615
	Заводской номер машины (рамы)	1146
	Цвет	красный
	ПСМ	ВА 806706
	Текущее использование объекта оценки	
	используется по назначению	
	Техническое состояние	
Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)		

Описание имущества вошедшего в оценку

	24. Прицеп тракторный 2ПТС-6	
	Год выпуска	1989
	Балансовая стоимость, руб.	32 863,00
	Гос. рег. знак	22 АА 4616
	Заводской номер машины (рамы)	0463
	Цвет	красный
	ПСМ	ВА 806707
	Текущее использование объекта оценки	
	используется по назначению	
	Техническое состояние	
Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)		

Таблица 59

Описание имущества вошедшего в оценку

	25. Прицеп тракторный 2ПТС-4	
	Год выпуска	1987
	Балансовая стоимость, руб.	31 900,00
	Гос. рег. знак	22 АА 4632
	Заводской номер машины (рамы)	12851
	Цвет	коричневый
	ПСМ	ВА 806723
	Текущее использование объекта оценки	
	используется по назначению	
	Техническое состояние	
Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)		

Таблица 60

Описание имущества вошедшего в оценку

	26. Прицеп тракторный 2ПТС-4	
	Год выпуска	1984
	Балансовая стоимость, руб.	30 771,00
	Гос. рег. знак	22 АА 4619
	Заводской номер машины (рамы)	12758
	Цвет	зеленый
	ПСМ	ВА 806710
	Текущее использование объекта оценки	
	используется по назначению	
	Техническое состояние	
Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)		

Таблица 61

Описание имущества вошедшего в оценку

	27. Прицеп тракторный 2ПТС-4	
	Год выпуска	1990
	Балансовая стоимость, руб.	33 110,00
	Гос. рег. знак	22 АА 4633
	Заводской номер машины (рамы)	9388
	Цвет	коричневый
	ПСМ	ВА 806724
	Текущее использование объекта оценки	
	используется по назначению	
	Техническое состояние	
Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)		

Описание имущества вошедшего в оценку

	28. Прицеп тракторный 2ПТС-4	
	Год выпуска	1983
	Балансовая стоимость, руб.	30 590,00
	Гос. рег. знак	22 АА 4621
	Заводской номер машины (рамы)	260897
	Цвет	черный
	ПСМ	ВА 806712
	Текущее использование объекта оценки	
	используется по назначению	
	Техническое состояние	
Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)		

Таблица 63

Описание имущества вошедшего в оценку

	29. Прицеп тракторный 2ПТС-4	
	Год выпуска	1980
	Балансовая стоимость, руб.	29 448,00
	Гос. рег. знак	22 АА 4631
	Заводской номер машины (рамы)	227149
	Цвет	коричневый
	ПСМ	ВА 806722
	Текущее использование объекта оценки	
	используется по назначению	
	Техническое состояние	
Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)		

Таблица 64

Описание имущества вошедшего в оценку

	30. Прицеп тракторный 3ПТС-12	
	Год выпуска	н/д
	Балансовая стоимость, руб.	39 998,00
	Гос. рег. знак	н/д
	Заводской номер машины (рамы)	н/д
	Цвет	н/д
	ПСМ	н/д
	Текущее использование объекта оценки	
	используется по назначению	
	Техническое состояние	
Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество, требующее капитального ремонта, такого как замена рабочих органов основных агрегатов.)		

Таблица 65

Описание имущества вошедшего в оценку

	31. Прицеп тракторный 3ПТС-12	
	Год выпуска	н/д
	Балансовая стоимость, руб.	39 995,00
	Гос. рег. знак	н/д
	Заводской номер машины (рамы)	н/д
	Цвет	н/д
	ПСМ	н/д
	Текущее использование объекта оценки	
	используется по назначению	
	Техническое состояние	
Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество, требующее капитального ремонта, такого как замена рабочих органов основных агрегатов.)		

Описание имущества вошедшего в оценку

	32. Прицеп тракторный ПСЕ-12,5	
	Год выпуска	1979
	Балансовая стоимость, руб.	29 210,00
	Гос. рег. знак	22 АА 4613
	Заводской номер машины (рамы)	4290
	Цвет	белый
	ПСМ	ВА 806704
	Текущее использование объекта оценки	
	используется по назначению	
	Техническое состояние	
Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)		

Таблица 67

Описание имущества вошедшего в оценку

	33. Прицеп тракторный ПТС-12,5	
	Год выпуска	1980
	Балансовая стоимость, руб.	29 535,00
	Гос. рег. знак	22 АА 4627
	Заводской номер машины (рамы)	2227146
	Цвет	серый
	ПСМ	ВА 806718
	Текущее использование объекта оценки	
	используется по назначению	
	Техническое состояние	
Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)		

Таблица 68

Описание имущества вошедшего в оценку

	34. Сеплка СЗН-3,6 №24	
	Год выпуска	1989
	Количество, шт.	1
	Балансовая стоимость, руб.	32 842,00
	Текущее использование объекта оценки	
	используется по назначению	
	Техническое состояние	
	Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)	

Таблица 69

Описание имущества вошедшего в оценку

	35. Сеплка СЗН-3,6 №25	
	Год выпуска	1990
	Количество, шт.	1
	Балансовая стоимость, руб.	33 208,00
	Текущее использование объекта оценки	
	используется по назначению	
	Техническое состояние	
	Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)	

Описание имущества вошедшего в оценку

	36. <u>Сейлка СЗН-3,6 №18</u>					
	<table border="0"> <tr><td>Год выпуска</td><td>1988</td></tr> <tr><td>Количество, шт.</td><td>1</td></tr> <tr><td>Балансовая стоимость, руб.</td><td>32 446,00</td></tr> </table>	Год выпуска	1988	Количество, шт.	1	Балансовая стоимость, руб.
Год выпуска	1988					
Количество, шт.	1					
Балансовая стоимость, руб.	32 446,00					
Текущее использование объекта оценки						
используется по назначению						
Техническое состояние						
Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)						

Таблица 71

Описание имущества вошедшего в оценку

	37. <u>Жатка ЖВН-6Б</u>					
	<table border="0"> <tr><td>Год выпуска</td><td>2005</td></tr> <tr><td>Количество, шт.</td><td>1</td></tr> <tr><td>Балансовая стоимость, руб.</td><td>38 523,00</td></tr> </table>	Год выпуска	2005	Количество, шт.	1	Балансовая стоимость, руб.
Год выпуска	2005					
Количество, шт.	1					
Балансовая стоимость, руб.	38 523,00					
Текущее использование объекта оценки						
используется по назначению						
Техническое состояние						
Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)						

Таблица 72

Описание имущества вошедшего в оценку

	38. <u>Жатка ЖВН-6Б</u>					
	<table border="0"> <tr><td>Год выпуска</td><td>2005</td></tr> <tr><td>Количество, шт.</td><td>1</td></tr> <tr><td>Балансовая стоимость, руб.</td><td>38 518,00</td></tr> </table>	Год выпуска	2005	Количество, шт.	1	Балансовая стоимость, руб.
Год выпуска	2005					
Количество, шт.	1					
Балансовая стоимость, руб.	38 518,00					
Текущее использование объекта оценки						
используется по назначению						
Техническое состояние						
Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)						

Таблица 73

Описание имущества вошедшего в оценку

	39. <u>Жатка зернобобовая ПШ-300-4,2</u>					
	<table border="0"> <tr><td>Год выпуска</td><td>2005</td></tr> <tr><td>Количество, шт.</td><td>1</td></tr> <tr><td>Балансовая стоимость, руб.</td><td>38 511,00</td></tr> </table>	Год выпуска	2005	Количество, шт.	1	Балансовая стоимость, руб.
Год выпуска	2005					
Количество, шт.	1					
Балансовая стоимость, руб.	38 511,00					
Текущее использование объекта оценки						
используется по назначению						
Техническое состояние						
Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)						

Описание имущества вошедшего в оценку

	40. Подборщик ППТ-ЗА	
	Год выпуска	2001
	Количество, шт.	1
	Балансовая стоимость, руб.	37 074,00
	Текущее использование объекта оценки	
используется по назначению		
Техническое состояние		
Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)		

Таблица 75

Описание имущества вошедшего в оценку

	41. Подборщик ППТ-ЗА	
	Год выпуска	1992
	Количество, шт.	1
	Балансовая стоимость, руб.	33 864,00
	Текущее использование объекта оценки	
используется по назначению		
Техническое состояние		
Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)		


Таблица 76

Описание имущества вошедшего в оценку

	42. Подборщик-полуприцеп 2ПФ №185	
	Год выпуска	2002
	Количество, шт.	1
	Балансовая стоимость, руб.	37 500,00
	Текущее использование объекта оценки	
используется по назначению		
Техническое состояние		
Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)		

Таблица 77

Описание имущества вошедшего в оценку

	43. Спецка СП-16 №111	
	Год выпуска	1986
	Количество, шт.	1
	Балансовая стоимость, руб.	31 481,00
	Текущее использование объекта оценки	
используется по назначению		
Техническое состояние		
Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)		

Описание имущества вошедшего в оценку

	44. Сцепка СП-16 №136А	
	Год выпуска	1984
	Количество, шт.	1
	Балансовая стоимость, руб.	30 798,00
	Текущее использование объекта оценки	
	используется по назначению	
Техническое состояние		
Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)		

Таблица 79

Описание имущества вошедшего в оценку

	45. Волокша на К-700 (навесная) № 102.	
	Год выпуска	1980
	Количество, шт.	1
	Балансовая стоимость, руб.	29 361,00
	Текущее использование объекта оценки	
	используется по назначению	
Техническое состояние		
Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)		

Таблица 80

Описание имущества вошедшего в оценку

	46. Волокша на К-700 (навесная) № 106	
	Год выпуска	1980
	Количество, шт.	1
	Балансовая стоимость, руб.	29 442,00
	Текущее использование объекта оценки	
	используется по назначению	
Техническое состояние		
Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)		

Таблица 81

Описание имущества вошедшего в оценку

	47. Котел КИЗ-60	
	Год выпуска	1990
	Количество, шт.	1
	Балансовая стоимость, руб.	33 044,00
	Текущее использование объекта оценки	
	используется по назначению	
Техническое состояние		
Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)		

Описание имущества вошедшего в оценку

	48. Мойка СМ-5301	Год выпуска	1987
	Количество, шт.	1	
	Балансовая стоимость, руб.	31 929,00	
	Текущее использование объекта оценки		
	не используется по назначению		
	Техническое состояние		
Общее состояние оценивается как - Отличное (Новое, не бывшее в употреблении имущество (складские условия хранения))			

Описание имущества вошедшего в оценку

	49. Молочная емкость	Год выпуска	2002
	Количество, шт.	1	
	Балансовая стоимость, руб.	37 546,00	
	Текущее использование объекта оценки		
	используется по назначению		
	Техническое состояние		
Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)			





Описание имущества вошедшего в оценку

	50. Резервуар РПО-2.5	Год выпуска	1986
	Количество, шт.	1	
	Балансовая стоимость, руб.	31 472,00	
	Текущее использование объекта оценки		
	не используется по назначению		
	Техническое состояние		
Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)			

Описание имущества вошедшего в оценку

	51. Сварочный агрегат передвижной АД-4004	Год выпуска	2001
	Количество, шт.	1	
	Балансовая стоимость, руб.	37 105,00	
	Текущее использование объекта оценки		
	используется по назначению		
	Техническое состояние		
Общее состояние оценивается как - Условно удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, и ответственных узлов.)			

Описание имущества вопедного в оценку

2. Столовая			
Сведения об имущественных правах - Право собственности		Наличие обременений - Не установлены	
Год ввода в эксплуатацию	27028	Площадь, кв. м	114,3
Балансовая стоимость, руб.	5 214	Строительный объем, кв. м	308,6
Технические характеристики и техсостояние			
Наименование элемента	Материал	Описание техсостояния	
Фундаменты	бутобетонный	Общее техническое состояние объекта оценивается как - Условно-удовлетворительное. Состояние несменяемых конструкций зданий - Имеется много следов ремонта трещин и участков наружной отделки. Имеются места искривления горизонтальных линий и следы их ликвидации. Износ кладки стен характеризуется трещинами между блоками. Состояние внутренних конструктивных элементов - Полы в отдельных местах зыбкие и с отклонениями от горизонтали. В потолках много трещин, ранее заделанных и появившихся вновь. Отдельные отставания покрытия пола (паркета, плиток). Большое число поврежденных ступеней. Величина физического износа согласно экспертной шкалы для объекта оценки составляет - 45%.	
Стены и перегородки	стены - бревна, перегородки - досчатые		
Перекрытия и покрытия	досчатые		
Кровля	шифер		
Полы	деревянные		
Проемы	простые		
Внутренняя отделка	штукатурка (побелка) + покраска + плитка		
Коммуникации (наличие+; отсутствие-) в т.ч.:			
отопление	+		
водопровод	+		
канализация	+		
электрообеспечение	+		
Текущее использование объекта оценки - используется согласно назначению			
Фото объекта оценки			
			
			

Описание имущества вошедшего в оценку

3. Автогараж			
Сведения об имущественных правах - Право собственности		Наличие обременений - Не установлены	
Год ввода в эксплуатацию	25932	Площадь, кв.м	1 305,0
Балансовая стоимость, руб	180 981	Строительный объем, кв.м	6 494,0
Технические характеристики и техсостояние			
Наименование элемента	Материал	Описание техсостояния	
Фундаменты	бетонный	Общее техническое состояние объекта оценивается как - Условно-удовлетворительное. Состояние несменяемых конструкций зданий - Имеется много следов ремонта трещин и участков наружной отделки. Имеются места искривления горизонтальных линий и следы их ликвидации. Износ кладки стен характеризуется трещинами между блоками. Состояние внутренних конструктивных элементов - Полы в отдельных местах зыбкие и с отклонениями от горизонтали. В потолках много трещин, ранее заделанных и появившихся вновь. Отдельные отставания покрытия пола (паркета, плиток). Большое число поврежденных ступеней. Величина физического износа согласно экспертной шкалы для объекта оценки составляет - 45%.	
Стены и перегородки	стены - кирпичные, перегородки - кирпичные		
Перекрытия и покрытия	плиты		
Кровля	шифер		
Полы	бетонные		
Проемы	простые		
Внутренняя отделка	штукатурка+побелка		
Коммуникации (наличие+;отсутствие-) в т.ч.:			
отопление	+		
водопровод	+		
канализация	+		
электрообеспечение	+		
Текущее использование объекта оценки - используется согласно назначению			
Фото объекта оценки			
			
			

Описание имущества вошедшего в оценку

4. <u>Гараж для автомобилей (тракторный гараж)</u>			
Сведения об имущественных правах - Право собственности		Наличие обременений - Не установлены	
Год ввода в эксплуатацию	30315	Площадь, кв.м	610,9
Баласовая стоимость, руб.	156 246	Строительный объем, кв.м	2 491,0
Технические характеристики и техсостояние			
Наименование элемента	Материал	Описание техсостояния	
Фундаменты	бетонный	Общее техническое состояние объекта оценивается как Удовлетворительное. Состояние несменяемых конструкций зданий - Повреждений и дефектов, в том числе и искривлений, нет. Имеются места следы различных ремонтов, в том числе небольших трещин в простенках и перемычках. Состояние внутренних конструктивных элементов - Полы и потолки ровные, на потолках возможные волосяные трещины. На ступенях лестниц небольшое число повреждений. Окна и двери открываются с некоторым усилием. Величина физического износа согласно экспертной шкалы для объекта оценки составляет - 35%.	
Стены и перегородки	стены - кирпичные, перегородки - кирпичные		
Перекрытия и покрытия	плиты		
Кровля	шифер		
Полы	бетонные		
Проемы	простые		
Внутренняя отделка	штукатурка+побелка		
Коммуникации (наличие+;отсутствие-) в т.ч.:			
отопление	-		
водопровод	-		
канализация	-		
электроснабжение	+		
Текущее использование объекта оценки - используется согласно назначению			
Фото объекта оценки			
			
			

Описание имущества вошедшего в оценку

5. Ремонтная мастерская			
Сведения об имущественных правах - Право собственности		Наличие обременений - Не установлены	
Год ввода в эксплуатацию	26297	Площадь, кв.м	360,0
Балансовая стоимость, руб	104 854	Строительный объем, кв.м	2 376,0
Технические характеристики и техсостояние			
Наименование элемента	Материал	Описание техсостояния	
Фундаменты	бетонный	Общее техническое состояние объекта оценивается как Удовлетворительное. Состояние несменяемых конструкций зданий - Повреждений и дефектов, в том числе и искривлений, нет. Имеются местами следы различных ремонтов, в том числе небольших трещин в простенках и перемычках. Состояние внутренних конструктивных элементов - Полы и потолки ровные, на потолках возможные волосяные трещины. На ступенях лестниц небольшое число повреждений. Окна и двери открываются с некоторым усилием. Величина физического износа согласно экспертной шкалы для объекта оценки составляет - 35%.	
Стены и перегородки	стены - кирпичные, перегородки - кирпичные		
Перекрытия и покрытия	плиты		
Кровля	шифер		
Полы	бетонные		
Проемы	простые		
Внутренняя отделка	штукатурка+побелка		
Коммуникации (наличие+;отсутствие-) в т.ч.:			
отопление	+		
водопровод	+		
канализация	+		
электроснабжение	+		
Текущее использование объекта оценки - используется согласно назначению			
Фото объекта оценки			
			
			

Описание имущества вошедшего в оценку

6. Тракторный гараж			
Сведения об имущественных правах - Право собственности		Наличие обременений - Не установлены	
Год ввода в эксплуатацию	22645	Площадь, кв.м	432,0
Балансовая стоимость, руб.	19 491	Строительный объем, кв.м	1 296,0
Технические характеристики и техсостояние			
Наименование элемента	Материал	Описание техсостояния	
Фундаменты	бетонный	Общее техническое состояние объекта оценивается как - Условно-удовлетворительное. Состояние несменяемых конструкций зданий - Имеется много следов ремонта трещин и участков наружной отделки. Имеются места искривления горизонтальных линий и следы их ликвидации. Износ кладки стен характеризуется трещинами между блоками. Состояние внутренних конструктивных элементов - Полы в отдельных местах зыбкие и с отклонениями от горизонтали. В потолках много трещин, ранее заделанных и появившихся вновь. Отдельные отставания покрытия пола (паркета, плиток). Большое число поврежденных ступеней. Величина физического износа согласно экспертной шкалы для объекта оценки составляет - 45%.	
Стены и перегородки	стены - кирпичные, перегородки - кирпичные		
Перекрытия и покрытия	плиты		
Кровля	шифер		
Полы	бетонные		
Проемы	простые		
Внутренняя отделка	штукатурка+побелка		
Коммуникации (наличие+/отсутствие-) в т.ч.:			
отопление	-		
водопровод	-		
канализация	-		
электрообеспечение	+		
Текущее использование объекта оценки - используется согласно назначению			
Фото объекта оценки			
			
			

Описание имущества вошедшего в оценку

7. <u>Цех по ремонту комбайнов</u>			
Сведения об имущественных правах - Право собственности		Наличие обременений - Не установлены	
Год ввода в эксплуатацию	32141	Площадь, кв.м	756,0
Балансовая стоимость, руб.	20 714	Строительный объем, кв.м	3 024,0
Технические характеристики и техсостояние			
Наименование элемента	Материал	Описание техсостояния	
Фундаменты	бетонный	Общее техническое состояние объекта оценивается как - Удовлетворительное. Состояние несменяемых конструкций зданий - Повреждений и дефектов, в том числе и искривлений, нет. Имеются места следы различных ремонтов, в том числе небольших трещин в простенках и перемычках. Состояние внутренних конструктивных элементов - Полы и потолки ровные, на потолках возможные волосные трещины. На ступенях лестниц небольшое число повреждений. Окна и двери открываются с некоторым усилием. Величина физического износа согласно экспертной шкалы для объекта оценки составляет - 35%.	
Стены и перегородки	стены - кирпичные, перегородки - кирпичные		
Перекрытия и покрытия	плиты		
Кровля	шифер		
Полы	земной		
Проемы	простые		
Внутренняя отделка	штукатурка+побелка		
Коммуникации (наличие+;отсутствие-) в т.ч.:			
отопление	-		
водопровод	-		
канализация	-		
электрообеспечение	+		
Текущее использование объекта оценки - используется согласно назначению			
Фото объекта оценки			
			
			