

1. Здание операторской ГСМ. Площадь 16,90 кв.м. Адрес: Свердловская область г.Нижняя Тура рабочий поселок Ис, ул.8Марта, №1а инв.№0000039

разрушение настенных желобов, протечки кровли, отслоение покрытия от основания, местами разрушения



осадочные трещины в перемычках, под оконными проемами, выветривание швов, увлажнение поверхности стен



коробки повреждены, обвязка полотен повреждена, дверные полотна осели и имеют плохой притвор по периметру коробки

глубокие выбоины, стирание поверхности в ходовых местах, просадки, поражение гнилью, местами разрушения



нижний брус оконного переплета поражен гнилью, древесина выкрашивается, переплеты расшатаны, остекление разбито

ООО "РОЯЛТИ"

Отчет № 82/12 от 12.12.2012г. для ООО "Монолит"



сильное поражение древесины гнилью,
трещины различных направлений, прогибы,
местами разрушение

2. Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование /назначение/: склад ГСМ. Площадь: 10 366 кв.м. Адрес: РФ Свердловская область г.Нижняя Тура пос.Ис, ул.8-е Марта, №1а. Инв.№0000512



ООО "РОЯЛТИ"

Отчет № 82/12 от 12.12.2012г. для ООО "Монолит"