

УТВЕРЖДАЮ

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

АКТ № 4
технического состояния транспортного средства (прицепа)
от "09" июня 2021 г.

Эксперт, специалист: Главный механик базы Усть-Нера ООО «Богуславец», Буйнов Евгений Александрович _____
(должность, инициалы, фамилия)

Представитель, присутствующий: Представитель по доверенности Мироненко Анатолий Анатольевич _____
(должность, инициалы, фамилия)

произвели осмотр транспортного средства (прицепа):

№ п/п	Технические данные	
1	Марка машины (прицепа)	Автоцистерна НЕФАЗ 66062-10 на шасси Камаз-43118
2	Государственный регистрационный номер	В 882 КХ 14
3	Тип машины	Автоцистерна НЕФАЗ
4	Идентификационный номер (VIN)	X1F66062RCB001286
5	Год выпуска	2012
6	Цвет	оранжевый
7	Кузов (номер)	ХТС43118ЛС2405558
8	Шасси (номер)	ХТС43118ЛС2405558
9	Двигатель (модель, номер)	отсутствует
10	Рама (номер)	отсутствует
11	Коробка переключения передач	В наличии
12	Пробег (наработка) с начала эксплуатации (км)	-
13	Дата проведения капитального ремонта	-
14	Пробег (наработка) после капитального ремонта (км)	-
15	Время эксплуатации (лет)	9

При визуальном осмотре транспортного средства (прицепа) установлено:
(указываются недостатки, повреждения, неисправности и т.д.):

№ п/п	Элемент кузова, деталь	Повреждения, неисправности
1	Кузов, моторный отсек	Без видимых повреждений, ДВС отсутствует
2	Кузов, передняя часть	хорошее состояние
3	Кузов, задняя часть	хорошее состояние
4	Кабина, салон	Удовлетворительное состояние, многочисленные потертости и разрывы на сиденьях.

5	Капот	Хорошее состояние
6	Стекло переднее ветровое	Без видимых повреждений
7	Двери	Без видимых повреждений
8	Фары передние, габаритные фары	В наличии, без видимых повреждений.
9	Стекла боковые, задние	Без видимых повреждений
10	Двигатель	Отсутствует
11	Генератор	Отсутствует
12	Сцепление	Отсутствует
13	Насос системы охлаждения	Отсутствует
14	Радиатор двигателя	Отсутствует
15	Рулевая система	Без видимых повреждений
16	Коробка переключения передач	В наличии
17	Раздаточная коробка	В наличии
18	Мост передний, передняя подвеска	В наличии
19	Мост задний, задняя подвеска	В наличии
20	Карданы, приводы	В наличии
21	Тормозная система	Норм
22	Аккумулятор, электрооборудование	Отсутствует, норм
23	Шины	В наличии

Заключение эксперта, специалиста (указываются техническое состояние, рабочее состояние и факторы согласно п. 3.2 настоящего Порядка высвобождения):

1. Техническое состояние автотранспортного средства удовлетворительное
2. Ремонт реконструкция
3. Другое —

Вывод (подлежит высвобождению и реализации или списанию (для утилизации, разукрупнения и т.д.):

Эксперт, специалист:


 (Буйнов Е.А.)
(подпись)

Представитель, присутствующий:

 (Мироненко А.А.)
(подпись)

(_____)
(подпись)

Специалист:

 (Огнев Д. А.)
(подпись)

УТВЕРЖДАЮ

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

АКТ № 5
технического состояния транспортного средства (прицепа)
от "09" июня 2021 г.

Эксперт, специалист: Главный механик базы Усть-Нера ООО «Богуславец», Буйнов Евгений Александрович

(должность, инициалы, фамилия)

Представитель, присутствующий: Представитель по доверенности Мироненко Анатолий Анатольевич

(должность, инициалы, фамилия)

произвели осмотр транспортного средства (прицепа):

№ п/п	Технические данные	
1	Марка машины (прицепа)	Вахта 3034N6 на шасси ГАЗ-3308
2	Государственный регистрационный номер	В 877 КХ 14
3	Тип машины	Вахта 3034N6 на шасси ГАЗ-3308
4	Идентификационный номер (VIN)	330810В0996895
5	Год выпуска	2010
6	Цвет	серый
7	Кузов (номер)	XUJ3034N6*A0000031
8	Шасси (номер)	XUJ3034N6*A0000031
9	Двигатель (модель, номер)	отсутствует
10	Рама (номер)	отсутствует
11	Коробка переключения передач	В наличии
12	Пробег (наработка) с начала эксплуатации (км)	-
13	Дата проведения капитального ремонта	-
14	Пробег (наработка) после капитального ремонта (км)	-
15	Время эксплуатации (лет)	11

При визуальном осмотре транспортного средства (прицепа) установлено:

(указываются недостатки, повреждения, неисправности и т.д.):

№ п/п	Элемент кузова, деталь	Повреждения, неисправности
1	Кузов, моторный отсек	Без видимых повреждений
2	Кузов, передняя часть	хорошее состояние
3	Кузов, задняя часть	удовлетворительное состояние


4	Кабина, салон	Удовлетворительное состояние, многочисленные потертости и разрывы на сиденьях.
5	Капот	Хорошее состояние
6	Стекло переднее ветровое	Без видимых повреждений
7	Двери	Без видимых повреждений
8	Фары передние, габаритные фары	В наличии, без видимых повреждений.
9	Стекла боковые, задние	Без видимых повреждений
10	Двигатель	Отсутствует
11	Генератор	Отсутствует
12	Сцепление	Отсутствует
13	Насос системы охлаждения	Отсутствует
14	Радиатор двигателя	Отсутствует
15	Рулевая система	Без видимых повреждений
16	Коробка переключения передач	В наличии
17	Раздаточная коробка	В наличии
18	Мост передний, передняя подвеска	В наличии
19	Мост задний, задняя подвеска	В наличии
20	Карданы, приводы	В наличии
21	Тормозная система	Удовлетворительно, потерты тормозные шланги
22	Аккумулятор, электрооборудование	Отсутствует, норм
23	Шины	В наличии


Заключение эксперта, специалиста (указываются техническое состояние, рабочее состояние и факторы согласно п. 3.2 настоящего Порядка высвобождения):

1. Техническое состояние автотранспортного средства удовлетворительное
2. Ремонт ремонтирован
3. Другое _____

Вывод (подлежит высвобождению и реализации или списанию (для утилизации, разуклоплектования и т.д.)):

Эксперт, специалист:  (Буйнов Е.А.)

Представитель, присутствующий:  (Мироненко А.А.)

Специалист:  (Огнев Д. А.)

УТВЕРЖДАЮ

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

АКТ № 7
технического состояния транспортного средства (прицепа)
от "09" июня 2021 г.

Эксперт, специалист: Главный механик базы Усть-Нера ООО «Богуславец», Буйнов Евгений Александрович _____

(должность, инициалы, фамилия)

Представитель, присутствующий: Представитель по доверенности Мироненко Анатолий Анатольевич _____

(должность, инициалы, фамилия)

произвели осмотр транспортного средства (прицепа):

№ п/п	Технические данные	
1	Марка машины (прицепа)	УАЗ-390944
2	Государственный регистрационный номер	В 875 КХ 14
3	Тип машины	УАЗ-390944
4	Идентификационный номер (VIN)	ХТТ39094490461578
5	Год выпуска	2008
6	Цвет	Серый
7	Кузов (номер)	33036080482870
8	Шасси (номер)	33036080482870
9	Двигатель (модель, номер)	отсутствует
10	Рама (номер)	ХТТ39094490461578
11	Коробка переключения передач	отсутствует
12	Пробег (наработка) с начала эксплуатации (км)	-
13	Дата проведения капитального ремонта	-
14	Пробег (наработка) после капитального ремонта (км)	-
15	Время эксплуатации (лет)	13

При визуальном осмотре транспортного средства (прицепа) установлено:

(указываются недостатки, повреждения, неисправности и т.д.):

№ п/п	Элемент кузова, деталь	Повреждения, неисправности
1	Кузов, моторный отсек	Разукомплектован двигатель, оборваны крепления основных агрегатов и узлов.
2	Кузов, передняя часть	Удовлетворительное состояние
3	Кузов, задняя часть	Удовлетворительное состояние
4	Кабина, салон	Повреждение левой стороны кузова (вмятины), обшивки сидений повреждены, присутствует ржавчина на кузове
5	Капот	Оторвано крепление капота ДВС.

6	Стекло переднее ветровое	Без видимых повреждений
7	Двери	Без видимых повреждений
8	Фары передние, габаритные фары	В наличии, без видимых повреждений
9	Стекла боковые, задние	Без видимых повреждений
10	Двигатель	В наличии
11	Генератор	В наличии
12	Сцепление	В наличии
13	Насос системы охлаждения	В наличии
14	Радиатор двигателя	В наличии
15	Рулевая система	Без видимых повреждений
16	Коробка переключения передач	Отсутствует
17	Раздаточная коробка	Отсутствует
18	Мост передний, передняя подвеска	В наличии, отсутствуют некоторые основные элементы, частично разукomплектовано
19	Мост задний, задняя подвеска	В наличии, отсутствуют некоторые основные элементы, частично разукomплектовано
20	Карданы, приводы	Частично в наличии, разукomплектовано
21	Тормозная система	Повреждения шлангов тормозной системы, некоторые элементы отсутствуют
22	Аккумулятор, электрооборудование	Отсутствует
23	Шины	В наличии

Заключение эксперта, специалиста (указываются техническое состояние, рабочее состояние и факторы согласно п. 3.2 настоящего Порядка высвобождения):

1. Техническое состояние автотранспортного средства удовлетворительное
2. Ремонт возможен
3. Другое _____

Вывод (подлежит высвобождению и реализации или списанию (для утилизации, разукomплектования и т.д.):

Эксперт, специалист:


(подпись) _____ (Буйнов Е.А.)

Представитель, присутствующий:


(подпись) _____ (Мироненко А.А.)

_____ (подпись) _____)

Специалист:


(подпись) _____ (Огнев Д. А.)