

**АКТ
ПРИЕМА (ВОЗВРАТА) ИМУЩЕСТВА – ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА ХРАНЕНИЕ
(С ХРАНЕНИЯ)**

Деревня Клетино, Кимрский муниципальный округ,
Тверская область, аэродром Борки

«29» апреля 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ», именуемое в дальнейшем «**Поклажедатель**», в лице конкурсного управляющего Комбаровой Анны Анатольевны, действующей на основании решения Арбитражного суда Московской области от 26 октября 2022 г. по делу № А41-72840/2022, с одной стороны,

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «СОЮЗНЫЙ», именуемое в дальнейшем «**Залогодержатель**», в лице представителя конкурсного управляющего – государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) Захваткина Михаила Евгеньевича, действующего на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 16 марта 2020 г. по делу № А40-4819/20-46-14 и доверенности от 19.03.2020 № 221, с другой стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «РЕНТСЕРВИС» в лице Директора Ермаковой Натальи Егоровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Хранитель**», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», составили акт о нижеследующем: Поклажедатель передал, а Хранитель принял на хранение Имущество - транспортное средство (Далее - ТС):

Марка ТС (модель): MAN TGS 19.400 4x2 BLS-WVW; П/П Кроне SD

Идентификационный номер (VIN): WMA06WZZ5CM584530; П/П WKESD000000376208

Регистрационный знак: H228PO197; П/П BC317877

Год выпуска: 2011; П/П 2007

Модель, № двигателя: _____

Шасси (рама): № WMA06WZZ5CM584530; П/П WKESD000000376208

Кузов (коляска): _____

Цвет: Желтый

Передаются ли ключи (да/нет, количество комплектов): 1

Срок хранения: _____

Внешний осмотр кузова


Обозначение повреждения кузова ТС

Ц Царапина
С Скол
В Вмятина
Т Трещина
Р Разбито

П Потертость
Ж Ржавчина
О Отверстие
Н Недостающий элемент

Примечания

Транспортное средство в неудовлетворительном состоянии, частично разукomплектовано, имеются следы коррозии кузова и силовой части рамы. Оторван инструментальный ящик на прицепе и отсутствует запасное колесо. Резина на тягаче предельно изношена. Передняя оптика разбита разбит передний бампер Автомобиль заводится. Разбито лобовое стекло(трещина). Разбито парковочное зеркало. Разбита оптика на прицепе, нет инструментального ящика, деформирован отбойник прицепа, Салон частично разукomплектован



Габариты транспортного средства: _____

Дополнительные сведения: _____

Транспортное средство (на ходу, не на ходу): на ходу

Балансовая или оценочная стоимость: _____

(на основании информации, предоставленной оценщиком)

Подпись оценщика: _____

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО НА ХРАНЕНИЕ

Марка/модель
транспортного средства

MAN TGS 19.400 4x2 BLS-WVW; П/П Кроне SD

Идентификационный
номер VIN

WMA06WZZ5CM584530; П/П WKESD000000376208

Год выпуска

2011; П/П 2007

Цвет

желтый

Гос. номерной знак

H228PO197;
П/П BC317877

ПТС

77PE902884;
п/п77ТН673038

Объем двигателя

Номер
двигателя

Показания спидометра

РЕЗЕРВ

есть нет

1 Сигнализация
(пульт, брелок)

нет
V шт.

есть нет

Знак
аварийной
остановки

нет
V шт.

2	Коврики салона	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	17	Домкрат	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
3	Коврик багажника	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	18	Аптечка	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
4	Запасное колесо	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	19	Огнетушитель	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
5	Антенна выносная	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	20	Балонный ключ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
6	Колпаки колесные	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	21	Передние дворники	2	<input type="checkbox"/>	шт.
7	Диски колесные стальные	1 3	<input type="checkbox"/>	шт.	22	Задние дворники	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
8	Диски колесные легкосплавные	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	23	Противотуманные фары	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
9	Автошины	1 3	<input type="checkbox"/>	шт.	24	Антирадар	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
10	Государственные номера	3	<input type="checkbox"/>	шт.	25	Мобильный телефон	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
11	Аккумулятор	2	<input type="checkbox"/>	шт.	26	Зеркало заднего вида	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
12	Детское кресло	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	27	Зеркало бокового вида	2	<input type="checkbox"/>	шт.
13	Секретные: кнопки в салоне	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	28	Ключ от ТС	1	<input type="checkbox"/>	шт.
	Болты гайки на колесах	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	шт.	29	CD	1	<input type="checkbox"/>	шт.
14	Навигатор: штатный (встроен)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	30	DVD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
	отдельный	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	31	MP3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
15	Магнитола штатная (встроен)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	шт.	32	TV	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
	с панелью	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	33	Бачек омывателя	1	<input type="checkbox"/>	шт.

Паспорт ТС Да/нет	<input type="checkbox"/> Н <input checked="" type="checkbox"/> ет	Полис ОСАГО	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> _	шт.
Свидетельство о регистрации в наличии		Доверенность	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _	шт.
Сервисная книжка	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> V	Остаток топлива (со слов сдающего)	<input type="checkbox"/> 5	Л
ТС принято: (время)	<input type="checkbox"/> 09:30	Сигнализаторы неисправностей на щитке приборов:		
Чистый	<input type="checkbox"/>	АБС	<input type="checkbox"/>	Ошибка ДВС
Грязный	<input checked="" type="checkbox"/> V	ESP	<input type="checkbox"/>	Торм. жидкость
Подкапотное пространство: Осмотрено	<input type="checkbox"/>	Температура	<input type="checkbox"/>	Давление масла
Осмотр не проводился	<input checked="" type="checkbox"/> V	не работает приборная панель		
Со слов сдающего в качестве охлаждающей жидкости залит (о)	<input type="checkbox"/> Не известен			

Приложения:

- 1) Ксерокопии документов ТС (да/нет) Нет
- 2) Фотографии ТС

Всего на _____ листах

Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Настоящий Акт составлен «29» апреля 2023 г.

ПОДПИСИ СТОРОН

Залогодержатель:

ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»

Представитель конкурсного управляющего ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»

_____ /М.Е. Захваткин /

Поклажедатель:

ООО «СТАНДАРТ»

Конкурсный управляющий ООО «СТАНДАРТ»

_____ / А.А. Комбарова /

Хранитель:

ООО «РЕНТСЕРВИС»

Директор ООО «РЕНТСЕРВИС»

_____ /Н.Е. Ермакова/

/Симонов И.Т./

гов № 175 от 17.04.2023г.