

**АКТ
ПРИЕМА (ВОЗВРАТА) ИМУЩЕСТВА – ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА ХРАНЕНИЕ
(С ХРАНЕНИЯ)**

Деревня Клетино, Кимрский муниципальный округ,
Тверская область, аэродром Борки

«20» апреля 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ», именуемое в дальнейшем «**Поклажедатель**», в лице конкурсного управляющего Комбаровской Анны Анатольевны, действующей на основании решения Арбитражного суда Московской области от 26 октября 2022 г. по делу № А41-72840/2022, с одной стороны,

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «СОЮЗНЫЙ», именуемое в дальнейшем «**Залогодержатель**», в лице представителя конкурсного управляющего – государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) Захваткина Михаила Евгеньевича, действующего на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 16 марта 2020 г. по делу № А40-4819/20-46-14 и доверенности от 19.03.2020 № 221, с другой стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «РЕНТСЕРВИС» в лице Директора Ермаковой Натальи Егоровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Хранитель**», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», составили акт о нижеследующем: Поклажедатель передал, а Хранитель принял на хранение Имущество - транспортное средство (Далее - ТС):

Марка ТС (модель): MAN TGS 19.400 4x2 BLS-WVW; П/П Шмитц каргобулл SKO-24

Идентификационный номер (VIN): WMA06WZZ4CP033259; П/П WSM00000005030853

Регистрационный знак: K630OT197; П/П BT738377

Год выпуска: 2011; П/П 2007

Модель, № двигателя: _____

Шасси (рама): № WMA06WZZ4CP033259; П/П WSM00000005030853

Кузов (коляска): _____

Цвет: Желтый

Передаются ли ключи (да/нет, количество комплектов): 1

Срок хранения: _____

Внешний осмотр кузова


Обозначение повреждения кузова ТС

Ц Царапина
С Скол
В Вмятина
Т Трещина
Р Разбито

П Потертость
Ж Ржавчина
О Отверстие
Н Недостающий элемент

Примечания

Транспортное средство в неудовлетворительном состоянии, не на ходу. частично разукomплектовано, имеются следы коррозии кузова и силовой части рамы. Оторван инструментальный ящик на прицепе и отсутствует запасное колесо. Отсутствуют аккумуляторы, крылья на прицепе, бампер-отбойник прицепа и задняя оптика на прицепе. Резина на тягаче и прицепе предельно изношена. Порезана обшивка кабины. Лобовое стекло имеет царапину и трещину. разбит передний бампер



Габариты транспортного средства: _____

Дополнительные сведения: _____

Транспортное средство (на ходу, не на ходу): не на ходу

Балансовая или оценочная стоимость: _____

(на основании информации, предоставленной оценщиком)

Подпись оценщика: _____

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО НА ХРАНЕНИЕ

Марка/модель транспортного средства: **MAN TGS 19.400 4x2 BLS-WVW; П/П Шмитц каргобулл SKO-24**

Идентификационный номер VIN: **WMA06WZZ4CP033259; П/П WSM00000005030853**

Год выпуска: **2011; П/П 2007** Цвет: **желтый**

Гос. номерной знак: **K630OT197; П/П BT738377** ПТС: **77ун833084; п/п77тр286597**

Объем двигателя: _____ Номер двигателя: _____

Показания спидометра: _____ РЕЗЕРВ: _____

	есть	<input type="checkbox"/>	нет	<input type="checkbox"/>		есть	<input type="checkbox"/>	нет	<input type="checkbox"/>
1	Сигнализация (пульт, брелок)		V	шт.	16	Знак аварийной остановки		V	шт.

2	Коврики салона	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	17	Домкрат	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
3	Коврик багажника	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	18	Аптечка	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
4	Запасное колесо	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	19	Огнетушитель	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
5	Антенна выносная	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	20	Балонный ключ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
6	Колпаки колесные	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	21	Передние дворники	2	<input type="checkbox"/>	шт.
7	Диски колесные стальные	1 2	<input type="checkbox"/>	шт.	22	Задние дворники	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
8	Диски колесные легкосплавные	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	23	Противотуманные фары	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
9	Автошины	1 2	<input type="checkbox"/>	шт.	24	Антирадар	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
10	Государственные номера	3	<input type="checkbox"/>	шт.	25	Мобильный телефон	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
11	Аккумулятор	0	<input type="checkbox"/>	шт.	26	Зеркало заднего вида	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
12	Детское кресло	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	27	Зеркало бокового вида	2	<input type="checkbox"/>	шт.
13	Секретные: кнопки в салоне	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	28	Ключ от ТС	1	<input type="checkbox"/>	шт.
	Болты гайки на колесах	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	шт.	29	CD	1	<input type="checkbox"/>	шт.
14	Навигатор: штатный (встроен)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	30	DVD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
	отдельный	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	31	MP3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
15	Магнитола штатная (встроен)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	шт.	32	TV	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
	с панелью	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	33	Бачек омывателя	1	<input type="checkbox"/>	шт.

Паспорт ТС Да/нет	<input type="checkbox"/> Н <input type="checkbox"/> ет	Полис ОСАГО	<input type="text" value="1"/> <input type="text"/>	шт.
Свидетельство о регистрации в наличии		Доверенность	<input type="text"/> <input type="text"/>	шт.
Сервисная книжка	<input type="text"/> <input type="text" value="V"/>	Остаток топлива (со слов сдающего)	<input type="text" value="5"/>	Л
ТС принято: (время)	<input type="text" value="16:30"/>	Сигнализаторы неисправностей на щитке приборов:		
Чистый	<input type="text"/>	АБС	<input type="text"/>	Ошибка ДВС
Грязный	<input type="text" value="V"/>	ESP	<input type="text"/>	Торм. жидкость
Подкапотное пространство: Осмотрено	<input type="text"/>	Температура	<input type="text"/>	Давление масла
Осмотр не проводился	<input type="text" value="V"/>	не работает приборная панель		
Со слов сдающего в качестве охлаждающей жидкости залит (о)	<input type="text" value="Не известен"/>			

Приложения:

1) Ксерокопии документов ТС (да/нет) Нет

2) Фотографии ТС

Всего на _____ листах

Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Настоящий Акт составлен «20» апреля 2023 г.

ПОДПИСИ СТОРОН

Залогодержатель:

ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»

Представитель конкурсного управляющего ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»

_____ /М.Е. Захваткин /

Поклажедатель:

ООО «СТАНДАРТ»

Конкурсный управляющий ООО «СТАНДАРТ»

_____ / А.А. Комбарова /

Хранитель:

ООО «РЕНТСЕРВИС»

Директор ООО «РЕНТСЕРВИС»

_____ /Н.Е. Ермакова/

/Смирнов И.А./
гов № 175 от 17.04.2023г