

**АКТ**  
**ПРИЕМА (ВОЗВРАТА) ИМУЩЕСТВА – ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА ХРАНЕНИЕ**  
**(С ХРАНЕНИЯ)**

Деревня Клетино, Кимрский муниципальный округ,  
Тверская область, аэродром Борки

«17» апреля 2023 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ»**, именуемое в дальнейшем «**Поклажедатель**», в лице конкурсного управляющего Комбаровской Анны Анатольевны, действующей на основании решения Арбитражного суда Московской области от 26 октября 2022 г. по делу № А41-72840/2022, с одной стороны,

**Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «СОЮЗНЫЙ»**, именуемое в дальнейшем «**Залогодержатель**», в лице представителя конкурсного управляющего – государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) Захваткина Михаила Евгеньевича, действующего на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 16 марта 2020 г. по делу № А40-4819/20-46-14 и доверенности от 19.03.2020 № 221, с другой стороны, и

**Общество с ограниченной ответственностью «РЕНТСЕРВИС»** в лице Директора Ермаковой Натальи Егоровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Хранитель**», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», составили акт о нижеследующем: Поклажедатель передал, а Хранитель принял на хранение Имущество - транспортное средство (Далее - ТС):

Марка ТС (модель): MAN TGS 19.400 4x2 BLS-WVW; П/П Кроне SD

Идентификационный номер (VIN): WMA06WZZ4CM584521; П/П WKESD000000375361

Регистрационный знак: E020AT77; П/П BC318477

Год выпуска: 2011; П/П 2007

Модель, № двигателя: \_\_\_\_\_

Шасси (рама): № WMA06WZZ4CM584521; П/П WKESD000000375361

Кузов (коляска): \_\_\_\_\_

Цвет: Желтый

Передаются ли ключи (да/нет, количество комплектов): 1

Срок хранения: \_\_\_\_\_

**Внешний осмотр кузова**


Обозначение повреждения кузова ТС

**Ц** Царапина  
**С** Скол  
**В** Вмятина  
**Т** Трещина  
**Р** Разбито

**П** Потертость  
**Ж** Ржавчина  
**О** Отверстие  
**Н** Недостающий элемент

**Примечания**

Транспортное средство в неудовлетворительном состоянии, частично разукomплектовано, имеются следы коррозии кузова и силовой части рамы. Оторван инструментальный ящик на прицепе и отсутствует запасное колесо. Резина на тягаче и прицепе предельно изношена. На тягаче спускают задние скаты. Передняя оптика разбита разбит передний бампер Автомобиль заводится. Разбито лобовое стекло(трещина).отсутствует оптика на прицепе, нет инструментального ящика, деформирован отбойник прицепа, отсутствуют крылья на прицепе.



Габариты транспортного средства: \_\_\_\_\_

Дополнительные сведения: \_\_\_\_\_

Транспортное средство (на ходу, не на ходу): на ходу

Балансовая или оценочная стоимость: \_\_\_\_\_

(на основании информации, предоставленной оценщиком)

Подпись оценщика: \_\_\_\_\_

**ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО НА ХРАНЕНИЕ**

Марка/модель транспортного средства: MAN TGS 19.400 4x2 BLS-WVW; П/П Кроне SD

Идентификационный номер VIN: WMA06WZZ4CM584521; П/П WKESD000000375361

Год выпуска: 2011; П/П 2007 Цвет: желтый

Гос. номерной знак: : E020AT77; П/П BC318477 ПТС: 77ун839368; п/п77тн673046

Объем двигателя:   Номер двигателя:  

Показания спидометра:   РЕЗЕРВ:  

	есть	нет			есть	нет
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Сигнализация (пульт, брелок)	шт.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
				16	Знак аварийной остановки	шт

2	Коврики салона	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	17	Домкрат	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
3	Коврик багажника	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	18	Аптечка	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
4	Запасное колесо	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	19	Огнетушитель	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
5	Антенна выносная	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	20	Балонный ключ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
6	Колпаки колесные	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	21	Передние дворники	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	шт.
7	Диски колесные стальные	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	шт.	22	Задние дворники	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
8	Диски колесные легкосплавные	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	23	Противотуманные фары	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
9	Автошины	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	шт.	24	Антирадар	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
10	Государственные номера	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	шт.	25	Мобильный телефон	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
11	Аккумулятор	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	шт.	26	Зеркало заднего вида	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
12	Детское кресло	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	27	Зеркало бокового вида	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	шт.
13	Секретные: кнопки в салоне	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	28	Ключ от ТС	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	шт.
	Болты гайки на колесах	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	шт.	29	CD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	шт.
14	Навигатор: штатный (встроен)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	30	DVD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
	отдельный	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	31	MP3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
15	Магнитола штатная (встроен)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	шт.	32	TV	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
	с панелью	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	33	Бачек омывателя	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	шт.

Паспорт ТС Да/нет	<input type="checkbox"/> Н <input checked="" type="checkbox"/> ет	Полис ОСАГО	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> _	шт.
Свидетельство о регистрации в наличии		Доверенность	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _	шт.
Сервисная книжка	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> V _	Остаток топлива (со слов сдающего)	<input type="checkbox"/> 5	Л
ТС принято: (время)	<input type="checkbox"/> 09:00	Сигнализаторы неисправностей на щитке приборов:		
Чистый	<input type="checkbox"/>	АБС	<input type="checkbox"/>	Ошибка ДВС
Грязный	<input checked="" type="checkbox"/> V	ESP	<input type="checkbox"/>	Торм. жидкость
Подкапотное пространство: Осмотрено	<input type="checkbox"/>	Температура	<input type="checkbox"/>	Давление масла
Осмотр не проводился	<input checked="" type="checkbox"/> V	не работает приборная панель		
Со слов сдающего в качестве охлаждающей жидкости залит (о)	<input type="checkbox"/> Не известен			

**Приложения:**

1) Ксерокопии документов ТС (да/нет) Нет

2) Фотографии ТС

Всего на \_\_\_\_\_ листах

Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Настоящий Акт составлен «17» апреля 2023 г.

**ПОДПИСИ СТОРОН**

**Залогодержатель:**

**ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»**

Представитель конкурсного управляющего ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»

\_\_\_\_\_ /М.Е. Захваткин /

**Поклажедатель:**

**ООО «СТАНДАРТ»**

Конкурсный управляющий ООО «СТАНДАРТ»

\_\_\_\_\_ / А.А. Комбарова /

**Хранитель:**

**ООО «РЕНТСЕРВИС»**

Директор ООО «РЕНТСЕРВИС»

\_\_\_\_\_ /Н.Е. Ермакова/

*/Симонов И. Г./*  
*гов. №175 от 17.04.2023г*