

**АКТ  
ПРИЕМА (ВОЗВРАТА) ИМУЩЕСТВА – ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА ХРАНЕНИЕ  
(С ХРАНЕНИЯ)**

Деревня Клетино, Кимрский муниципальный округ,  
Тверская область, аэродром Борки

«25» апреля 2023 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ»**, именуемое в дальнейшем «**Поклажедатель**», в лице конкурсного управляющего Комбаровской Анны Анатольевны, действующей на основании решения Арбитражного суда Московской области от 26 октября 2022 г. по делу № А41-72840/2022, с одной стороны,

**Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «СОЮЗНЫЙ»**, именуемое в дальнейшем «**Залогодержатель**», в лице представителя конкурсного управляющего – государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) Захваткина Михаила Евгеньевича, действующего на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 16 марта 2020 г. по делу № А40-4819/20-46-14 и доверенности от 19.03.2020 № 221, с другой стороны, и

**Общество с ограниченной ответственностью «РЕНТСЕРВИС»** в лице Директора Ермаковой Натальи Егоровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Хранитель**», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», составили акт о нижеследующем: Поклажедатель передал, а Хранитель принял на хранение Имущество - транспортное средство (Далее - ТС):

Марка ТС (модель): MAN TGS 19.400 4x2 BLS-WVW; П/П Шмитц каргобулл SKO-24

Идентификационный номер (VIN): WMA06WZZ8CP033264; П/П WSM00000005030843

Регистрационный знак: K269OT197; П/П BT737977

Год выпуска: 2011; П/П 2007

Модель, № двигателя: \_\_\_\_\_

Шасси (рама): № WMA06WZZ8CP033264; П/П WSM00000005030843

Кузов (коляска): \_\_\_\_\_

Цвет: Желтый

Передаются ли ключи (да/нет, количество комплектов): 1

Срок хранения: \_\_\_\_\_

**Внешний осмотр кузова**

Обозначение повреждения кузова ТС


Ц Царапина  
С Скол  
В Вмятина  
Т Трещина  
Р Разбито

П Потертость  
Ж Ржавчина  
О Отверстие  
Н Недостающий элемент

**Примечания**

Транспортное средство в неудовлетворительном состоянии, на ходу. Частично разукomплектовано, имеются следы коррозии кузова и силовой части рамы. Оторван инструментальный ящик на прицепе и отсутствует запасное колесо. бампер-отбойник прицепа деформирован. задняя оптика на прицепе разбита. Резина на тягаче и прицепе предельно изношена. Спущено колесо на прицепе и на задней оси тягача. Лобовое стекло имеет царапину и трещину.





Габариты транспортного средства: \_\_\_\_\_

Дополнительные сведения: \_\_\_\_\_

Транспортное средство (на ходу, не на ходу): не на ходу

Балансовая или оценочная стоимость: \_\_\_\_\_

(на основании информации, предоставленной оценщиком)

Подпись оценщика: \_\_\_\_\_

### ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО НА ХРАНЕНИЕ

Марка/модель  
транспортного средства

MAN TGS 19.400 4x2 BLS-WWW;  
П/П Шмитц каргобулл SKO-24

Идентификационный  
номер VIN

WMA06WZZ8CP033264; П/П WSM00000005030843

Год выпуска

2011; П/П 2007

Цвет

желтый

Гос. номерной знак

K269OT197;  
П/П BT737977

ПТС

77ун833085;  
п/п77тр286589

Объем двигателя

Номер  
двигателя

Показания спидометра

РЕЗЕРВ

есть      нет

1      Сигнализация  
(пульт, брелок)



шт.

есть      нет

Знак  
аварийной  
остановки



шт



2	Коврики салона	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	17	Домкрат	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
3	Коврик багажника	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	18	Аптечка	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
4	Запасное колесо	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	19	Огнетушитель	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
5	Антенна выносная	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	20	Балонный ключ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
6	Колпаки колесные	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	21	Передние дворники	2	<input type="checkbox"/>	шт.
7	Диски колесные стальные	1 3	<input type="checkbox"/>	шт.	22	Задние дворники	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
8	Диски колесные легкосплавные	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	23	Противотуманные фары	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
9	Автошины	1 3	<input type="checkbox"/>	шт.	24	Антирадар	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
10	Государственные номера	3	<input type="checkbox"/>	шт.	25	Мобильный телефон	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
11	Аккумулятор	2	<input type="checkbox"/>	шт.	26	Зеркало заднего вида	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
12	Детское кресло	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	27	Зеркало бокового вида	2	<input type="checkbox"/>	шт.
13	Секретные: кнопки в салоне	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	28	Ключ от ТС	1	<input type="checkbox"/>	шт.
	Болты гайки на колесах	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	шт.	29	CD	1	<input type="checkbox"/>	шт.
14	Навигатор: штатный (встроен)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	30	DVD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
	отдельный	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	31	MP3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
15	Магнитола штатная (встроен)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	шт.	32	TV	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.
	с панелью	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	шт.	33	Бачек омывателя	1	<input type="checkbox"/>	шт.



Паспорт ТС Да/нет	<input type="checkbox"/> Н <input checked="" type="checkbox"/> ет	Полис ОСАГО	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> _	шт.
Свидетельство о регистрации в наличии		Доверенность	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _	шт.
Сервисная книжка	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> V	Остаток топлива (со слов сдающего)	<input type="checkbox"/> 5	Л
ТС принято: (время)	<input type="checkbox"/> 09:30	Сигнализаторы неисправностей на щитке приборов:		
Чистый	<input type="checkbox"/>	АБС	<input type="checkbox"/>	Ошибка ДВС
Грязный	<input checked="" type="checkbox"/> V	ESP	<input type="checkbox"/>	Торм. жидкость
Подкапотное пространство: Осмотрено	<input type="checkbox"/>	Температура	<input type="checkbox"/>	Давление масла
Осмотр не проводился	<input checked="" type="checkbox"/> V	не работает приборная панель		
Со слов сдающего в качестве охлаждающей жидкости залит (о)	<input type="checkbox"/> Не известен			

**Приложения:**

1) Ксерокопии документов ТС (да/нет) Нет

2) Фотографии ТС

Всего на \_\_\_\_\_ листах

Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Настоящий Акт составлен «25» апреля 2023 г.



**ПОДПИСИ СТОРОН**

**Залогодержатель:**

**ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»**

Представитель конкурсного управляющего ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»

\_\_\_\_\_ /М.Е. Захваткин /

**Поклажедатель:**

**ООО «СТАНДАРТ»**

Конкурсный управляющий ООО «СТАНДАРТ»

\_\_\_\_\_ / А.А. Комбарова /

**Хранитель:**

**ООО «РЕНТСЕРВИС»**

Директор ООО «РЕНТСЕРВИС»

\_\_\_\_\_ /Н.Е. Ермакова/

*Симонов И. А. /*  
*гов № 175 от 17.04.2022г.*