

Chevrolet Niva, 2011

X9L212300B0328416 • 26 апреля 2023



Онлайн-отчёт может дополняться. Актуальный отчёт смотрите по ссылке.

- Данные из ПТС
 Найдены характеристики
- Владельцы по ПТС2 владельца
- ✓ Данные о залоге Нет записей
- Наличие ограничений Нет записей
- Нахождение в розыске Нет записей
- ? Нет объявлений на Авто.ру
- Участие в ДТП Данные о ДТП не обнаружены
- Расчёт стоимости ремонта Нет записей
- О Страховые выплаты Нет записей
- Аукцион битых автомобилей
 Нет записей
- Данные о техосмотрах7 записей
- Работа в такси

 Нет записей

- Работа в каршеринге Нет записей
- **Договоры лизинга** Нет записей
- **О История пробегов** 6 записей
- Отзывные кампании Нет записей
- ✓ ШтрафыНет неоплаченных
- Опции по VIN Есть записи
- У История эксплуатации 7 записей
- Оценка Авто.ру 84 балла
- Цена в зависимости от возраста
 Дешевеет на 8% в год
- Транспортный налог1 600 ₽ в год
- Отзывы и рейтинг4,1 баллов из 5
- ХарактеристикиНайдены в каталоге



Данные из ПТС

Обновлено 26 апреля 2023

Марка и модель Chevrolet Niva

ПТС Оригинал

Электронный ПТС Нет

Дата выдачи ПТС 11 февраля 2011

Дата выдачи СТС 19 августа 2014

VIN X9L212300B0328416

Год выпуска 2011 г.

Объём двигателя 1.7 л.

Мощность двигателя 79 л.с.

Цвет Серый темный



2 владельца по ПТС

Обновлено 26 апреля 2023

Физическое лицо

9 марта 2011 — 18 марта 2023 (12 лет 1 месяц)

Дата 9 марта 2011

Событие Первичная регистрация

? Без регистрации

18 марта 2023 — 29 марта 2023 (11 дней)

Физическое лицо

29 марта 2023 — настоящее время (28 дней)

Дата 29 марта 2023

Событие Временная регистрация ТС (на срок проведения проверок, на

срок временной прописки, регистрация испытательной техники)

Нахождение в залоге

Обновлено 26 апреля 2023

О Сведения о нахождении в залоге не обнаружены

По данным Реестра уведомлений о залоге движимого имущества



Наличие ограничений

Обновлено 26 апреля 2023

Ограничения на регистрационные действия не обнаружены

По данным ГИБДД

Нахождение в розыске

Обновлено 26 апреля 2023

Сведения о нахождении в розыске не обнаружены

По данным ГИБДД

Участие в ДТП

Обновлено 26 апреля 2023

В ГИБДД нет данных об авариях

Автомобиль с этим VIN-номером официально не регистрировался в ДТП.

С 2015 года все аварии попадают в базу ГИБДД

Расчёт стоимости ремонта не проводился

Обновлено 26 апреля 2023



Расчёт не проводился

Это не гарантирует, что автомобиль не ремонтировали, но значит, что его не оценивали через страховые компании. Владельцам КАСКО и ОСАГО страховые компании оценивают стоимость ремонта после ДТП

Страховые выплаты

Обновлено 26 апреля 2023



По данным Uremont страховых выплат не было

После повреждений страховые компании компенсируют ущерб. Выплата не гарантирует, что машину ремонтировали

Участие в аукционах битых автомобилей

Обновлено 26 апреля 2023



Автомобиль не продавался на аукционах битых автомобилей

Проверили в базе крупнейшего онлайн-аукциона битых автомобилей с тотальным ущербом.



Техосмотры

Обновлено 26 апреля 2023

9 марта 2011

Диагностическая карта 50КН254346

10 марта 2016

Пробег 37500 км

Диагностическая карта 201603101127126889940

13 марта 2018

Пробег 48000 км

Диагностическая карта 082240031801940

6 марта 2019

Пробег 50500 км

Диагностическая карта 090660011902698

2 марта 2020

Пробег 64000 км

Диагностическая карта 069740262002313

22 февраля 2021

Пробег 69500 км

Диагностическая карта 108310012100300

22 марта

Пробег 77705 км

Диагностическая карта 119341022300279

Работа в такси

Обновлено 26 апреля 2023

Автомобиль не регистрировался для работы в такси

Проверили VIN по федеральному и региональным транспортным департаментам.



Работа в каршеринге

Обновлено 26 апреля 2023



Автомобиль не регистрировался для работы в каршеринге.

Почему о прошлом в каршеринге важно знать? Всё дело в износе — скорее всего, он будет гораздо больше, чем у автомобиля из частных рук.


Договоры лизинга

Обновлено 26 апреля 2023



Автомобиль не обнаружен в договорах лизинга

Лизинг — долгосрочная аренда. Автомобиль мог подвергаться сильному износу, стоит обратить внимание на его состояние



Отзывные кампании

Обновлено 26 апреля 2023



Отзывных кампаний нет

На территории РФ по данным Росстандарта

Иногда производители отзывают свои автомобили из-за некачественных деталей или сборки. Замена всегда происходит бесплатно и независимо от гарантии. В Росстандарте собрана полная база данных всех отзывных кампаний с 2014 года.



Штрафы

Обновлено 26 апреля 2023



В ГИБДД нет данных о штрафах

Ищем штрафы по номеру СТС с 2015 года

Опции по VIN

Безопасность

Подушка безопасности водителя

Подушка безопасности пассажира

Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX

Антиблокировочная система (ABS)

Обзор

Противотуманные фары

Электрообогрев боковых зеркал

Комфорт

Кондиционер

Регулировка руля по высоте

Электропривод зеркал

Электростеклоподъемники передние

Усилитель руля

Элементы экстерьера

Диски 15

Металлик

Декоративные молдинги

Защита от угона

Сигнализация

Центральный замок

Иммобилайзер

Мультимедиа

Аудиоподготовка

Розетка 12V

Салон

Ткань (Материал салона)

Складывающееся заднее сиденье

Опции, установленные на этом автомобиле. Информация по VIN



История эксплуатации

Обновлено 26 апреля 2023



Выпуск автомобиля

 Год выпуска
 2011

 Страна производства
 Россия



Владелец 1

Физическое лицо, 9 марта 2011 — 18 марта 2023 (12 лет 1 месяц)

9 марта 2011

Техосмотр

Номер диагностической карты 50КН254346

10 марта 2016

Техосмотр

Пробег 37 500 км

Номер диагностической карты 201603101127126889940

13 марта 2018

Техосмотр

Пробег 48 000 км

Номер диагностической карты 082240031801940

6 марта 2019

Техосмотр

Пробег 50 500 км

Номер диагностической карты 090660011902698

2 марта 2020

Техосмотр

Пробег 64 000 км

Номер диагностической карты 069740262002313

Техосмотр

Пробег 69 500 км

Номер диагностической карты 108310012100300

Без регистрации

18 марта 2023 — 29 марта 2023 (11 дней)

22 марта

Техосмотр

Пробег 77 705 км

Номер диагностической карты 119341022300279

🙆 Владелец 2


Физическое лицо, 29 марта 2023 — настоящее время (28 дней)

Оценка автомобиля

Рейтинг похожих автомобилей 59-95 из 100

Оценка помогает сравнить состояние похожих автомобилей и основана на ключевых пунктах отчёта.





Транспортный налог

1 600 ₽ в год

По данным на 2023 год в Владимирской области.



Отзывы и рейтинг модели



Общая оценка

по 268 отзывам

Плюсы / 9

Проходимость

Стоимость обслуживания

Надежность

Комфорт

Управляемость

Вместительность салона

Подвеска

Обзорность

Дизайн

Минусы / 4

Динамика

Багажник

Коробка передач

Мультимедиа

Спорное / 4

Качество сборки


Расход топлива

Шумоизоляция

Безопасность

Характеристики

Размеры, мм



Колёсная база 2450 мм

Ширина передней колеи 1466 мм

Ширина задней колеи 1456 мм

Размер колёс 205/75/R15, 205/70/R15, 215/65/R16

Общая информация

Страна марки США

Класс автомобиля J

Количество дверей 5

Количество мест 5

Расположение руля Левый

Объём и масса

Объем багажника мин/макс 320/650 л

Объём топливного бака 58 л

Снаряженная масса 1410 кг

Полная масса 1860 кг

Трансмиссия

Коробка передач Механика

Количество передач 5

Тип привода полный

Подвеска и тормоза

Тип передней подвески независимая, пружинная

Тип задней подвески зависимая, пружинная

Передние тормоза дисковые

Задние тормоза барабанные

Эксплуатационные показатели

Максимальная скорость 140 км/ч

Разгон до 100 км/ч 19.0 с

Расход топлива, л город/трасса/ 14.1/8.8/10.8

смешанный

Марка топлива АИ-95

Экологический класс Euro 4

Выбросы СО2 245 г/км

Двигатель

Тип двигателя бензиновый

Расположение двигателя переднее, продольное

Объем двигателя 1690 см³

Тип наддува нет

Максимальная мощность 80/59 при 5000 л.с./кВт при об/мин

Максимальный крутящий момент 127 при 4000 Н*м при об/мин

Расположение цилиндров рядное

Количество цилиндров 4

Число клапанов на цилиндр 2

Система питания двигателя распределенный впрыск (многоточечный)

Степень сжатия 9.3

Диаметр цилиндра и ход поршня 82.0x80.0 мм

