

Заказ-наряд: КРЯ00001936 VIN:Z783009
от 18.07.2023 Д9L0063200

№ ГРЗН _____
Время получения _____
ЗН / _____
Время око чнения ДВ / _____

Состояние ремней привода агрегатов:	Вид дефекта		Количество	Вид ремонта	Комментарий	Отметка ИЛГ
	растрескива	обрыв				
1	- основной приводной рем	растрескива	1	рекомендована заме		
	- ремень насоса ГУР;	растрескива	1	рекомендована заме		
2	- ремень привода ХО (Конд	растрескива	1	рекомендована заме		
	Осевой люфт ЗММ	повышенный	1	рекомендована заме		
Система охлаждения	Вид дефекта		Количество	Вид ремонта	Комментарий	Отметка ИЛГ
	расширительный бачок	низкий уровень				
3	- состояние шлангов с - мы	разорван / трещина	норма	замена / протяжк		
	охлаждения					
Работоспособность	температура			замена / норм		
	состояние радиатора	течь ож	грязный	поврежде	норма	
Проверка обязательная	1K2Z Датчик давления и температуры во		норма	Загрязнен	Мойка АМ000085	
	ЦБ00373782 Датчик давления и температуры		норма	Загрязнен	Мойка АМ000085	
Эксплуатационные жидкости:	Чистка дрoселельной заслонки		норма	Загрязнен	Мойка АМ000085	
	Вид дефекта		Количество	Вид ремонта	Комментарий	Отметка ИЛГ
4	- ДВС	запотевание	течь	низкий уровень	уровень завьше	норма
	- Течь салыника форсунок ISF2.8 (не гарантия)		течь (каплеобразование)	низкий уровень	уровень завьше	норма
	- КПП №	запотевание	течь	низкий уровень	уровень завьше	норма
	- РК (для 4*4)	запотевание	течь	низкий уровень	уровень завьше	норма
	- ПМ (для 4*4)	запотевание	течь	низкий уровень	уровень завьше	норма
-ЗМ.	запотевание	течь	низкий уровень	уровень завьше	норма	


Проверить состояние элементов рулевого	Вид дефекта		Количество			Вид ремонта	Комментарий	Отметка ИПГ			
	повреждение пыльника	норма	1	2	иное указать в комментарии						
5	рулевые наконечники;	люфт	повреждение пыльника	норма	1	2	иное указать в комментарии	замена			
	рулевые тяги	изгиб	норма	поперечная	продольная	указание в комментарии	замена				
6	Бачок системы ГУР и состояние ж-ти	запах гари	низкий уровень	норма			замена				
	Состояние тормозной системы	Вид дефекта			Количество		Вид ремонта	Комментарий	Отметка ИПГ		
7	- передние колодки; - передние диски; - задние колодки; - задние диски / барабаны. - состояние передних суппортов / цилиндров; - состояние тросов ст. - состояние тормозных уровней и состояние торм	отслоение	критический износ	норма	1 комплект		замена	Ост. мм. Л.ст	Пр.с		
		коробление	критический износ	норма	1 шт лев	1 шт пра	1-н компл	замена	Ост. мм. Л.ст	Пр.с	
		отслоение	критический износ	норма	1 комплект			замена	Ост. мм. Л.ст	Пр.с	
		коробление	критический износ	норма	1 шт лев	1 шт пра	1-н компл	замена	Ост. мм. Л.ст	Пр.с	
		подклиниван	течь цилиндра	норма	1 шт лев	1 шт правый		обслуживание	замена		
		подклиниван	течь цилиндра	норма	1 шт левый	1 шт правый		замена			
		подклиниван		норма	1 шт пере	1 шт пра	1 шт лев.	замена			
		Трещина / Протерся	норма	П.Л	/	П.П	/	3.Л	замена		
		низкий уровень	норма	темная	% содержания вла			замена			
		Состояние элементов трансмиссии:	Вид дефекта			Количество		Вид ремонта	Комментарий	Отметка ИПГ	
8	- подвесного подшипника КрГ; - крестовин КрГ; - люфт хвостовика ЗМ.	повышенный шум (гул)	усталостное старение	разрушение	норма	1	2	иное указать в комментарии	замена		
		повышенный шум (гул)	люфт	заклинивание	норма	1	2	иное указать в комментарии	замена		
8	- ступичные подшипники передние; - ступичные подшипники задние.	Вид дефекта			Количество		Вид ремонта	Комментарий	Отметка ИПГ		
		повышенный шум (гул)	люфт	заклинивание	норма	1	2	регулировка	замена		
8	задние.	повышенный шум (гул)	люфт	заклинивание	норма	1	2	регулировка	замена		
		задние.	шум (гул)	люфт	норма	1	2	регулировка	замена		

9	- Шаровые опоры;	люфт	повреждение пыльника	норма	Верх 1 2	Ниж 1 2	иное указать в комментария	замена			
		- втулки стабилизатора заднего	усталостное старение (трещины)	норма	1	2	иное указать в комментария	замена			
											- втулки стабилизатора переднего
		- стойки стабилизатора;	усталостное старение (трещины)	разрушение	изгиб	норма	1	2	замена		
											- передние амортизаторы;
		- задние амортизаторы;	течь	усталостное старение (трещины)	изгиб штока	норма	1	2	замена		
											- сайлентблоки передних рессор;
		- сайлентблоки задних рессор.	усталостное старение (трещины)	норма	1	2	иное указать в комментария	замена			
											- проверка состояния шкворней
		- регулировочные болты (УУК) верх. рычагов	норма	2	2	иное указать в комментария	обслуживание	замена			
- опоры ДВС / КПП	разрыв / разрушение										норма
		Состояние СВОГ:									
Вид дефекта											
прорыв ОГ норма											
разрушение норма											
10	Состояние шин колес:	Вид дефекта			Количество			Вид ремонта		Комментарий	Отметка ИПГ
		- переднее правое			износ норма			1			

	- передне левое	износ	норма	1	2	сход-разв	перестанов												
	- заднее правое	износ	норма	1	2	сход-разв	перестанов												
	- заднее левое	износ	норма	1	2	сход-разв	перестанов												
	- переднее правое	Повреждение (Грыжки, порезы, критический	норма	1	1	замена													
	- переднее левое	Повреждение (Грыжки, порезы, критический	норма	1	1	замена													
	- заднее правое	Повреждение (Грыжки, порезы, критический	норма	1	2	замена													
	- заднее левое	Повреждение (Грыжки, порезы, критический	норма	1	2	замена													
11	- фургон пром / изотерм. Состояние замков, петель	заедание	полломка	норма		лев сторона	правая сторона	обслуживание	ремонт										
12	Работоспособность световых приборов	Вид дефекта										Количество		Вид ремонта		Комментарий		Отметка ИПГ	
		запотевание фар	механическое повреждение	норма	не горит лампочка	ДХО	Бл/Даль	иное указать в комментария											
					Лев	1	1		диагностика	рекомендо вана									
		Лев в	механическое повреждение	норма	Прав	1	1	Ук.Пов ЗХ											
					Лев	1	1	1	диагностика	рекомендо вана									
		Лев в	механическое повреждение	норма	Прав	1	1	1	диагностика	рекомендо вана									
					Лев	1	2	3 и более	диагностика	рекомендо вана									
		Лев в	механическое повреждение	норма	Лев	1	2	3 и более	диагностика	рекомендо вана									
					Прав	1	2	3 и более	диагностика	рекомендо вана									
		Вид дефекта										Количество		Вид ремонта		Комментарий		Отметка ИПГ	
ГБО																			
-баллон ГБО (состояние, требуетя																			
-редуктор ГБО																			
-рампа ГБО																			
-шланги ГБО: 6*13, 12*19,																			

	-фильтры ГБО								
	Иные замечания по автомобилю	Вид дефекта	Количество	Вид ремонта	Комментарий	Отметка ИЛГ			
13									
14	Пробег ал/м, с ЭБУ км	Пробег по к. приборов	94629км	Наработка ДВС на Х.Х. в %	Моточасы	Версия ПО по ЭБУ			

Исп-ль Мех _____ Исп-ль ЭД _____ Полноту и объём проведённых работ подтверждаю

Подпись  ФИО *Васильева О. А.*

Дефектовочная ведомость к заказ-наряду № КРЯ00001936 от 18.07.2023, гос. номер ам:

№ п/п	Название детали	Ремонтное воздействие	Кол-во	Описание дефекта / замена по технологии	Заключен ил ИЛГ
1	ДВС	ремонт	1	Течь антифриза из под ГБЦ, течь маслянного картера	
2	Стабилизатор задний	ремонт	2	Втулки заднего стабилизатора изношены	
3	Шкворни	ремонт	2	Увеличенный люфт	
4	Передние колодки	ремонт	2	Износ 95%	ИЛГ Задн
5	Задние колодки	ремонт	2	Износ 90%	
6	Правый габарит перед/зад	ремонт	2	Перегорели лампочки	
7	Боковые огни	замена	2	Перегорели	
8	Электропроводка	ремонт	1	Требуется диагностика проводки, нет массы заднего правого фонаря	

9	ГБО	ремонт	1	Требуется освидетельствование, установлен дополнительный комплект ГБО
10	Панель	ремонт	1	Замена пепельницы, ручки бардачка
11	ГУР	ремонт	1	Течь жидкости приёмного шланга
12	Крыло правое	замена	1	Вмятины
13	Обтекатель	замена	1	Замена обтекателя кабины. Повреждения, трещины
14	Кардан	ремонт	1	Люфт кардана в шлицевой части
15	Рама	ремонт/замена	1	Множественная коррозия
16	Электропроводка	ремонт	1	Требуется общая диагностика, обрывы проводов, отсутствует сигнал
17				
18				
19				
20				
21				

Исп-ль Мех _____

