

Заказ-наряд: КРЯ00001937 VIN:Z783009  
от 18.07.2023 Д9L0062619

№ ГРЗН \_\_\_\_\_ Время получения \_\_\_\_\_  
ЗН / \_\_\_\_\_ нчания ДВ / \_\_\_\_\_  
Время око \_\_\_\_\_

Состояние ремней привода агрегатов:	Вид дефекта		Количество	Вид ремонта	Комментарий	Отметка ИЛГ
	расстрескива	обрыв				
1	- основной приводной рем	расстрескива	1	рекомендована заме		
	- ремень насоса ГУР;	расстрескива	1	рекомендована заме		
2	- ремень привода ХО (Конд	расстрескива	1	рекомендована заме		
	- Осевой люфт ЭММ	повышенный	1	рекомендована заме		
Система охлаждения	Вид дефекта		Количество	Вид ремонта	Комментарий	Отметка ИЛГ
	расширительный бачок	низкий уровень				
- состояние шлангов с - Мы	разорван / трещина		норма			
- температура						
3	- состояние радиатора	течь ох	грязный	поврежде	норма	
	охлаждения			ние сот		
Работоспособность	Проверка обязательная		Вид дефекта	Вид ремонта	Описание инного де	Отметка ИЛГ
	1K2Z	Датчик давления и температуры во				
	ЦБ00373782	Датчик давления и температуры	Норма	Загрязнен	Мойка	AM000085
	AM00008632	Чистка дроесельной заслонки	Норма	Загрязнен	Мойка	AM000085
Эксплуатационные жидкости:	Вид дефекта		Количество	Вид ремонта	Комментарий	Отметка ИЛГ
	- ДВС	запотевание				
- Течь сальника форсунок		течь	низкий уровень	уровень завьше	норма	
ISF2.8 (не гарантия)		течь (каплиобразование)	норма			
4	- КПП №	запотевание	течь	низкий уровень	уровень завьше	норма
	- РК (для 4*4)	запотевание	течь	низкий уровень	уровень завьше	норма
- ПМ (для 4*4)	запотевание	течь	низкий уровень	уровень завьше	норма	
-ЗМ.	запотевание	течь	низкий уровень	уровень завьше	норма	

Проверить состояние элементов рулевого		Вид дефекта		Количество		Вид ремонта	Комментарий	Отметка ИПГ			
5	- рулевые наконечники;	люфт	повреждение пыльника	норма	1	2	иное указать в комментарии	замена			
		изгиб	норма	поперечная	продольная	иное указать в комментарии	замена				
5	- бачок системы ГУР и состояние ж-ти	запах гари	низкий уровень	норма				замена			
6	Состояние тормозной системы	Вид дефекта		Количество		Вид ремонта		Комментарий		Отметка ИПГ	
		- передние коллодки;	отслоение	критический износ	норма	1 комплект		замена	Ост. мм. Л.ст		Пр.с
		- передние диски;	коробление	критический износ	норма	1 шт лев 1 шт пра	1-н компл	замена	Ост. мм. Л.ст		Пр.с
		- задние коллодки;	отслоение	критический износ	норма	1 комплект		замена	Ост. мм. Л.ст		Пр.с
		- задние диски / барабаны.	коробление	критический износ	норма	1 шт лев 1 шт пра	1-н компл	замена	Ост. мм. Л.ст		Пр.с
		- состояние передних	подклиниван	течь цилиндров	норма	1 шт лев	1 шт правый	обслуживание	замена		
		- состояние задних	подклиниван	течь цилиндров	норма	1 шт левый	1 шт правый	замена			
		- суппортов / цилиндров;	подклиниван		норма	1 шт пере	1 шт пра 1 шт лев.	замена			
		- состояние тросов ст.						замена			
		- состояние тормозных	Трещина / Протерся	норма	норма	П.Л	/ П.П / 3.Л	замена			
		- уровень и состояние торм	низкий уровень	норма	темная	% содержания вла		замена			
		7	Состояние элементов трансмиссии:	Вид дефекта		Количество		Вид ремонта			Комментарий
- подвесного подшипника	повышенный шум (гул)			усталостное старение	разрушение	норма	1	2	замена		
КрП;	повышенный шум (гул)			люфт	заклинивание	норма	1	2	иное указать в комментарии	замена	
8	Состояние элементов ходовой части и передние:	Вид дефекта		Количество		Вид ремонта		Комментарий		Отметка ИПГ	
		- ступичные подшипники	повышенный шум (гул)	люфт	заклинивание	норма	1	2	регулировать		замена
8	- ступичные подшипники задние:	Вид дефекта		Количество		Вид ремонта		Комментарий		Отметка ИПГ	
		повышенный шум (гул)	люфт	заклинивание	норма	1	2	регулировать	замена		

9	- Шаровые опоры;	люфт	повреждение пыльника	норма	Верх 1 2	Ниж 1 2	иное указать в комментария	замена			
	- втулки стабилизатора заднего	усталостное старение (трещины)	норма	1	2	иное указать в комментария	замена				
	- втулки стабилизатора переднего	усталостное старение (трещины)	норма	1	2	иное указать в комментария	замена				
	- стойки стабилизатора;	усталостное старение (трещины)	разрушение	изгиб	норма	1	2	замена			
	- передние амортизаторы;	течь	усталостное старение (трещины)	изгиб штока	норма	1	2	замена			
	- задние амортизаторы;	течь	усталостное старение (трещины)	изгиб штока	норма	1	2	замена			
	- сайлентблоки передних рессор;	усталостное старение (трещины)	норма	1	2	иное указать в комментария	замена				
	- сайлентблоки задних рессор.	усталостное старение (трещины)	норма	1	2	иное указать в комментария	замена				
	- проверка состояния шкворней	люфт	не смазывается	лев	прав	иное указать в комментария	смазка замена				
	- регулировочные болты (УУК) верх. рычагов		норма	2	2	иное указать в комментария	обслуживание замена				
- опоры ДВС / КПП	разрыв / разрушение	норма	Лев	Прав	КПП	замена					
10	<b>Состояние СВОГ:</b>		<b>Вид дефекта</b>		<b>Количество</b>		<b>Вид ремонта</b>		<b>Комментарий</b>		<b>Отметка ИПГ</b>
	- наличие следов прорыва	прорыв ОГ	норма	-			ремонт замена				
	- целостность амортизаторов глушителя.	разрушение	норма	1	2	иное указать в комментария	замена				
<b>Состояние шин колес:</b>		<b>Вид дефекта</b>		<b>Количество</b>		<b>Вид ремонта</b>		<b>Комментарий</b>		<b>Отметка ИПГ</b>	
- переднее правое		износ	норма	1		сход-разв перестанов					



	-фильтры ГБО							
	Иные замечания по автомобилю	Вид дефекта	Количество	Вид ремонта	Комментарий	Отметка ИПГ		
13								
14	Пробег алм, с ЭБУ км	Пробег по к. приборам	77633км	Наработка ДВС на Х.Х. в %	Моточасы	Версия ПО по ЭБУ		

Исп-ль Мех \_\_\_\_\_ Исп-ль ЭД \_\_\_\_\_ Полноту и объём проведенных работ подтверждаю,

Подпись \_\_\_\_\_  
ФИО *Васильев Д.А.*

Дефектовочная ведомость к заказ-наряду № КРЯ00001937 от 18.07.2023, гос. номер ам:

№ п/п	Название детали	Ремонтное воздействие	Кол-во	Описание дефекта / замена по технологии	Заключен ли ИПГ
1	Насос ГУР	установка	1	Отсутствует насос ГУР	
2	Диффузор радиатора	установка	1	Отсутствует	
3	Поперечина ДВС	замена	1	Искривление поперечины	
4	Кабина	замена	1	Изменение геометрии кабины, разрезан правый лонжерон, отсутствует усилитель бампера.	
5				замята левая задняя часть кабины.	
6	Рессоры передние	ремонт	2	Рессоры разъехались, требуется переборка	
7	Коподки передние	замена	2	Износ	
8	Кронштейн заднего крыла	ремонт	1	Замытие	

9	Рама	ремонт	1		Замятие рамы, множественная коррозия	
10	ДВС	ремонт	1		Замена прокладки маслянного поддона	
11	Задний стабилизатор	ремонт	1		Замена втулок стабилизатора	
12	Радиатор	ремонт	1		Отсутствуют подушки	
13	АКБ	замена	1		Не держит заряд	
14	Обтекатель кабины	замена	1		Замена, трещины и износ	
15	Крышка безнобака	замена	1		Сломана	
16	Панель приборов	ремонт	1		Отсутствуют дефлекторы воздухоподов	
17	ДВС	ремонт	4		Замена свечей зажигания	
18						
19						
20						
21						

Исп-ль Мех



