

СПРАВКА БТИ О СОСТОЯНИИ ЗДАНИЯ

Дата заполнения	4.04.11	ОБЪЕКТ	здание		
Паспорт ГорБТИ №			1371/3		
Адрес	Город	Москва			
	Округ	Южный	Квартал № 1371		
Наименование (ул., пл., пер, просп., туп., бульв. и т.п.)		ул. Трофимова			
Дом	2/1	Корпус	-	Строение	-
Помещ. №	-				
Примечание					

СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА

Общий процент износа %	43	на	2011	Год постройки	1960
Материал стен здания	кирпичный				
Тип здания	жилое				
Тип помещения	-				
Расположение помещения	-			-	
Степень технического обустройства	водопровод, канализация, горячая вода отопление центральное от тэц, электричество				
Высота потолков	hп=2,20 hп=2,40 hп=2,45 hп-1эт=2,75 h1эт=2,80 h1эт=3,00 h1эт=3,10 h1эт=3,20 h2эт=2,80 h2эт=3,00 h2эт=3,25 h3эт=2,75 h3эт=2,80 h3эт=3,00 h4эт=2,75 h4эт=2,80 h4эт=3,00 h5эт=2,75 h5эт=2,80 h5эт=3,00 h6эт=2,75 h6эт=2,80 h6эт=3,00 h7эт=2,75 h7эт=2,80 h7эт=3,00 h8эт=2,75 h8эт=2,80 h8эт=3,00 h9эт=2,80 h9эт=3,00 hч=2,00 hч=2,15 hч=2,25 hч=2,35				

Бюро технической инвентаризации Южное ТБТИ

Начальник ТБТИ

О.Н.Ярославцева

 Кобзева
 Татьяна Сергеевна
 Зам. начальника
 Южного ТБТИ
Yme

"4" апреля 2011 г.

Исполнитель ИONOBA Л.И. *Л.И.*

13 50 300530

 Маркиданова
 Наталья Вячеславовна
 руководитель группы
 по инвентаризации
 строений и сооружений *Н.В.*


02 50 11 0006035