

СПРАВКА БТИ О СОСТОЯНИИ ЗДАНИЯ

Дата заполнения	4.04.11	ОБЪЕКТ	здание		
Паспорт ГорБТИ №			1371/3		
Адрес	Город	Москва			
	Округ	Южный	Квартал № 1371		
Наименование (ул., пл., пер, просп., туп., бульв. и т.п.)		ул. Трофимова			
Дом	2/1	Корпус	-	Строение	-
Помещ. №	-				
Примечание					

СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА

Общий процент износа %	43	на	2011	Год постройки	1960
Материал стен здания	кирпичный				
Тип здания	жилое				
Тип помещения	-				
Расположение помещения	-			-	
Степень технического обустройства	водопровод, канализация, горячая вода отопление центральное от тэц, электричество				
Высота потолков	hп=2,20 hп=2,40 hп=2,45 hп-1эт=2,75 h1эт=2,80 h1эт=3,00 h1эт=3,10 h1эт=3,20 h2эт=2,80 h2эт=3,00 h2эт=3,25 h3эт=2,75 h3эт=2,80 h3эт=3,00 h4эт=2,75 h4эт=2,80 h4эт=3,00 h5эт=2,75 h5эт=2,80 h5эт=3,00 h6эт=2,75 h6эт=2,80 h6эт=3,00 h7эт=2,75 h7эт=2,80 h7эт=3,00 h8эт=2,75 h8эт=2,80 h8эт=3,00 h9эт=2,80 h9эт=3,00 hч=2,00 hч=2,15 hч=2,25 hч=2,35				

Кобзева
Татьяна Сергеевна
Зам. начальника
Южного БТИ

Бюро технической инвентаризации Южное БТИ

Начальник БТИ

О.Н. Ярославцева

Юже

"4" апреля 2011 г.

Исполнитель ИONOBA Л.И.



13 50 300531

Маркиданова
Наталья Вячеславовна
руководитель группы
по инвентаризации
строений и сооружений

НН



02 50 11 0006036