

АКТ
осмотра транспортных средств

«18» января 2024 г.

Нытвенский р-н, рп. Уральский

проведено обследование:

Автомобиль легковой VOLKSWAGEN PASSAT, 2008 года выпуска, цвет –
коричневый, кузов № XW8ZZZ3CZ8G004713, шасси: отсутствует,
идентификационный номер (VIN): XW8ZZZ3CZ8G004713

Лица, проводившие осмотр транспортных средств :

1. Финансовый управляющий Старицына А.В.. Малышева И.Ю.
2. Зырянов Д.Р.

В ходе осмотра транспортных средств установлено:

Пробег ТС -255 547 км.

Правая сторона с ржавчиной по низу и по всему кузову, на лобовом стекле трещина
по низу от стойки до стойки


Ходовая часть требует ремонта . Со слов должника: коробка при резком разгоне
«подпинывает» , двигатель масло гонит между коробкой и двигателем (требуется
ремонт).

Прилагаемые документы: фотографии транспортных средств

Подписи лиц, проводивших осмотр:

Финансовый управляющий Старицына А.В. Малышева И.Ю.

Зырянов Дмитрий Романович



18.01.2024 г.

АКТ
осмотра транспортных средств

«18 » января 2024 г.

Нытвенский р-н, рп. Уральский

проведено обследование:

Автомобиль легковой VOLKSWAGEN PASSAT, 2008 года выпуска, цвет –
коричневый, кузов № XW8ZZZ3CZ8G004713, шасси: отсутствует,
идентификационный номер (VIN): XW8ZZZ3CZ8G004713

Лица, проводившие осмотр транспортных средств :

1. Финансовый управляющий Старицына А.В.. Малышева И.Ю.
2. Зырянов Д.Р.

В ходе осмотра транспортных средств установлено:

Пробег ТС -255 547 км.

Правая сторона с ржавчиной по низу и по всему кузову, на лобовом стекле трещина
по низу от стойки до стойки


Ходовая часть требует ремонта . Со слов должника: коробка при резком разгоне
«подпинывает» , двигатель масло гонит между коробкой и двигателем (требуется
ремонт).

Прилагаемые документы: фотографии транспортных средств

Подписи лиц, проводивших осмотр:

Финансовый управляющий Старицына А.В. Малышева И.Ю.

Зырянов Дмитрий Романович



18.01.2024 г.