



ООО «ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»
454014, г. Челябинск, ул. Ворошилова, д. 35, оф. 3-1
8 (800) 550-10-92 | www.cse7.ru | e-mail: expertall@mail.ru
ОГРН 1117447014354 ИНН 7447197991 КПП 745101001
р/с 40702810938130000049 в Филиале «Екатеринбургский» АО
«АЛЬФАБАНК» г. Екатеринбург, БИК 046577964, к/с 30101810100000000964



Утверждаю, директор

Шуховцев К.В.
26.07.2023г.

Выписка из отчета №2607232185

об оценке рыночной стоимости

Объект оценки: Колесное транспортное средство: марка: Datsun, модель: On-Do,
идентификационный номер (VIN): Z8NBVABD0F0027500, год выпуска: 2015.

Сведения об оценщике

ФИО	Шуховцев Кирилл Вячеславович
Номер контактного телефона	88005501092
Почтовый адрес	454014, г. Челябинск, ул. Ворошилова, дом 35, офис 3-1
Адрес электронной почты	expertall@mail.ru
Информация о членстве в СРО	Ассоциация «МСО»
Сведения о квалификационных аттестатах оценщика	По направлению "Оценка недвижимости", №034548-1 от 11.11.2022г. По направлению "Оценка движимого имущества", №034549-2 от 11.11.2022г.
Сведения о страховании гражданской ответственности оценщика	Полис №221900-035-000022 от 25.11.2022г., срок действия полиса: 01.12.2022 - 30.11.2023гг.

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Центр Судебной Экспертизы"
ОГРН, дата присвоения ОГРН	1117447014354, 22.09.2011г.
Место нахождения	454048, Челябинская обл, Челябинск г, Яблочкина ул, дом № 3, помещение 1, кабинет 2
Сведения о страховании ответственности	Полис №221900-035-000017, выданный ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" 06.09.2022г., срок действия полиса: 29.09.2022 - 28.09.2023гг.

Сведения о заказчике и правообладателе объекта оценки

Заказчик	Черных Анастасия Владимировна
Правообладатель	Фролов Владимир Анатольевич

Основные параметры объекта оценки

Наименование параметра	Значение параметра
Колесное транспортное средство	
марка	Datsun
модель	On-Do
идентификационный номер (VIN)	Z8NBVABD0F0027500
год выпуска	2015
техническое состояние	Требует ремонта

Особенности проведения осмотра

Осмотр не проводился, расчет составлен с учетом дефектов, выявленных по фотографиям, предоставленным заказчиком.

Расчет рыночной стоимости производился на основании предоставленных материалов с учетом дефектов эксплуатации.

Согласно произведенным расчетам, стоимость устранения дефектов эксплуатации составляет:

44 200,00 руб. (сорок четыре тысячи двести рублей ноль копеек)

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке

- доходным подходом, руб.: 0,00
- сравнительным подходом, руб.: 299 320,00 руб.
- затратным подходом, руб.: 0,00

Итоговая величина стоимости объекта оценки

Рыночная стоимость объекта оценки, руб.: **299 320,00 руб.**

Результатом оценки является величина рыночной стоимости объекта оценки, определенная по состоянию на 26.07.2023г. в размере:

299 320,00 руб. (двести девяносто девять тысяч триста двадцать рублей ноль копеек).

Оценщик: _____ Шуховцев Кирилл Вячеславович



Колесное транспортное средство						
Описание объекта оценки	Колесное транспортное средство: марка: Datsun, модель: On-Do, идентификационный номер (VIN): Z8NBVABD0F0027500, год выпуска: 2015.					
Параметры и корректировки	Объект оценки	Объект аналог №1	Объект аналог №2	Объект аналог №3	Объект аналог №4	Объект аналог №5
Информация о предложениях объектов-аналогов						
Дата предложения	Дата оценки: 26.07.2023 г.	25.07.2023 г.	25.07.2023 г.	14.07.2023 г.	19.07.2023 г.	28.06.2023 г.
Ссылка на объявление:		https://www.avito.ru/kursk/avtomobili/datsun_on-do_1.6_mt_2015_184_756_km_2984976111	https://www.avito.ru/korolev/avtomobili/datsun_on-do_1.6_mt_2015_158_000_km_3226182593	https://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/datsun_on-do_1.6_mt_2015_113_554_km_3129165675	https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/avtomobili/datsun_on-do_1.6_mt_2015_220_001_km_3281708735	https://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/datsun_on-do_1.6_mt_2015_128_000_km_3149743225
Цена предложения, руб.:		340 000,00	350 000,00	359 000,00	370 000,00	389 000,00
Параметры, используемые в описании объекта оценки						
Параметр: марка	Datsun	Datsun	Datsun	Datsun	Datsun	Datsun
Параметр: модель	On-Do	On-Do	On-Do	On-Do	On-Do	On-Do
Параметр: год выпуска	2015	2015	2015	2015	2015	2015
Корректировки						
Корректировка на уторговывание, %:		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Цена после уторговывания, руб.:		323 000,00	332 500,00	341 050,00	351 500,00	369 550,00
Цена за удельную единицу, руб.:		323 000,00	332 500,00	341 050,00	351 500,00	369 550,00
Средняя стоимость удельной единицы, руб.:						343 520,00
Корректировка на дефекты с расчетом Минюст:						-44 200,00
Итоговая денежная корректировка результата:						-44 200,00
Результат расчетов после денежной корректировки результата, руб./уд.ед.:						299 320,00
Результаты оценки, полученные с использованием сравнительного подхода, руб.:						299 320,00

Ремонтная калькуляция.

Колесное транспортное средство: марка: Datsun, модель: Оп-Do, идентификационный номер (VIN): Z8NBVABD0F0027500, год выпуска: 2015.					
Ремонтные и окрасочные работы					
№ п/п	Наименование работ	Код работ	Стоимость н.ч., руб.	Кол-во н.ч.	Стоимость работы, руб.
1	БАМПЕР П - С/У		1 000,00	0.4	400,00
2	КАПОТ - С/У ВКЛ: КАПОТ ПОДОГНАТЬ		1 000,00	0.6	600,00
3	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КАПОТ - С/У		1 000,00	0.3	300,00
4	ФОРСУНКА СТЕКЛОМЫВАТЕЛЯ Л - С/У		1 000,00	0.1	100,00
5	ФОРСУНКА СТЕКЛОМЫВАТЕЛЯ ПР - С/У		1 000,00	0.1	100,00
6	КРЫЛО П Л - С/У (БАМПЕР СНЯТ) ВКЛ: ФАРЫ И НЕОБХОДИМЫЕ СЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ - С/У ФАРЫ - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ		1 000,00	0.7	700,00
7	КРЫЛО П ПР - С/У (БАМПЕР СНЯТ) ВКЛ: ФАРЫ И НЕОБХОДИМЫЕ СЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ - С/У ФАРЫ - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ		1 000,00	0.7	700,00
8	ДВЕРЬ П Л - С/У		1 000,00	0.9	900,00
9	УГЛОЗАЩИТНАЯ ЛЕНТА П Л		1 000,00	0.9	900,00
10	ДВЕРЬ П ПР - С/У		1 000,00	0.9	900,00
11	УГЛОЗАЩИТНАЯ ЛЕНТА П ПР - С/У		1 000,00	0.1	100,00
12	ДВЕРЬ З Л - С/У		1 000,00	0.9	900,00
13	УПЛОТНИТЕЛЬ З Л - С/У		1 000,00	0.1	100,00
14	ДВЕРЬ З ПР - С/У		1 000,00	0.9	900,00
15	УПЛОТНИТЕЛЬ З ПР - С/У		1 000,00	0.1	100,00
16	РЕЗИНКА ВОДОСТОКА П Л - С/У		1 000,00	0.2	200,00
17	РЕЗИНКА ВОДОСТОКА П ПР - С/У		1 000,00	0.2	200,00
18	РЕЗИНКА ВОДОСТОКА П Л - С/У		1 000,00	0.2	200,00
19	РЕЗИНКА ВОДОСТОКА П ПР - С/У		1 000,00	0.2	200,00
20	ЛЮЧОК ТОПЛИВНОГО БАКА - С/У		1 000,00	0.2	200,00
21	АКБ - С/У		1 000,00	0.2	200,00
22	КАПОТ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ		1 000,00	2	2 000,00
23	КРЫЛО П Л ОТРЕМОНТИРОВАТЬ		1 000,00	2.5	2 500,00
24	КРЫЛО П ПР ОТРЕМОНТИРОВАТЬ		1 000,00	2.5	2 500,00
25	КАПОТ РЕМ ОКРАСКА ЭТАП III	ZP1E10	1 000,00	2	2 000,00
26	КРЫЛО П Л РЕМ ОКРАСКА ЭТАП III	ZA2E10	1 000,00	1.5	1 500,00
27	КРЫЛО П ПР РЕМ ОКРАСКА ЭТАП III	ZA1E10	1 000,00	1.5	1 500,00
28	БОКОВАЯ РАМА Л РЕМ ОКРАСКА ЭТАП III	LI 2085	1 000,00	3	3 000,00
29	БОКОВАЯ РАМА ПР РЕМ ОКРАСКА ЭТАП III	LI 2086	1 000,00	3	3 000,00
30	ПОДГОТОВКА И СМЕШИВАНИЕ КРАСКИ	ZZ2810	1 000,00	0.8	800,00
Итого, стоимость работ:					27700

Колесное транспортное средство: марка: Datsun, модель: Оп-Do, идентификационный номер (VIN): Z8NBVABD0F0027500, год выпуска: 2015.					
Расходные материалы					
№ п/п	Наименование материала	Код материала	Ед. изм.	Кол-во ед. изм.	Стоимость, руб.
1	ЛКМ		руб.	0,00	16 500,00
Итого, стоимость материалов:					16500

Колесное транспортное средство: марка: Datsun, модель: Оп-Do, идентификационный номер (VIN): Z8NBVABD0F0027500, год выпуска: 2015.	
Результаты расчета	
Стоимость деталей:	0,00
Стоимость ремонтных работ:	15 900,00
Стоимость окрасочных работ:	11 800,00
Стоимость материалов:	16 500,00
Итого, стоимость ремонта:	44 200,00



Фото №1. Общий вид

Фото №2. Общий вид



Фото №3. Дефекты эксплуатации

Фото №4. Дефекты эксплуатации

ПОЛИС N 221900-035-000017
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ЗАКЛЮЧИВШЕГО С ЗАКАЗЧИКОМ ДОГОВОР НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ

Страхователь: ООО «Центр Судебной Экспертизы»
 Адрес: г. Челябинск, ул. Яблочкина, д. 3, пом. 1, оф. 2
 Банковские реквизиты:
 ИНН 7447197991
 КПП 745101001
 ОКПО 30981700
 р/счет 40702810938138000049 в Филиал «Екатеринбургский» АО «Альфа-банк»
 к/счет 30101810100000000964
 БИК 046577964

Объектом страхования по договору обязательного страхования ответственности юридического лица, заключившего с заказчиком договор на проведение оценки, являются имущественные интересы, связанные с риском ответственности за нарушение договора на проведение оценки и за причинение вреда имуществу третьих лиц в результате нарушения Закона, федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности.

Страховым случаем по договору обязательного страхования ответственности юридического лица, заключившего с заказчиком договор на проведение оценки, является установленный вступившим в законную силу решением арбитражного суда или признанный страховщиком факт причинения юридическим лицом, заключившим с заказчиком договор на проведение оценки, вреда заказчику в результате нарушения договора на проведение оценки или имуществу третьих лиц в результате нарушения Закона, федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности.

Выгодоприобретатели: заказчик по договору на проведение оценки и/или третьи лица, которым причинен ущерб Страхователем при осуществлении последним оценочной деятельности.

Страховая сумма, руб.	Страховой тариф, %	Страховая премия, руб.
50 000 000,00	0,056	28 000,00

Порядок и сроки уплаты страховой премии: одновременно, в течение 3 банковских дней с момента подписания договора.
 Форма уплаты страховой премии: путем перечисления денежных средств на р/счет.

Настоящий Полис удостоверяет факт заключения договора N 221900-035-000017 от «06» сентября 2022 г. обязательного страхования ответственности юридического лица, заключившего с заказчиком договор на проведение оценки.

Настоящий Полис действует с «29» сентября 2022 г. по «28» сентября 2023 г.
 Настоящий Полис страхования вступает в силу в 00 часов дня, следующего за днем поступления страховой премии в полном размере на расчетный счет Страховщика.


Неотъемлемой частью настоящего Полиса является:
 Договор N 221900-035-000017 от «06» сентября 2022 г. обязательного страхования ответственности юридического лица, заключившего с заказчиком договор на проведение оценки.

СТРАХОВЩИК:	СТРАХОВАТЕЛЬ:
 М.П. /Р.Р. Валеев/	 М.П. /А.В. Анашанко/

Дата выдачи полиса: «06» сентября 2022 г.



Диплом оценщика



Полис страхования ответственности оценщика



Свидетельство СРО оценщика



Квалификационный аттестат. Оценка недвижимости



Квалификационный аттестат. Оценка движимого имущества



Диплом эксперта-оценщика



Диплом эксперта-техника



Сертификат соответствия судебного эксперта



Сертификат соответствия судебного эксперта

3.4 Нет отзывов в интернете Проверка • Проверка • Автомобили • С пробегом • Дешевое • в авто • (1919—2116)

Datsun on-DO 1.6 MT, 2015, 184 756 км 340 000 Р

Добавить в избранное • Сравнить • Добавить автосервис



корс **korso**

8 919 170-73-45

Написать сообщение

Характеристики Корса
3.3 и 4.0 л • 73 отзыва

Автомобиль
на Авто с октября 2015

Привлекательный внешний вид

Подписаться на новости

Характеристики авто
Менеджер

Характеристики Корса
Характеристики Корса

- Авто Datsun on-DO 1.6 MT, 2015, 184 756 км 340 000 Р
- Автомобиль Toyota 2.0 AT 2015, 202 000 км 545 000 Р
- Автомобиль Toyota 1.4 AT 2012, 170 000 км 402 000 Р

Другие объявления компании

Datsun on-DO 1.6 MT, 2015, 184 756 км 340 000 Р

Корса Datsun, Корса ДН, Дешевое, 1700 км, Сабелька, 15 июня 15:14

Сбербанк

Datsun on-DO 1.6 MT, 2015, 177 988 км 280 000 Р

Корса Datsun, Корса ДН, Дешевое, 1700 км, Сабелька, 15 июня 15:15

Datsun on-DO 1.6 MT, 2015, 170 000 км

Сообщения

Объект-аналог №1

Проверка истории

Отчет от 25 июня 2023 года

- 3 владельца на ПТС
- Реальный пробег: 8 запчастей в 2018 году
- Проверка на ДТП: точность подтвержден, стоимость ремонта и страховых выплаты
- Проверка юридической истории: залог, розыск и ограничения

История обслуживания: 1 запись с описанием работ

- 3 раза продавался на Авто: 17 фото и продажная цена
- Проверка на коммерческое использование: работа в такси, курьерство и владение корпоративом

Показать подробный отчет

Купить онлайн авто

Расположение

Курская область, Курск, ул. Зинькина, 173Г
рп. Сеймовский

Показать карту

Описание

Официальный дилер Корсаго предлагает Вам воспользоваться услугой снижения первоначальной и задолжаемой стоимости данного автомобиля по цене до 15% ниже. Убедитесь, что автомобиль по цене до 15% ниже!

Уникальные предложения при приобретении автомобиля с пробегом в автосалоне Корсаго:

- Снятие услуг автосалона Корсаго:
- Продажа
- Платеж — убивает Вашего автомобиль на новый или с пробегом (возможна оплата в любой стране)

340 000 Р

8 919 170-73-45

Написать сообщение

Характеристики Корса
3.3 и 4.0 л • 73 отзыва

Автомобиль
на Авто с октября 2015

Привлекательный внешний вид

Подписаться на новости

Характеристики авто
Менеджер

Характеристики Корса
Характеристики Корса

- Авто Datsun on-DO 1.6 MT, 2015, 184 756 км 340 000 Р
- Автомобиль Toyota 2.0 AT 2015, 202 000 км 545 000 Р
- Автомобиль Toyota 1.4 AT 2012, 170 000 км 402 000 Р

Сообщения

Объект-аналог №1

Datsun on-DO 1.6 MT, 2016, 128 000 км 389 000 ₽



8 811 021-25-42

Позвоните, чтобы узнать больше

Адрес: Москва, Ленинский район, ул. Мухоморова, д. 10, стр. 1

Позвоните, чтобы узнать больше

Состояние: Новый

Характеристики

Модель: on-DO	Тип двигателя: Бензин
Мощность: 117 л.с. (85 кВт)	Классификация: Мотоцикл
Год выпуска: 2016	Тип топлива: Бензин
Объем двигателя: 1598 см³	Тип коробки передач: Механика
Скорость: 170 км/ч	Тип привода: Передний
Средний расход: 6.5 л/100 км	Тип кузова: Хэтчбек
Максимальная скорость: 180 км/ч	Тип трансмиссии: Механика

Состояние: Новый

Объект-аналог №5

389 000 ₽

8 811 021-25-42

Позвоните, чтобы узнать больше

Адрес: Москва, Ленинский район, ул. Мухоморова, д. 10, стр. 1

Позвоните, чтобы узнать больше

Состояние: Новый

Проверка истории

Дата: 26 июня 2023 года

- Участие в ДТП
- ДТП по вине
- Решение суда: 0 месяцев / 0 руб.
- Платежи по страховке: 0 месяцев / 0 руб.

Расположение

Улицы: Ленинский район, ул. Мухоморова, д. 10, стр. 1

Описание

Новый автомобиль Datsun on-DO, 1.6 MT, 2016 года выпуска. Автомобиль находится в отличном состоянии, все документы в порядке.

Дополнительные фото

Состояние: Новый

Объект-аналог №5