

## Приложение к акту ОС-4а

**АКТ № \_\_\_\_\_**  
**технического состояния транспортного средства**  
**(основных узлов и агрегатов)**

Филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "СЭС"

(Филиал ПАО "Ленэнерго")

Комиссия в составе:

Главный инженер

(Должность)

(Подпись)

Диденко И.В.

(Расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Главный бухгалтер-начальник

(Должность)

(Подпись)

Николаева Н.А.

(Расшифровка подписи)

Помощник директора

(Должность)

(Подпись)

Стефанович Н.Г.

(Расшифровка подписи)

Заместитель директора по

(Должность)

(Подпись)

Петров С.А.

(Расшифровка подписи)

Начальник СМИТ

(Должность)

(Подпись)

Пеньков А.П.

(Расшифровка подписи)

произвели осмотр 3897-0000010-15

(Полное наименование транспортного средства)

Год изготовления: 2009

Заводской номер: X8938971590B27220

Номер двигателя: Д245, 7Е2\*462720

Номер кузова: X8938971590B27220

Рег. номер: В086УХ98

Номер техпаспорта: 52 МТ 947961

Инвентарный номер:

40550444

В результате внешнего осмотра установлено: Автомобиль к дальнейшей эксплуатации не пригоден

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	Рама	-	-	ДА	Коррозия элементов рамы
2	Кабина	-	-	ДА	Сквозная коррозия
3	Двигатель	-	-	ДА	Повышенный износ посадочных мест ШПГ, полный износ навесного оборудования, течь масла
4	Коробка перемены передач	-	-	ДА	Повышенный износ посадочных мест валов, подшипников, шестерен, течь масла.
5	Раздаточная коробка	-	-	ДА	Повышенный износ посадочных мест валов, подшипников, шестерен, течь масла.
6	Передний мост	-	-	ДА	Коррозия элементов переднего моста, полный износ деталей переднего моста, течь масла
7	Задний мост	-	-	ДА	Повышенный износ деталей и посадочных мест деталей заднего моста, течь масла.
8	Механизм рулевого управления	-	-	ДА	Полный износ деталей рулевого механизма.
9	Электрооборудование	-	-	ДА	
10	Стартер	-	-	ДА	Полный износ деталей
11	Генератор	-	-	ДА	Полный износ деталей

