

Приложение к акту ОС-4а

АКТ №
технического состояния транспортного средства
(основных узлов и агрегатов)
Филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Северные электрические сети"
(филиал ПАО "Ленэнерго")

Комиссия в составе:

Комиссия в составе:

Председателя

Главный инженер

Диденко И.В.

должность, фамилия и.о.

и членов комиссии

Главный бухгалтер-начальник ОБиНУиО

Николаева Н.А.

должность, фамилия и.о.

Помощник директора

Степанович Н.Г.

должность, фамилия и.о.

Заместитель директора по безопасности

Петров С.А.

должность, фамилия и.о.

Начальник СМиТ

Пеньков А.П.

должность, фамилия и.о.

произвели осмотр

автомобиля ГАЗ-САЗ-35071

{Полное наименование транспортного средства}

Год изготовления: 2011

Заводской номер: ХЗЕ350710В0009275

Номер двигателя: *618167

Номер шасси: 330900 В1006018

Рег. номер: В 454 ВМ 178

Номер техпаспорта: 13 НВ 908363

Инвентарный номер: 500454000

В результате внешнего осмотра установлено: Автомобиль к дальнейшей эксплуатации не пригоден

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	Рама	-	-	ДА	Коррозия элементов рамы
2	Кабина	-	-	ДА	Сквозная коррозия
3	Двигатель	-	-	ДА	Повышенный износ посадочных мест ШПГ, полный износ навесного оборудования, течь масла
4	Коробка перемены передач	-	-	ДА	Повышенный износ посадочных мест валов, подшипников, шестерен, течь масла.
5	Раздаточная коробка	-	-		отсутствует
6	Передний мост	-	-	ДА	Коррозия элементов переднего моста, полный износ деталей переднего моста.
7	Задний мост	-	-	ДА	Повышенный износ деталей и посадочных мест деталей заднего моста, течь масла.
8	Механизм рулевого управления	-	-	ДА	Полный износ деталей рулевого механизма, люфт.
9	Электрооборудование	-	-	ДА	не работает
10	Стартер	-	-	ДА	Полный износ деталей
11	Генератор	-	-	ДА	Полный износ деталей

(Pacumfpoeka noA/ninci)
ЛНКАРЕКО Н.Б.
(Pacumfpoeka noA/ninci)
НКОРЛАЕВА Н.А.
(Pacumfpoeka noA/ninci)
СТЕФАНОВИЧ Н.Л.
(Pacumfpoeka noA/ninci)
ЛЕПТОВА С.А.
(Pacumfpoeka noA/ninci)
ЛЕНКОВА А.Л.
(Pacumfpoeka noA/ninci)
ПАЧУМПОВА Н.А./ПАЧУМПОВА Н.А.

A large, hand-drawn blue scribble occupies the center of the page, covering approximately one-third of the vertical space. The scribble is composed of several loops and swirls, with some horizontal lines extending from its left side. It is set against a background of white paper with faint horizontal ruling lines.

Лаборатория	Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Лаборатория	Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Лаборатория	Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Лаборатория	Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Лаборатория	Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации