

## Форма ОС-4а(пр)

Утверждено приказом ОАО "Ленэнерго"

№ 797 от 30.12.2021

## Приложение к акту ОС-4а

## АКТ №

технического состояния транспортного средства  
(основных узлов и агрегатов)Филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Северные электрические сети"  
(филиал ПАО "Ленэнерго")

Комиссия в составе:




























Председателя	Главный инженер	Диденко И.В.
должность , фамилия и.о.		
и членов комиссии		
	Главный бухгалтер-начальник	Николаева Н.А.
должность, фамилия и.о.		
	Помощник директора	Степанович Н.Г.
должность, фамилия и.о.		
	Заместитель директора по безопасности	Петров С.А.
должность, фамилия и.о.		
	Начальник СМиТ	Пеньков А.П.
должность, фамилия и.о.		

произвели осмотр Автомобиля - лаборатории высоковольтных испытаний ЛВИ,37894-0000010-06  
(Полное наименование транспортного средства)

Год изготовления:	2006	Заводской номер:	X8937894660AM8117
Номер двигателя:	61025788	Номер шасси:	отсутствует
Рег. номер:	B 792 МС 98	Номер техпаспорта:	76 МЕ 170719
Инвентарный номер:	44291		

В результате внешнего осмотра установлено: Автомобиль к дальнейшей эксплуатации не пригоден

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	Рама	-	-	ДА	Коррозия элементов рамы
2	Кабина	-	-	ДА	Сквозная коррозия
3	Двигатель	-	-	ДА	Повышенный износ посадочных мест ШПГ, полный износ навесного оборудования, течь масла
4	Коробка перемены передач	-	-	ДА	Повышенный износ посадочных мест валов, подшипников, шестерен, течь масла.
5	Раздаточная коробка	-	-	ДА	Повышенный износ посадочных мест валов, подшипников, шестерен, течь масла.
6	Передний мост	-	-	ДА	Коррозия элементов переднего моста, полный износ деталей переднего моста, течь масла
7	Задний мост	-	-	ДА	Повышенный износ деталей и посадочных мест деталей заднего моста, течь масла.
8	Механизм рулевого управления	-	-	ДА	Полный износ деталей рулевого механизма, люфт.
9	Электрооборудование	-	-	ДА	не работает
10	Стартер	-	-	ДА	Полный износ деталей
11	Генератор	-	-	ДА	Полный износ деталей

<b>Народність</b>	<b>Ім'я</b>	<b>Печатка</b>
Українська	ЛІСІЧКІН Ігор Іванович	
Українська	ГАДАЧЕНКО Ольга Іванівна	
Українська	ДОЛІНІК Ольга Іванівна	
Українська	ВІСЛОВИЙ Олег Іванович	
Українська	СЕРГІЙЧУК Ольга Іванівна	
Українська	ІВАНОВА Надія Іванівна	
Українська	ІВАНОВА Надія Іванівна	
Українська	ІВАНОВА Надія Іванівна	
Українська	ІВАНОВА Надія Іванівна	
Українська	ІВАНОВА Надія Іванівна	
Українська	ІВАНОВА Надія Іванівна	
Українська	ІВАНОВА Надія Іванівна	
Українська	ІВАНОВА Надія Іванівна	
Українська	ІВАНОВА Надія Іванівна	
Українська	ІВАНОВА Надія Іванівна	
Українська	ІВАНОВА Надія Іванівна	
Українська	ІВАНОВА Надія Іванівна	
Українська	ІВАНОВА Надія Іванівна	
Українська	ІВАНОВА Надія Іванівна	
Українська	ІВАНОВА Надія Іванівна	
Українська	ІВАНОВА Надія Іванівна	
Українська	ІВАНОВА Надія Іванівна	
Українська	ІВАНОВА Надія Іванівна	
Українська	ІВАНОВА Надія Іванівна	
Українська	ІВАНОВА Надія Іванівна	
Українська	ІВАНОВА Надія Іванівна	
Українська	ІВАНОВА Надія Іванівна	
Українська	ІВАНОВА Надія Іванівна	