

Приложение к акту ОС-4а

АКТ № _____
технического состояния транспортного средства
(основных узлов и агрегатов)
Филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Северные электрические сети"
(филиал ПАО "Ленэнерго")

Комиссия в составе:

Председателя Главный инженер Диденко И.В.

должность, фамилия и.о.

и членов комиссии

Главный бухгалтер-начальник Николаева Н.А.
должность, фамилия и.о.

Помощник директора Стефанович Н.Г.
должность, фамилия и.о.

Заместитель директора по безопасности Петров С.А.
должность, фамилия и.о.

Начальник СМИТ Пеньков А.П.
должность, фамилия и.о.

произвели осмотр Снегоболотоход Viking
(Полное наименование транспортного средства)

Год изготовления: 2012 Заводской номер: 659

Номер двигателя: отсутствует Номер шасси: отсутствует

Рег. номер: CA 1291 78 Номер техпаспорта: ВЕ 810220

Инвентарный номер: 44272

В результате внешнего осмотра установлено: Автомобиль к дальнейшей эксплуатации не пригоден

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	Рама	-	-	ДА	Трещина в раме
2	Кабина	-	-	ДА	Сквозная коррозия
3	Двигатель	-	-	ДА	Повышенный износ посадочных мест ШПГ, полный износ навесного оборудования, течь масла
4	Коробка перемены передач	-	-		отсутствует
5	Раздаточная коробка	-	-		отсутствует
6	Передний мост	-	-		отсутствует
7	Задний мост	-	-		отсутствует
8	Механизм рулевого управления	-	-	ДА	Полный износ деталей рулевого механизма, люфт.
9	Электрооборудование	-	-	ДА	не работает
10	Стартер	-	-	ДА	Полный износ деталей
11	Генератор	-	-	ДА	Полный износ деталей

Оборотная сторона формы ОС-4а(пр)

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
-------	--------------------------------	--------------------------	---------------------------	----------	----------------------

