

Приложение к акту ОС-4а

АКТ №**технического состояния транспортного средства
(основных узлов и агрегатов)****Филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Северные электрические сети"**

(филиал ПАО "Ленэнерго")

Комиссия в составе:

Председателя	<u>Главный инженер</u>	<u>Диденко И.В.</u>
	должность, фамилия и.о.	
и членов комиссии		
	<u>Главный бухгалтер-начальник ОбиНУиО</u>	<u>Николаева Н.А.</u>
	должность, фамилия и.о.	
	<u>Помощник директора</u>	<u>Степанович Н.Г.</u>
	должность, фамилия и.о.	
	<u>Заместитель директора по безопасности</u>	<u>Петров С.А.</u>
	должность, фамилия и.о.	
	<u>Начальник СМиТ</u>	<u>Пеньков А.П.</u>
	должность, фамилия и.о.	

произвели осмотр	<u>Автомобиля ПСС-131.12Э (33027) 294607</u>	
(Полное наименование транспортного средства)		
Год изготовления:	<u>2012</u>	Заводской номер: <u>X67294607C0000022</u>
Номер двигателя:	<u>514949</u>	Номер шасси: <u>отсутствует</u>
Рег. номер:	<u>В 994 НК 178</u>	Номер техпаспорта: <u>69 НО 057033</u>
Инвентарный номер:	<u>44301</u>	

В результате внешнего осмотра установлено: Автомобиль к дальнейшей эксплуатации не пригоден

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	Рама	-	-	ДА	Трещина в раме
2	Кабина	-	-	ДА	Сквозная коррозия
3	Двигатель	-	-	ДА	Повышенный износ посадочных мест ШПГ, полный износ навесного оборудования, течь масла
4	Коробка перемены передач	-	-	ДА	Повышенный износ посадочных мест валов, подшипников, шестерен, течь масла.
5	Раздаточная коробка	-	-	ДА	Повышенный износ, треск шестерён при включении передач. Люфт в кулисе.
6	Передний мост	-	-	ДА	Коррозия элементов переднего моста, полный износ деталей переднего моста.
7	Задний мост	-	-	ДА	Повышенный износ деталей и посадочных мест деталей заднего моста, течь масла.
8	Механизм рулевого управления	-	-	ДА	Полный износ деталей рулевого механизма, люфт.
9	Электрооборудование	-	-	ДА	не работает
10	Стартер	-	-	ДА	Полный износ деталей
11	Генератор	-	-	ДА	Полный износ деталей

