

Приложение к акту ОС-4а

АКТ № \_\_\_\_\_  
технического состояния транспортного средства  
(основных узлов и агрегатов)  
Филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Северные электрические сети"  
(филиал ПАО "Ленэнерго")

Комиссия в составе:

Председателя Главный инженер Диденко И.В.  
должность, фамилия и.о.

и членов комиссии

Главный бухгалтер-начальник Николаева Н.А.  
должность, фамилия и.о.

Помощник директора Стефанович Н.Г.  
должность, фамилия и.о.

Заместитель директора по безопасности Петров С.А.  
должность, фамилия и.о.

Начальник СМИТ Пеньков А.П.  
должность, фамилия и.о.

произвели осмотр автомобиля САРЗ-3280 электролаборатория передвижная  
(Полное наименование транспортного средства)

Год изготовления: 2003 Заводской номер: XV939463C30000028  
Номер двигателя: 31024180 Номер шасси: 33070030845971  
Рег. номер: В 852 УР 78 Номер техпаспорта: 58 ЕТ 794108  
Инвентарный номер: отсутствует

В результате внешнего осмотра установлено: Автомобиль к дальнейшей эксплуатации не пригоден

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	Рама	-	-	ДА	Коррозия элементов рамы
2	Кабина	-	-	ДА	Сквозная коррозия
3	Двигатель	-	-	ДА	Повышенный износ посадочных мест ШПГ, полный износ навесного оборудования, течь масла
4	Коробка перемены передач	-	-	ДА	Повышенный износ посадочных мест валов, подшипников, шестерен, течь масла.
5	Раздаточная коробка	-	-	ДА	Повышенный износ посадочных мест валов, подшипников, шестерен, течь масла.
6	Передний мост	-	-	ДА	Коррозия элементов переднего моста, полный износ деталей переднего моста, течь масла
7	Задний мост	-	-	ДА	Повышенный износ деталей и посадочных мест деталей заднего моста, течь масла.
8	Механизм рулевого управления	-	-	ДА	Полный износ деталей рулевого механизма, люфт.
9	Электрооборудование	-	-	ДА	не работает
10	Стартер	-	-	ДА	Полный износ деталей
11	Генератор	-	-	ДА	Полный износ деталей

