

Форма ОС-4а(пр)

Утверждено приказом ОАО "Ленэнерго"

№ 797 от 30.12.2021

Приложение к акту ОС-4а

АКТ № _____
технического состояния транспортного средства
(основных узлов и агрегатов)
Филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Северные электрические сети"
 (филиал ПАО "Ленэнерго")

Комиссия в составе:

Председателя Главный инженер Диденко И.В.
 должность, фамилия и.о.

и членов комиссии

Главный бухгалтер-начальник ОБИНУИО Николаева Н.А.
 должность, фамилия и.о.

Помощник директора Стефанович Н.Г.
 должность, фамилия и.о.

Заместитель директора по безопасности Петров С.А.
 должность, фамилия и.о.

Начальник СМИТ Пеньков А.П.
 должность, фамилия и.о.

произвели осмотр ГАЗ 330232
 (Полное наименование транспортного средства)

Год изготовления: 2011 Заводской номер: X96330232C2462939

Номер двигателя: 1SF2/8s3129T 89524198 Номер кузова: 330230C0139056

Рег. номер: В 306МУ 178 Номер техпаспорта: 52 HE 564769

Инвентарный номер: 44282

В результате внешнего осмотра установлено: Автомобиль к дальнейшей эксплуатации не пригоден

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	Рама	-	-		отсутствует
2	КУЗОВ	НЕТ	НЕТ	ДА	Сквозная коррозия
3	Двигатель	НЕТ	НЕТ	ДА	Повышенный износ посадочных мест ШПГ, полный износ навесного оборудования, течь масла
4	Коробка перемены передач	НЕТ	НЕТ	ДА	Повышенный износ посадочных мест валов, подшипников, шестерен, течь масла.
5	Раздаточная коробка			ДА	Повышенный износ посадочных мест валов, подшипников, шестерен, течь масла.
6	Передний мост			ДА	Повышенный износ посадочных мест валов, подшипников, шестерен, течь масла.
7	Задний мост	НЕТ	НЕТ	ДА	течь масла, износ главного редуктора,
8	Механизм рулевого управления	НЕТ	НЕТ	ДА	Полный износ деталей рулевого механизма, люфт.
9	Электрооборудование	НЕТ	НЕТ	ДА	не работает
10	Стартер	НЕТ	НЕТ	ДА	Полный износ деталей
11	Генератор	НЕТ	НЕТ	ДА	Полный износ деталей

