

Форма ОС-4а(пр)

Утверждено приказом ОАО "Ленэнерго"

№ 797 от 30.12.2021

Приложение к акту ОС-4а

**АКТ № \_\_\_\_\_**  
**технического состояния транспортного средства**  
**(основных узлов и агрегатов)**  
**Филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "Северные электрические сети"**  
(филиал ПАО "Ленэнерго")

Комиссия в составе:

Председателя Главный инженер Диденко И.В.  
должность, фамилия и.о.

и членов комиссии

Главный бухгалтер-начальник ОБИНУиО Николаева Н.А.  
должность, фамилия и.о.

Помощник директора Стефанович Н.Г.  
должность, фамилия и.о.

Заместитель директора по безопасности Петров С.А.  
должность, фамилия и.о.

Начальник СМиТ Пеньков А.П.  
должность, фамилия и.о.

произвели осмотр Автомобиля ПСС-131.18-02Э на шасси МА3-437043  
(Полное наименование транспортного средства)

Год изготовления: 2010 Заводской номер: X86481242A0AC8010

Номер двигателя: 514949 Номер шасси: УЗМ437043A0001168

Рег. номер: В 802 ХА 98 Номер техпаспорта: 69 МТ 593122

Инвентарный номер: 000051101

В результате внешнего осмотра установлено: Автомобиль к дальнейшей эксплуатации не пригоден

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	Рама	-	-	ДА	Трещина в раме
2	Кабина	-	-	ДА	Сквозная коррозия
3	Двигатель	-	-	ДА	Повышенный износ посадочных мест ШПГ, полный износ навесного оборудования, течь масла
4	Коробка перемены передач	-	-	ДА	Повышенный износ посадочных мест валов, подшипников, шестерен, течь масла.
5	Раздаточная коробка	-	-		отсутствует
6	Передний мост	-	-	ДА	Коррозия элементов переднего моста, полный износ деталей переднего моста.
7	Задний мост	-	-	ДА	Повышенный износ деталей и посадочных мест деталей заднего моста, течь масла.
8	Механизм рулевого управления	-	-	ДА	Полный износ деталей рулевого механизма, люфт.
9	Электрооборудование	-	-	ДА	не работает
10	Стартер	-	-	ДА	Полный износ деталей
11	Генератор	-	-	ДА	Полный износ деталей

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
12	Аккумулятор	-	-	ДА	Сульфация пластин
13	Автомшины	-	-	ДА	Полный износ протектора покрышек, деформация колесных дисков, трещины.
14	Прочее оборудование	-	-		не работает
15	Опора стрелы установки			ДА	сварная коррозия сварных швов
16	Рама крепления люльки			ДА	деформация, коррозия в соединениях с люлькой, трещины
17	Гидроцилиндр стрелы			ДА	Течь масла из трещины в корпусе цилиндра

Ввиду неудовлетворительного технического состояния и невозможности выполнения ремонта Автомобиль ПСС-131.18-023 на шасси МА3-437043 (полное наименование транспортного средства)

подлежит списанию.

Председатель комиссии:

Главный инженер

(Должность)

(Подпись)

Диденко И.В.

(Расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Главный бухгалтер-

начальник ОБИЛПО

(Должность)

(Подпись)

Николаева Н.А.

(Расшифровка подписи)

Помощник директора

(Должность)

(Подпись)

Стефанович Н.Г.

(Расшифровка подписи)

Заместитель директора по

безопасности

(Должность)

(Подпись)

Петров С.А.

(Расшифровка подписи)

Начальник СМИТ

(Должность)

(Подпись)

Пеньков А.П.

(Расшифровка подписи)